

附件

## 唐山市路北区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-231	9月16日	唐山市	路北区	果园乡	果园乡常各庄南侧东汇市场北侧在未封闭房内大量喷漆作业	河北省唐山市路北区果园乡常各庄南侧东汇市场北侧	未落实VOCs整治要求	检查时发现，现在正在生产，存在问题：1.工人正在未封闭房内进行喷漆作业，voc未采取任何污染防治措施；2.厂房内有一个喷漆房，内部堆有喷漆后的产品，无监测报告及环保手续，喷漆房仅安装活性炭吸附，且设备未开启，排气筒高度不足15米。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-232	9月16日	唐山市	路北区	果园乡	唐山市路北区欧朋达斯木门加工部	河北省唐山市路北区果园乡许各寨村	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 车间内木门正在刷漆，voc无任何污染防治措施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-233	9月16日	唐山市	路北区	果园乡	唐山新达电器设备有限公司	河北省唐山市路北区果园乡许各寨北	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 喷漆车间有2名工人正在进行喷漆粉和加热工序，相应产生的粉尘及voc无任何污染防治措施；2. 生产车间内有设备，未及时搬至新建产房内；3. 新建厂房仅有环评报告，属于“未验先投”。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-234	9月14日	唐山市	路北区	果园乡	河北声唐山市果园乡马驹桥村西小耿包装箱	河北省唐山市路北区果园乡马驹桥村西	其他涉气环境问题	现场检查时发现该塑料破碎点有明显生产痕迹，现场发现原料堆存点、产品存放处、破碎生产设施。塑料破碎时粉尘异味无组织排放。	调查核实，责令整改。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-235	9月10日	唐山市	路北区	赖王庄村	唐山市和信汽车修理有限公司	河北省唐山市路北区南新西道北侧赖王庄村东	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1.喷漆车间有施工，voc治理设施仅有活性炭吸附，无光催化设施，未提供voc检测报告；2.voc排气筒高度不足15米。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-236	9月10日	唐山市	路北区	路北区	二环路东侧，果园乡的李家庄与光明里办事处的许各寨分界土路，黑加油站和无防治设施喷漆房	河北省唐山市路北区二环路东侧，果园乡的李家庄与光明里办事处的许各寨分界土路	其他涉气环境问题	检查时发现，该工地正在生产，存在问题：1.有一处黑加油站，加油机处于待机工作状态；2.有一处喷漆房，油漆气味刺鼻，无任何voc污染防治设施。	调查核实，责令整改。	10月20日
HB-07-237	9月10日	唐山市	路北区	韩城镇	唐山市路北区福新免烧砖厂	河北省唐山市路北区韩城镇小崔庄	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1.厂区砂石及粉煤灰露天堆存，未采取苫盖措施；2.厂区部分未硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-238	9月8日	唐山市	路北区	路北区	唐山海格雷骨质瓷有限公司	河北省唐山市路北区河北路7号	排污口不规范	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 素窑和釉窑车间窑炉废气排气筒未达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010），排气筒高度不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
HB-07-239	9月6日	唐山市	路北区	路北区	唐山北环汽车维修服务有限公司	河北省唐山市路北区果园乡娘娘庙村村口800米	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产，发现问题：1. 检查时喷漆工序有开工，但voc废气收集处理设施未开启，且设施内仅有引风机，无活性炭，废气不能有效收集2. 废机油未按要求存放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HB-07-240	9月3日	唐山市	路北区	路北区	唐山市恒瑞瓷业有限公司	河北省唐山市路北区河北路4号	排污口不规范	企业检查时正常生产，存在问题：1. 素瓷及釉瓷车间未按环评及《陶瓷工业污染源排放标准》（GB-25464-2010）要求，废气排气筒高度不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日