

附件

唐山市路南区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-241	9月16日	唐山市	路南区	稻地镇	稻地镇稻线路北侧国跃机械公司厂房后+大面积垃圾倾倒点	中国河北省唐山市路南区稻地镇稻线路国跃机械公司厂房后	其他涉气环境问题	现场检查发现垃圾堆放面积约2000平方米，恶臭影响范围广，附近居民多次反映。	调查核实，责令整改。	10月20日
HB-07-242	9月15日	唐山市	路南区	稻地镇	唐山市国跃机械设备制造有限公司	河北省唐山市路南区稻地镇稻线路北侧	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1.露天焊接，无任何污染防治措施；2.露天对特大设备和小设备进行刷漆，现场查到数个油漆桶和作业工具，无vocs防治措施；3.焊接设备车间焊接作业，无移动式焊烟接收器。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-243	9月9日	唐山市	路南区	路南区	唐山万汇汽车销售服务有限公司	河北省唐山市路南区岳各村(汽车文化展示园)	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.UV光解灯管部分损坏未及时更换。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日
HB-07-244	9月7日	唐山市	路南区	女织寨村	唐山汇通金源科技有限公司	河北省唐山市路南区女织寨村南	未落实VOCs整治要求	检查时发现,该企业正在生产,存在问题:1.钢构件正在喷漆,无voc治理设施;2.切割机正在作业,无烟气污染防治设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
HB-07-245	9月7日	唐山市	路南区	女织寨村南	唐山格利特机械设备有限公司	河北省唐山市路南区女织寨村南	新发现清单外“散乱污”	检查时发现,该企业正在生产,存在问题:1.无任何环保手续;2.现场正在喷漆,气味较大,未安装治污设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-246	9月7日	唐山市	路南区	女织寨	唐山市三川钢铁机械制造有限公司	河北省唐山市路南区女织寨	治污设施 不正常运行	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. voc 处理设施循环水吸收塔水槽液位阀及温控阀损坏，水位低，光催化设备内吸尘网破损，废气不能有效吸收；2. 焊接车间4个排气筒高度不足15米，布袋除尘器烟尘堆满，未及时清理；3. 焊接车间焊接工正在作业，焊烟吸收器未使用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HB-07-247	9月6日	唐山市	路南区	路南区	唐山莱特保温材料有限公司	河北省唐山市路南区唐柏路2号	排污口不 规范	现场正在生产，发现问题：1. 搅拌车间、打磨车间、干燥车间未封闭，未按照环评要求规范安装除尘设施，未安装排气筒；2. 干燥车间未按照《砖瓦大气污染物排放标准》（GB29620-2013），排气筒高度不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日