

附件

晋中市灵石县督办问题清单

| 编号        | 检查时间     | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称       | 污染源<br>地址 | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                                   | 整改要求                                                      | 完成时限      |
|-----------|----------|-----|-----|------------|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| SX-07-234 | 9 月 15 日 | 晋中市 | 灵石县 | 南关镇南沟村石梁路  | 砂石运输车（晋 KN4831） | 山西省晋中市灵石县 | 渣土车覆盖不完全      | 经查发现在南关镇南沟村石梁路段一辆车号为晋 KN4831 的运砂石车辆未遮盖运输的砂石。                                                               | 依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。                                   | 9 月 30 日  |
| SX-07-235 | 9 月 15 日 | 晋中市 | 灵石县 | 南关镇南沟村     | 灵石县南关镇腐植酸精品开发中心 | 山西省晋中市灵石县 | 未安装治污设施       | 现场检查时该企业未生产，生产设备有余温，有生产痕迹，经查发现以下问题：该企业新增了一套筛分系统，未安装除尘设施，现场有筛分过的物料，存在粉尘无组织排放情况。                             | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                   | 10 月 20 日 |
| SX-07-236 | 9 月 13 日 | 晋中市 | 灵石县 | 夏门镇寨立村     | 灵石县洛泰加油站        | 山西省晋中市灵石县 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时该企业正在经营，安装有油气回收装置，经查发现以下问题：该企业的燃煤锅炉在灵石县区域内应淘汰名录内，燃煤锅炉（0.7 蒸吨）未拆除，锅炉的炉条、烟囱、供水管道未物理切割，锅炉房外堆存有煤，具备使用的条件。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 9 月 30 日  |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称              | 污染源<br>地址           | 问题类型             | 现场问题情况详述                                                                                                  | 整改要求                                                                                        | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SX-07-237 | 9月12日 | 晋中市 | 灵石县 | 翠峰村延安村     | 山西二建集团有限公司(灵石县电子产业园项目) | 山西省晋中市灵石县S221(永吉大道) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该项目正在建设,经调查发现该工地未严格落实“六个百分百”:1.工地的搅拌机未运行,堆存在搅拌房外的渣土未苫盖;2.物料运输车辆进出口地面未硬化,地面尘土约有5cm厚,物料运输车辆进出口未设置冲洗装置。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。                                       | 9月30日 |
| SX-07-238 | 9月12日 | 晋中市 | 灵石县 | 静升镇草桥村马马里沟 | 山西灵石县富豪煤焦有限责任公司        | 山西省晋中市灵石县           | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查时该企业未生产,正在修建原煤棚、更换破碎车间的除尘设施,经调查发现以下问题:该企业排矸场的煤矸石未苫盖,有自燃现象,其中有3个自燃点正冒烟,现场能闻到刺鼻的味道。                     | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 9月30日 |
| SX-07-239 | 9月10日 | 晋中市 | 灵石县 | 翠峰镇        | 渣土运输车(晋0712719)        | 山西省晋中市灵石县G108(京昆线)  | 渣土车覆盖不完全         | 经发现在G108国道777路段处一辆车号为晋071729的运渣土车辆未遮盖运输的渣土。                                                               | 依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。                                                                     | 9月30日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称            | 污染源<br>地址    | 问题类型             | 现场问题情况详述                                                                                                      | 整改要求                                                      | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|------------|----------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| SX-07-240 | 9月10日 | 晋中市 | 灵石县 | 坛镇乡后坛村     | 灵石县扬帆碳素科技有限公司        | 山西省晋中市灵石县三双路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查该企业正在建设，经发现以下问题：该工地进出口未设置对物料运输车辆冲洗的装置。                                                                    | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。     | 9月30日 |
| SX-07-241 | 9月8日  | 晋中市 | 灵石县 | 翠峰镇苗旺村     | 灵石县翠峰镇北王中村建国门业       | 中国山西省晋中市灵石县  | 新发现清单外“散乱污”      | 现场检查时该家具厂正在生产，经发现以下问题：一是该企业未取得环境影响评价文件；二是：有工人正在加工木料，设有喷漆房，未安装VOCs处理设施，喷漆房内有不久前喷好漆的产品，喷漆房外有已经喷好漆产品，现场能问到刺鼻的味道。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月30日 |
| SX-07-242 | 9月8日  | 晋中市 | 灵石县 | 马和乡南马路     | 灵石县马和乡南马路晋1013582运输车 | 山西省晋中市灵石县    | 渣土车覆盖不完全         | 在灵石县马和乡的南马路路段灵石县天星城市集中供热有限公司门口发现，车牌号为晋1013582砂石运输车辆未覆盖运输的砂石。                                                  | 依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。                                   | 9月30日 |

| 编号        | 检查时间 | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称     | 污染源<br>地址     | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                                    | 整改要求                                                                                        | 完成时限  |
|-----------|------|-----|-----|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SX-07-243 | 9月8日 | 晋中市 | 灵石县 | 马和乡        | 灵石县马和腰庄砂厂     | 中国山西省晋中市灵石县   | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时该企业未生产，经查发现以下问题：砂石等物料仅覆盖50%，扬尘隐患明显。                                                                    | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 9月30日 |
| SX-07-244 | 9月6日 | 晋中市 | 灵石县 | 玉成村        | 山西省灵石通宇实业有限公司 | 山西省晋中市灵石县S221 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现该企业未生产，存在的问题，该企业的1台0.35蒸吨的燃煤锅炉在灵石县区域内应淘汰名录内，已过淘汰期限，未拆除，锅炉的炉条、烟囱、输水管道未物理切割，锅炉旁堆存有木材，锅炉房外堆存有煤，具备使用的条件。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                                   | 9月30日 |

| 编号        | 检查时间 | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                  | 污染源<br>地址            | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                      | 整改要求                                                                                        | 完成时限   |
|-----------|------|-----|-----|------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SX-07-245 | 9月6日 | 晋中市 | 灵石县 | 翠峰镇玉成村     | 灵石县翠峰镇玉成村海丰水泥制品厂旁的车队院内炉渣堆场 | 中国山西省晋中市灵石县G108(京昆线) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现位于灵石县翠峰镇玉成村海丰水泥制品厂旁的车队内堆存有约500立方米的炉渣,有新拉运痕迹,未采取覆盖等有效防尘措施。                               | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 9月30日  |
| SX-07-246 | 9月4日 | 晋中市 | 灵石县 | 交口乡马家村黄老沟  | 交口乡马家庄村黄老沟马文秀院子旁原煤堆厂       | 山西省晋中市灵石县            | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现在灵石县交口乡马家庄村黄老沟组马文秀院子旁的一块平地堆存有约150方的原煤,未采取有效防尘措施。                                        | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 9月30日  |
| SX-07-247 | 9月3日 | 晋中市 | 灵石县 | 两渡镇圪台村     | 灵石县恒发煤化有限公司                | 中国山西省晋中市灵石县          | 治污设施不正常运行     | 现场检查时该企业正在生产,煤仓已完成封闭改造,经查:破碎车间正在运行,破碎房顶部原除尘设施未运行,工人正在破碎房一侧安装新的除尘设施,两台除尘设施均未使用,破碎车间门敞开,粉尘排放明显。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。                                                               | 10月20日 |