

附件

晋中市太谷县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-313	9 月 16 日	晋中市	太谷县	胡村镇新代村新代路中段西	山西华电新海电气有限公司（镀锌车间）	山西省晋中市太谷县 G108(京昆线)	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，但电镀工艺有生产迹象。存在问题:镀锌工艺未安装污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10 月 20 日
SX-07-314	9 月 15 日	晋中市	太谷县	胡村镇小常村朝阳街 28 号	太谷生瑞设备制造有限公司	中国山西省晋中市太谷县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业未生产，但热度工艺有生产迹象，工人介绍为保温用。存在问题:1. 热度工艺存在旁路,生产时废气不能全部收集，部分废气直排。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10 月 20 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-315	9月15日	晋中市	太谷县	胡村镇南席村	太谷县永安铸造有限公司	中国山西省晋中市太谷县	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业热度工艺正在生产。存在问题:1. 热度工艺集气罩上方存在旁路, 废气不能全部收集处理, 部分废气存在直排可能。	调查核实, 依法查处, 符合移送公安行政拘留条件的, 及时移送。	10月20日
SX-07-316	9月14日	晋中市	太谷县	水秀乡南郭村	(军军)蜂窝煤场	中国山西省晋中市太谷县太太路	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时, 该企业未生产, 生产者已不在, 后经房东把门打开。于本月12日太谷县环境保护工作委员会办公室已把该企业定性为散乱污企业。要求属地水秀乡政府于本月16日前完成两断三清工作, 现已断电。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔; 整改类“散乱污”限期完成整治任务, 经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日
SX-07-317	9月13日	晋中市	太谷县	董村1号	太谷县昌年铸造有限公司	中国山西省晋中市太谷县G108(京昆线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时, 该企业未生产。存在问题:1. 检查沾漆车间有生产迹象, 沥青为液态, 工人介绍处理废气为活性炭工艺。但检查时在设备的五个面未能找到活性炭添加口, 该企业现场也未能提供活性炭购买添加台账, 以及废活性炭处理协议。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的, 依据《大气污染防治法》第一百零八条, 立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-318	9月12日	晋中市	太谷县	杨家庄	太谷县顺鑫路桥工程有限公司	中国山西省晋中市太谷县利民路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正常生产。存在问题：该沥青搅拌站未安装沥青烟气回收及处理设备。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-319	9月12日	晋中市	太谷县	杨家庄	杨家庄村委会供热站	中国山西省晋中市太谷县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该供热站未生产，经询问附近多个居民，该供热站为杨家庄村委会所有。存在问题：院内有大量供热用煤，未采取三防措施，露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-320	9月11日	晋中市	太谷县	朝阳村玛钢园区, 志超铸造厂对面(朝阳村场地)	朝阳村玛钢园区, 志超铸造厂对面料场	中国山西省晋中市太谷县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时。发现在志超铸造厂对面有一处大约一万平方米左右的空地, 堆放大量粉煤灰, 黄土, 工业废渣。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	9月30日
SX-07-321	9月11日	晋中市	太谷县	朝阳村玛钢工业园区(朝阳富利制造院内)	中铁三局集团有限公司太焦铁路TJZQ-1标项目经理部三工区	中国山西省晋中市太谷县	工业粉尘无组织排放	现场检查时, 该企业没有环保相关手续, 该车间焊接工艺正在生产。存在问题: 车间主要生产工艺为焊接工艺, 未配套焊接烟气回收器, 烟尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施, 确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-322	9月10日	晋中市	太谷县	胡村镇胡村	太谷县曜阔配件有限公司	中国山西省晋中市太谷县	治污设施不正常运行	现场检查时, 该企业正在生产。存在问题: 1. 翻模车间, 除尘器损坏, 不能使用; 2. 铸造车间其中一台除尘器未链接, 另外一台除尘器收集管道有破损。	调查核实, 依法查处, 符合移送公安机关拘留条件的, 及时移送。	10月20日