

附件

晋中市昔阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-323	9月16日	晋中市	昔阳县	乐平镇白村	昔阳县金泰洗煤厂	山西省晋中市昔阳县	工业粉尘无组织排放	现场检查发现，该洗煤厂未生产，主要问题：1. 未落实环评批复要求，破碎工序未设置集气罩与袋式除尘器；2. 厂区有一台移动破碎机。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-324	9月15日	晋中市	昔阳县	留马线口庄村	超限超载检测留马线石龛站	山西省晋中市昔阳县留马线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该监测站正在运行，主要问题为超载货物卸车后露天堆放在站内，未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-325	9月15日	晋中市	昔阳县	赵壁乡白 羊峪村	昔阳县白 羊峪建材 有限公司	山西省晋 中市昔阳 县留马线	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查发现，该公司未生产，主要问题：1. 物料露天堆放未覆盖；2. 物料传送皮带未封闭完全。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-326	9月15日	晋中市	昔阳县	赵壁乡前 口庄村(原 仙鹤中学)	昔阳县大 寨酿酒有 限公司	山西省晋 中市昔阳 县留马线	未安装治污 设施	现场检查发现，该公司未生产，主要问题：1. 未取得排污许可证；2. 未落实环评批复要求，燃煤锅炉未安装湿法脱硫除尘装置，烟囱高度未达到30米；3. 未落实环评批复要求，原料粉碎车间未安装布袋除尘器，粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-327	9月14日	晋中市	昔阳县	大寨镇317 省道52公 里700米 右侧	山西省昔 阳公路管 理段	山西省晋 中市昔阳 县虹马线	未安装治污 设施	现场检查发现，该公司未生产，主要问题：1. 未办理环保手续；2. 混凝土搅拌机未安装污染防治设施；3. 物料露天堆放未覆盖，仓库未封闭。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-328	9月14日	晋中市	昔阳县	界都乡龙湾	昔阳县鸿源石油经销有限责任公司	山西省晋中市昔阳县 S317	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查发现，该加油站正在营业。主要问题为：一支加油枪的油气回收装置已破损，一支加油枪未安装油气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-329	9月14日	晋中市	昔阳县	孔氏乡务种村东南河道	冯录所粉石场	山西省晋中市昔阳县 S317	工业粉尘无组织排放	现场检查发现，该粉石厂未生产，举报信息属实，具体存在问题如下：1. 未办理营业执照及环保手续；2. 磨机机头机尾未安装集尘除尘设备，工业粉尘无组织排放；3. 该粉石厂露天作业，未采取降噪措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-330	9月13日	晋中市	昔阳县	李家庄乡王家庄村	昔阳县恒顺洗煤有限公司	山西省晋中市昔阳县 G207(锡海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该公司未生产，主要问题：煤炭露天堆放，未苫盖，未采取抑尘减尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-331	9月13日	晋中市	昔阳县	李庄乡南渡海村	山西昔阳安顺胜利煤业有限公司	山西省晋中市昔阳县G207(锡海线)	未安装治污设施	现场检查发现,该公司正在生产,主要问题:1.筛分车间集气罩破损,不能有效收集粉尘;2.该公司一台0.5蒸吨燃煤锅炉正在使用,未安装脱硫设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日
SX-07-332	9月13日	晋中市	昔阳县	李家庄乡北南沟村	山西昔阳安顺北坪煤业有限公司	山西省晋中市昔阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现,该公司正在生产,主要问题:现场有大量无烟煤露天堆放,未覆盖,易产生扬尘	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日
SX-07-333	9月12日	晋中市	昔阳县	闫庄乡闫庄村	山西晋粮农业开发有限公司	山西省晋中市昔阳县新建路	排污口不规范	现场检查发现,该公司正在生产,主要问题:1.未落实环评要求将饲料加工设备置于密闭厂房内,露天作业导致粉尘无组织排放;2.面粉加工车间布袋除尘器排气筒高度未达到环评要求的30米。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX-07-334	9月12日	晋中市	昔阳县	大寨镇陈家沟村东南300米处	昔阳县洪鑫隆洗煤厂	山西省晋中市昔阳县	未安装治污设施	现场检查发现,该厂未生产,主要问题:1.未按环评要求在原煤库中安装喷淋设施,且未形成全封闭式煤库;2.破碎、筛分车间布袋除尘器排气筒高度未达到环评要求的15米;	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-335	9月12日	晋中市	昔阳县	大寨镇峰豪宾馆西南围墙边（晋宇驾校对面）	大寨镇峰豪宾馆西南围墙边露天树叶焚烧点	山西省晋中市昔阳县 G207(锡海线)	露天焚烧	现场检查发现，大寨镇峰豪宾馆西南围墙边（晋宇驾校对面）公路养护人员正在露天焚烧树枝树叶。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-336	9月11日	晋中市	昔阳县	乐平镇穆家会村南	昔阳县晋美选美有限责任公司	山西省晋中市昔阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该公司未生产，主要问题：储煤仓库未封闭完全，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-337	9月11日	晋中市	昔阳县	沾尚镇广阳村	山西德盛达化工股份有限公司	山西省晋中市昔阳县 S317	其他涉气环境问题	现场检查发现，该工司正在生产，主要问题为未按环评要求建造密封堆棚储藏糠醛渣，大量糠醛渣露天堆放，气味刺鼻，有机废气直排。	调查核实，责令整改。	10月20日
SX-07-338	9月11日	晋中市	昔阳县	乐平镇李夫峪村	昔阳县源厚氧化锌厂	山西省晋中市昔阳县	排污口不规范	现场检查发现，该厂正在生产，主要问题：脱硫塔排气筒高度未达到环评批复要求的30米，实际建设约10米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-339	9月11日	晋中市	昔阳县	乐平镇李夫峪村村委会办公室东北30米路边	李夫峪村村委会东北30米垃圾箱露天焚烧点	山西省晋中市昔阳县	露天焚烧	现场检查发现,该村村委会东北30米处垃圾箱正在露天焚烧垃圾。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-340	9月11日	晋中市	昔阳县	乐平镇李夫峪村御园小区门口	裕园小区垃圾箱露天焚烧点	山西省晋中市昔阳县	露天焚烧	现场检查发现,该小区门口垃圾箱正在露天焚烧垃圾。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-341	9月10日	晋中市	昔阳县	乐平镇穆家会村柳树坪	山西省昔阳锦胜洗煤实业有限公司	山西省晋中市昔阳县	工业粉尘无组织排放	现场检查发现,该公司未生产,主要问题:1.储煤仓库未封闭完全;2.转运场及进出厂区主要道路未实施硬化,易产生扬尘。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-342	9月10日	晋中市	昔阳县	乐平镇李家沟村	昔阳县隆宇新型建材厂	山西省晋中市昔阳县	排污口不规范	现场检查发现,该厂正在生产,主要问题为:1.该厂袋式除尘器排气筒未达到环评要求的15米,目测约在5米左右;2.厂区内有物料露天堆放,未覆盖,易造成扬尘。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-343	9月10日	晋中市	昔阳县	大寨镇白羊岭村	中煤昔阳能源有限责任公司白羊岭煤矿	山西省晋中市昔阳县	未落实VOCs整治要求	现场检查发现，该煤矿正在生产，主要问题：厂区内正在进行管道露天喷漆作业，有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-344	9月10日	晋中市	昔阳县	大寨镇杜庄村南	中煤晋中能源化工有限公司安全监察局驻昔阳办救护中队垃圾焚烧点	山西省晋中市昔阳县G207(锡海线)	露天焚烧	现场检查发现，该救护队院内正在露天焚烧垃圾。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-345	9月9日	晋中市	昔阳县	大寨镇神堂岭村	昔阳县捷顺腐植酸有限公司	山西省晋中市昔阳县G207(锡海线)	未安装治污设施	现场检查发现，该厂未生产，未能出示相关环保手续，主要问题：1. 破碎、筛分车间未按环评要求安装布袋除尘器和集气罩，只安装了简单的重力除尘设施，粉尘收集不完全，除尘设施及车间周边积尘严重；2. 生产厂区及进出厂主要道路未硬化，扬尘明显。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-346	9月9日	晋中市	昔阳县	大寨县杜庄村(原杜庄水泥厂)	昔阳晋龙洗煤厂	山西省晋中市昔阳县杜北线	未安装治污设施	现场检查时发现,该厂未生产,主要问题:1.破碎车间未按环评要求安装集气罩和袋式除尘器,生产时产生的粉尘无法收集;2.物料露天堆场,未覆盖,储煤仓库未封闭完全。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日
SX-07-347	9月9日	晋中市	昔阳县	乐平镇安坪村西	晋中聚晟能源有限公司	山西省晋中市昔阳县S317	工业粉尘无组织排放	现场检查时该煤炭发运站正在生产,主要问题有:一台移动破碎机露天作业,破碎机未封闭,无收尘除尘设备,粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-348	9月9日	晋中市	昔阳县	乐平镇安坪村西	山西煤炭运销集团晋中昔阳有限公司	山西省晋中市昔阳县S317	工业粉尘无组织排放	现场检查该公司正在生产,发现以下问题:1.一台移动破碎装置正在露天作业,破碎机未密闭,未安装污染防治设施,工业粉尘无组织排放;2.发煤站台喷淋设施未使用,车辆作业时产生很大扬尘;3.大面积物料露天堆放,未覆盖。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-349	9月8日	晋中市	昔阳县	平乐镇赵家沟村西南侧(县道344路南70米)	赵家沟村西南侧石材加工作坊	山西省晋中市昔阳县昔广线	工业粉尘无组织排放	现场检查发现,该石材加工作坊未生产,主要问题:打磨与切割工序未安装粉尘收集设施,生产时会导致粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-350	9月8日	晋中市	昔阳县	平乐镇赵家沟村西南侧(县道344路南70米处)	赵家沟村西南侧配料厂	山西省晋中市昔阳县昔广线	未安装治污设施	现场检查发现,该加工作坊未生产,主要问题:该作坊为水泥配料厂,未安装除尘治理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-351	9月8日	晋中市	昔阳县	乐平镇瑶湾村斜对面	海佳艺石业	山西省晋中市昔阳县昔广线	工业粉尘无组织排放	现场调查发现，该石材厂正在生产，主要问题：露天进行切割，打磨与切割工序未安装治污设施，工业粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-352	9月8日	晋中市	昔阳县	平乐镇下秦山村	山西阳煤寺家庄煤业有限公司	山西省晋中市昔阳县昔广线	物料堆场未落实扬尘治理措施	先查检查发现，该公司正在生产，主要问题有：原煤露天堆放未覆盖，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-353	9月8日	晋中市	昔阳县	乐平镇八洲村	中煤昔阳能源有限责任公司黄岩汇煤矿	山西省晋中市昔阳县昔广线	未安装治污设施	现场检查发现，该公司正在生产，主要问题：1. 未落实环评要求，在筛分车间未安装袋式除尘器、集气罩，粉尘无组织排放；2. 装卸车间转载点处未安装洒水降尘措施，粉尘无组织排放；3. 木器加工车间未安装收尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日