

附件

临汾市襄汾县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-572	9 月 7 日	临汾市	襄汾县	古城镇常村	襄汾县古城镇常村秸秆焚烧点（中粮集团饲料公司南墙 200 米处）	中国山西省临汾市襄汾县	露天焚烧	现场检查时，在中粮集团饲料公司南墙 200 米处发现村民正在焚烧杂草和树叶，烟尘直排环境中。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9 月 30 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-573	9月7日	临汾市	襄汾县	古城镇西王村襄台路西王路段	襄汾县古城志刚电焊门市部	中国山西省临汾市襄汾县古城镇襄台路西王路段北5米	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该加工点正在生产。存在问题：1. 露天焊接，废气直排；2. 露天喷漆，废气直排，未安装治污设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-574	9月6日	临汾市	襄汾县	汾城镇汾阳岭村	中国石油天然气股份有限公司山西临汾销售分公司襄汾汾阳岭加油站	中国山西省临汾市襄汾县汾城镇汾阳岭村	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站正在正常营业。该加油站有2台加油机，油气回收装置存在异常，在提枪、开始加油时未运行，在长时间加油后才开始运行，不符合要求。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-575	9月6日	临汾市	襄汾县	汾城镇西中黄村南门外的废弃铁厂	山西晋源斋文化创意有限公司	中国山西省临汾市襄汾县汾城镇西中黄村南门外的废弃铁厂	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。发现问题：1. 该企业未办理环评手续；2. 成品随色工序没有配套专用喷漆房和尾气处理设施，没有配备 VOCs 回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-576	9月4日	临汾市	襄汾县	新城镇	襄汾县新城镇湖李村王帅汽修厂北焚烧点	中国山西省临汾市襄汾县	露天焚烧	现场检查时，该村民正在焚烧秸秆、杂草、树叶，现场对焚烧秸秆行为制止并熄灭火源。同时现场发现有焚烧过秸秆的痕迹。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日