

附件

## 吕梁市交口县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县(区)	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-709	9月15日	吕梁市	交口县	回龙乡回龙村	交口县云辉选矿有限责任公司	中国山西省吕梁市交口县 S224	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业未生产。发现问题：1.厂区内正在建设封闭式料棚，露天料堆部分覆盖，易产生扬尘；2.全部生产线仅设一台除尘器，筛分机落料处未安装除尘器，生产线封闭不严、皮带机下遗落粉尘多。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-710	9月15日	吕梁市	交口县	康城镇康城村	交口县永泰加油站	中国山西省吕梁市交口县 S224	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时加油站正常营业，加油设施及卸油口有油气回收装置。现场检查发现问题：一个加油机的油气回收装置阀门被关闭。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-711	9月4日	吕梁市	交口县	石口乡石口村	石口交警队东侧209国道南侧加油站	中国山西省吕梁市交口县G209(呼北线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时正常经营，现场检查发现问题：1. 一台加油设施擅自拆除油气回收管道、关闭油气回收管道阀门，其他设施未安装油气回收装置；2. 卸油口设油气回收装置，检查时未运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月15日