

附件

吕梁市柳林县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-783	9月16日	吕梁市	柳林县	柳林镇王家庄村卧虎湾高架桥下	鑫盛油城	山西省吕梁市柳林县 G307(歧银线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查，该加油站有两台汽油加油机，分别为 95.92，正在经营，检查时发现 95 号加油机有 VOCs 装置，加油过程中 VOCs 装置不运行（泵不运转），该加油站现场负责人蔡敏在场认同。当地环保局有同行人员。问题：属 VOCs 设施未运行，有机挥发物得不到回收。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-784	9月16日	吕梁市	柳林县	柳林镇307国道寨东段高架桥下	熊熊钣金烤漆	山西省吕梁市柳林县G307(歧银线)	未落实VOCs整治要求	经现场检查，该烤漆店露天喷漆，没有任何防护设施。发现问题：露天喷漆，没有VOC废气治理装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-785	9月16日	吕梁市	柳林县	穆村镇一大队307国道办税服务厅对面	五菱售后服务点	山西省吕梁市柳林县G307(歧银线)	未落实VOCs整治要求	经现场检查，该服务点正在经营。没有工商营业执照。发现问题：该服务点有烤漆房废气处理装置敞口运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-786	9月16日	吕梁市	柳林县	穆村三村委307国道候廷饭店对面	三狗汽车电路	山西省吕梁市柳林县	露天焚烧	经现场检查，该汽车维修店正在经营。存在露天焚烧垃圾现象。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-787	9月16日	吕梁市	柳林县	穆村镇安沟村	山西华光发电有限责任公司	山西省吕梁市柳林县 G307(歧银线)	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该企业正在生产。检查中发现，二期除尘分选风机除尘系统两处漏点。问题 1. 除尘器有漏点，不能有效防止烟尘排放，漏点处有粉尘外排现象；2. 石灰石上料口粉尘回收装置运行不正常，产生粉尘无组织排放；3. 厂区内道路扬尘较严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-788	9月15日	吕梁市	柳林县	柳林县陈家湾乡贺家社村	山西汾西矿业（集团）有限责任公司贺西煤矿	山西省吕梁市柳林县	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该企业正在生产。主洗煤车间除尘系统闲置未用。发现问题：1. 洗煤车间两台除尘器一台未安装，另一台除尘管道与受尘处未连接，属闲置未用；2. 矸石选矸仓自动落下系统没有任何收集粉尘设施，矸石落下过程中产生粉尘无组织排放；3. 洗煤车间转载点没有吸气罩，不能有效吸收粉尘；4. 储煤筒仓排风系统没有粉尘回收装置；5. 水电焊没有治理设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-789	9月15日	吕梁市	柳林县	陈家湾乡贺家社村贺西煤矿门前	陈家湾乡贺家社村贺西煤矿垃圾焚烧点	中国山西省吕梁市柳林县陈家湾乡贺家社村	露天焚烧	检查中发现，柳林县陈家湾贺西煤矿门前垃圾点有焚烧垃圾现象	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-790	9月15日	吕梁市	柳林县	李家湾乡蔡家沟村	晋通达维修部	山西省吕梁市柳林县G307(歧银线)	未落实VOCs整治要求	经现场检查，该汽车维修部正在经营。有水电焊服务，有刚喷漆的车厢两个，有明显的喷漆痕迹，有漆料存放和喷漆设备。问题1.水电焊没有治理设施；2.有露天喷漆迹象。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-791	9月15日	吕梁市	柳林县	柳林镇鸦沟村	柳林县富众加油站	山西省吕梁市柳林县G307(歧银线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查，该加油站正在经营。有92号加油机两台，95号加油机一台。问题1.其中两台92号加油机在加油过程中废气回收泵不运转。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-792	9月14日	吕梁市	柳林县	成家庄镇，镇政府门前公路	渣土运输车（晋 J62936）	中国山西省吕梁市柳林县 S249（柳结线）	渣土车覆盖不完全	检查人员在柳林县成家庄镇发现一辆渣土运输车未采取遮盖措施防止扬尘，车牌号码为晋 J62936。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
SX-07-793	9月13日	吕梁市	柳林县	庄上镇庄上村柳石公路聚丰园饭馆对面	山西柳林兴无煤业厂	山西省吕梁市柳林县 S249	其他涉气环境问题	经现场检查，该企业材料库房门 前堆放大量废旧钢材，有人员对其进行露天切割。将管壁内不明可燃物引燃，造成浓烟四起，检查人员通过此处时看到此情迅速通知厂方对燃点进行扑灭，避免了一次火灾隐患和烟气污染问题。问题：1. 该企业未加强污染防治措施，露天采用水焊形式切割材料，导致烟尘污染。	调查核实，责令整改。	10月20日
SX-07-794	9月13日	吕梁市	柳林县	陈家湾乡龙门塔村	柳林县旭丰加油站	山西省吕梁市柳林县东山矿区路	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查，该加油站正在经营，有 92 号和 95 号加油机各一台。检查发现问题：1. 92 号加油机加油过程中油气回收装置不运转；2. 95 号加油机油气回收装置与管路分离。现场负责人张永利认同检查结果。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-795	9月13日	吕梁市	柳林县	柳林县陈家湾村	中石化柳林陈家湾加油站	山西省吕梁市柳林县东山矿区路	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查，该加油站正在经营，有两台汽油加油机，检查中发现，未安装油气回收装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-796	9月12日	吕梁市	柳林县	柳林镇杨家港路段自来水厂建筑工地	刘中元自来水厂市政工程施工工地	山西省吕梁市柳林县青龙大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该建筑工地正在建设中，施工现场未落实六个百分百。发现问题：1.运输车辆装卸过程中未采取防止扬尘有效措施；2.施工现场沙料未覆盖，建筑工地主要道路未硬化，没有配套洒水装置和洗车设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
SX-07-797	9月12日	吕梁市	柳林县	柳林镇后山垣沟	柳林县庙湾游泳馆	中国山西省吕梁市柳林县G307(贺昌大街)	清单内燃煤锅炉未淘汰	经现场检查，庙湾游泳馆有一台1.5蒸吨立式热水燃煤锅炉。现场检查该锅炉没有使用。存在问题：炉体与烟道未完成物理切割，淘汰不彻底。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-798	9月12日	吕梁市	柳林县	柳林镇刘家焉头村	柳林县建文瑞鑫装饰加工场	柳林县庙湾新农村	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该企业为小型木制品加工点，主要产品为木工板切割，未见环保审批手续，有木板切割设备。该企业有生产迹象，经检查为不定时生产。问题：1. 没有环保审批手续；2. 生产车间废气无组织排放未配套集尘装置。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-799	9月12日	吕梁市	柳林县	国税局家属楼	柳林县国税局家属楼锅炉房	山西省吕梁市柳林县清河西路	清单内燃煤锅炉未淘汰	经现场检查，国税局家属楼存在两台锅炉，一台为两蒸吨燃煤立式热水锅炉，另一台为一蒸吨立式燃煤热水锅炉，两台锅炉都用于供热取暖。现已并入集中供热管线，锅炉炉体与烟道管线连接完好。问题 1. 炉体与烟道未完成物理切割，淘汰不彻底。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-800	9月11日	吕梁市	柳林县	柳林县锄沟村柳石路装载机配件修理对面	宏盛钣金烤漆	山西省吕梁市柳林县 S249	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，该修配厂有烤漆室一间，有喷漆设备和漆料，喷漆房内有车辆已喷漆完成，有配套的 VOCs 有机废气治理设施，但设施密闭不严。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-801	9月11日	吕梁市	柳林县	柳林县柳石路新河湾西侧100米处	建辉钣金烤漆	山西省吕梁市柳林县 S249	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，该修理厂有烤漆房一间，未见喷漆，没有 VOCs 有机废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-802	9月11日	吕梁市	柳林县	柳林县张家湾村柳石路洗车加水对面	江苏钣金喷漆	山西省吕梁市柳林县 S249	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，该修理厂有烤漆房一套，有配套废气收集治理设施，但设施出气口敞开，不能有效收集和处理挥发有机物。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-803	9月11日	吕梁市	柳林县	柳林县柳石公路高架桥下	锄沟汽车钣金喷漆	山西省吕梁市柳林县 S249(锄沟大街)	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查该汽车钣金配套有喷漆房，内有喷漆设备和油漆，没有安装 VOCs 废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-804	9月11日	吕梁市	柳林县	柳林县建设路红苹果酒店西侧神龙网吧供热锅炉	神龙网吧供热炉	山西省吕梁市柳林县建设路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，神龙网吧位于县城区域内，原供热锅炉已经停用，改为集中供热，检查中发现该锅炉为1蒸吨燃煤热水锅炉，锅炉与烟道连接完好。问题1. 燃煤锅炉取缔不彻底，未完成物理切割。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-805	9月11日	吕梁市	柳林县	柳林县建设路电力宾馆对面	柳林县红苹果快捷酒店	山西省吕梁市柳林县建设路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该酒店位于县城区域内，原有两台热水锅炉，用于供热水，分别为0.8吨立式热水锅炉和0.5吨立式热水锅炉（0.5吨无标牌），现两台炉已停用，烟道与炉体连接完好，已改为热能和集中供热。存在问题：1. 清单淘汰类燃煤锅炉未完成物理切割，取缔不彻底。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-806	9月9日	吕梁市	柳林县	柳林县东12米街307国道旁	柳林县明美舒心阁精品主题酒店	柳林县307国道	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该浴池位于吕梁市柳林县城内，有一台1蒸吨立式燃煤热水锅炉（经营业主介绍），烟道与炉体连接完好，用于洗浴供热水使用，现已经停止使用，已改为电加热烧水。问题1. 未完成物理拆割分解，有恢复使用可能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-807	9月9日	吕梁市	柳林县	柳林县柳林镇屈家沟	山西柳林煤矿有限公司	柳林县柳林镇屈家沟	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，2018年9月9日下午4时由当地环保监察部门配合，对山西柳林煤矿有限公司进行现场检查。举报编号070231信访举报件核查工作，该公司正在生产建设储煤棚和办公楼，共计建筑面积16000平米“企业提供”。经与举报人核实，举报人举报的问题。1. 建筑施工扬尘问题；2. 夜间施工噪声问题；3. 生产过程中厂区扬尘问题。经现场检查举报人反映的问题属实。问题1. 厂区建筑施工有扬尘产生；2. 企业有夜间施工现象，现场发现该建筑工地距离居民最近不足30米；3. 厂区生产过程中有扬尘产生，包括运输扬尘、地面散落物扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。（申请理由：该企业存在的问题为企业在建筑施工时产生的道路运输扬尘，同时该企业还配有公路清扫车2辆，喷雾抑尘车1辆，对厂区进行清扫和喷雾抑尘。此问题由于企业不存 在生产过程中的物料堆场未落实扬尘治理措施，而且企业采用经常性的洒水，减少建筑施工粉尘的排放，发现的问题已经整改完成，所以我们认为不适合按照大气法一百一十七条进行处罚。）	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-808	9月9日	吕梁市	柳林县	柳林县庙湾村清源山泉旁边	中石化城关加油站	柳林县庙湾村	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查，该加油站正在经营，汽油加油机均配置废气回收装置。问题 1：98 号加油机在加油过程中废气回收泵不运转。属于治污设施不正常运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-809	9月9日	吕梁市	柳林县	柳林县薛村镇新庄村 307 国道候二粉汤面食馆对面	柳林县柳电加油站	柳林县薛村镇新庄村	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查该加油站正在经营，有废气回收装置。问题 1.92 号汽油加油机的费气回收泵在加油过程中不运转，未运行治污设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-810	9月9日	吕梁市	柳林县	山西省柳林县薛村镇薛村 307 国道旁	中石化柳林财源加油站	山西省柳林县薛村	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查该加油站正在运行，检查中发现问题：1. 有两套汽油加油机，分别为 95 号汽油和 92 号汽油加油机，有 VOC 废气回收装置，废气回收泵在加油过程中不运转，有机挥发物无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日