

附件

## 吕梁市文水县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-823	9月16日	吕梁市	文水县	吕梁文水县凤城镇沟口村	文水县常乐水暖器材厂以东100米	中国山西省吕梁市文水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时没有对大面积煤堆进行覆盖工作。	属于散乱污企业，分类处置	9月30日

编号	检查时间	城市	县(区)	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-824	9月16日	吕梁市	文水县	吕梁文水县凤城镇沟口村	文水县常乐水暖器材厂	中国山西省吕梁市文水县	工业粉尘无组织排放	检查时该企业处于正常生产的状态。检查时该企业发现以下问题：1. 检查时该企业无法提供任何环保手续；2. 检查时该企业融板工艺、切割、焊接工艺等工艺，均未安装任何环保设备。	属于散乱污企业，分类处置	9月30日
SX-07-825	9月16日	吕梁市	文水县	中国山西省吕梁市文水县G20(青银高速)300米左右	北京奥力康体育用品有限公司	中国山西省吕梁市文水县G20(青银高速)300米左右	未安装治污设施	检查时该企业部分工艺处于正在生产状态(大面积切割工艺)。检查时发现以下问题：1. 检查时该企业无法提供任何环保手续；2. 检查时该企业存在大面积露天喷漆现象；3. 该企业检查时抛丸工艺、喷漆工艺、切割电焊工艺都没有安装任何环保设备。切割工艺产生大量切削废气直排。	属于散乱污企业，分类处置	10月20日

编号	检查时间	城市	县(区)	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-826	9月14日	吕梁市	文水县	文水经济开发区	文水县鑫明泰化工有限公司	中国山西省吕梁市文水县	未安装治污设施	1. 检查时该厂区. 有臭鸡蛋刺激性味道, 疑似防火层及化工原料泄露产生味道; 2. 现场检查时无法提供任何环保手续, 未安装任何环保设施, 危废堆放场所也产生刺激性气味; 3. 该厂处于禁煤区, 核查时有四个燃煤窑炉未切断电源, 一个10t/h以下燃煤锅炉未物理截断; 4. 大量燃煤露天堆放, 未覆盖。	属于散乱污企业, 分类处置	10月20日
SX-07-827	9月14日	吕梁市	文水县	吕梁文水县凤城镇桑村	文水海威钢铁有限公司	山西省吕梁市文水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	核查时该厂未生产, 正在停产改造中, 现场核查时未能提供环保手续, 存在问题如下: 1. 存在大面积露天切割、气焊; 2. 大量砂石露天堆放, 无覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-828	9月14日	吕梁市	文水县	山西省吕梁市文水县凤城镇文水火车站方圆434乡道1千米左右	文水县凤城镇马福安沙场（海威沙场）	中国山西省吕梁市文水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	群众反映该点粉尘、噪声扰民。经检查，信访内容部分属实。检查时发现以下问题：1. 该企业存在交通噪声、粉尘、建设施工噪声，生活垃圾、工业噪声、机动车噪声；2. 该企业有大面积露天沙石，未覆盖，产生扬尘污染；3. 该企业无任何工商手续及环评手续；4. 该企业检查时正处于正在生产状态；5. 该沙场负责人名字为马福安，沙场隔壁为文王海威钢铁厂，走访周边企业，无其他沙场；6. 联系投诉人称没有投诉过，有人冒用其名字进行投诉。	属于散乱污企业，分类处置	9月30日
SX-07-829	9月11日	吕梁市	文水县	吕梁市文水县胡兰镇赵村	文水县赵村永固彩钢瓦厂	中国山西省吕梁市文水县段马线	未安装治污设施	检查时该厂处于未生产状态。检查时该企业发现以下问题：1. 该企业无法提供任何环保手续；2. 该企业没有安装任何环保设备。	属于散乱污企业，分类处置	10月20日

编号	检查时间	城市	县(区)	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-830	9月11日	吕梁市	文水县	吕梁文水县胡兰镇赵村	文水县赵村民兴铝塑门窗厂	中国山西省吕梁市文水县段马线	工业粉尘无组织排放	检查时该企业处于正在生产状态。检查该企业时发现以下问题：1. 该厂存在露天切割现象，产生大量木屑粉尘；2. 检查时该企业无法提供任何环保手续；3. 该企业焊接工艺没有安装任何环保设备。	属于散乱污企业，分类处置	9月30日
SX-07-831	9月11日	吕梁市	文水县	山西省吕梁市文水县刘胡兰镇赵村92号	文水县鑫创装饰材料有限公司	中国山西省吕梁市文水县段马线	未安装治污设施	检查时该企业处于正在生产的状态。检查时发现以下问题：1. 该厂原厂名为文水县兰盾消防器材有限公司，环保手续正在办理；2. 检查该企业时发现该企业没有安装任何除尘设施，车间粉尘直排，扬尘严重；3. 该企业原料随意堆放，扬尘严重。	属于散乱污企业，分类处置	10月20日
SX-07-832	9月10日	吕梁市	文水县	吕梁市文水县凤城镇西门外	文水县西门外宝洁铝合金加工厂	中国山西省吕梁市文水县G307(歧银线)	工业粉尘无组织排放	检查时该企业处于正在生产状态。检查时该工厂发现以下问题：1. 检查时该企业无法提供任何环保手续，且检查时该工厂无安装任何环保设备；2. 检查时该企业存在露天气焊，大量无组织气焊废气直排；3. 该企业存在露天切割，大量切割粉尘，扬尘严重。	属于散乱污企业，分类处置	9月30日

编号	检查时间	城市	县(区)	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-833	9月10日	吕梁市	文水县	吕梁文水县凤城镇北街村	文水县富祥制冷设备有限公司	中国山西省吕梁市文水县G307(歧银线)	未安装治污设施	检查时该企业处于正在生产状态。检查时该企业发现以下问题：1. 该企业无法提供任何环保手续；2. 该企业无安装任何环保设备；3. 该企业存在露天喷漆痕迹；4. 该企业从事保温板生产，保温板压制过程中，融化的保温板产生大量废气直排；5. 该企业存在露天焊接、露天切割现象，大量切削废气直排。	属于散乱污企业，分类处置	10月20日
SX-07-834	9月10日	吕梁市	文水县	吕梁市文水县凤城镇西街外环工业区	文水县利民塑料制品有限公司	中国山西省吕梁市文水县G307(歧银线)	未安装治污设施	检查时该企业处于停产整治中状态。检查时发现以下问题：未根据环评要求安装袋式除尘器和其他环保设备。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-835	9月10日	吕梁市	文水县	吕梁市文水县凤城镇西街	文水县东信机械厂	中国山西省吕梁市文水县G307(歧银线)	工业粉尘无组织排放	检查该企业处于正在生产状态。该企业存在以下问题：1. 检查时该企业无法提供任何环保手续；2. 检查时该企业存在大面积露天切割、电焊问题；3. 该厂无安装任何环保设备，大量电焊烟气直排；4. 检查时，该厂切割工艺没有安装收集装置，大量切削废气无组织排放。	属于散乱污企业，分类处置	9月30日

编号	检查时间	城市	县(区)	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-836	9月10日	吕梁市	文水县	吕梁文水县凤城镇则天大街西口	文水县西门外建设卷闸厂	中国山西省吕梁市文水县G307(歧银线)	未落实VOCs整治要求	检查时该企业处于正在生产状态。检查时发现以下问题：1. 检查时该工厂无法提供任何环保手续；2. 检查时，该企业存在露天刷漆的现象，大量废气直排；3. 该厂存在露天切割现象，无组织粉尘严重。	属于散乱污企业，分类处置	10月20日
SX-07-837	9月10日	吕梁市	文水县	吕梁文水县凤城镇西街	文水县晋辉机械厂	中国山西省吕梁市文水县G307(歧银线)	工业粉尘无组织排放	检查时该工厂处于正在生产状态。检查时发现以下问题：1. 该工厂无法提供任何环保手续；2. 该厂存在露天切割现象，废气直排；3. 该厂的切削工艺，形成大量扬尘，直排严重。	属于散乱污企业，分类处置	9月30日
SX-07-838	9月10日	吕梁市	文水县	吕梁市文水县凤城镇南徐村04055	山西高宏泰建筑工程有限公司	吕梁市文水县凤城镇南徐村04055	未落实VOCs整治要求	检查该企业时该厂处于正在生产状态。检查时发现该企业存在以下问题：1. 检查时该工厂未能提供任何环保手续；2. 检查该工厂存在露天喷漆以及将喷漆完的成品露天晾晒的现象；3. 该厂随配有焊烟处理器，但并未使用，存在大面积露天电焊切割现象，大量废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县(区)	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-839	9月9日	吕梁市	文水县	吕梁文水县胡兰镇大象村	文水县国华油脂有限公司	中国山西省吕梁市文水县 S320	未安装治污设施	检查时该工厂处于未生产状态。检查时发现以下问题：1. 检查该厂时，该厂无法提供任何环评手续；2. 涉气生产设备(反应釜、储罐等)未安装废气收集处理设备；3. 生产过程中油脂原料滴漏现象严重，废气无组织挥发；4. 刺激性物料随意场所未密闭，气味难闻。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-840	9月8日	吕梁市	文水县	山西省吕梁市文水县凤城镇宜儿村	山西文水双峰模板有限公司	中国山西省吕梁市文水县 S320	工业粉尘无组织排放	检查该企业时该厂处于正在生产状态。检查时发现以下问题：1. 该厂无法提供任何环保手续；2. 该厂存在露天喷漆的状态，有机废气直排；3. 大面积切割、电焊、打磨工艺，粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-841	9月8日	吕梁市	文水县	文水县南武乡西庄村	文水县鑫邦机械制造有限公司	中国山西省吕梁市文水县	未落实VOCs整治要求	现场检查该企业时处于正在生产状态。检查时发现以下问题如下：1. 检查时该厂未能提交任何环保手续；2. 该厂存在大面积露天喷漆的情况，有机废气大量直排；3. 该厂露天切割、打磨、焊接作业。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县(区)	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-842	9月8日	吕梁市	文水县	中国山西省吕梁市文水县S320	金鹏饭店	中国山西省吕梁市文水县S320兴世达电动车对面	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时还饭店正在经营中。该饭店处于规定禁煤区范围内。检查该饭店发现以下问题：检查该饭店存在使用煤块作为厨房用煤的现象，燃煤废气直排；仍然有10t/h以下的燃煤锅炉，没有完成物理截断。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-843	9月8日	吕梁市	文水县	文水县西城村	山西立信化工有限公司	中国山西省吕梁市文水县	未落实VOCs整治要求	该厂检查时处于正在生产的状态。检查企业时发现以下问题：1. 检查时该企业存在露天刷漆问题，有机气体直排，未落实VOCs整治要求。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-844	9月7日	吕梁市	文水县	文水县孝义村	文水县孝义村晋丰饭店	中国山西省吕梁市文水县段马线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该饭店还处于正常经营中。位于禁煤区内，检查饭店时发现以下问题：1. 发现设有一个10t/h以下的燃煤锅炉，未进行物理截断，询问该店主称该锅炉冬天将继续用于供暖；2. 该饭店使用煤块作为厨房灶台用煤，产生大量黑烟，直接排放；3. 饭店后院有大量煤无覆盖，露天堆放，产生大量扬尘，无组织排放。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县(区)	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-845	9月7日	吕梁市	文水县	吕梁市文水县凤城镇岳村	文水县帝豪快捷酒店	中国山西省吕梁市文水县G307(凤凰路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查该企业处于正在生产状态。位于禁煤区内，发现以下问题：1. 该企业未完成三证合一；2. 该企业含有两个小于10t/h的锅炉；3. 该企业燃煤锅炉已停用，但未拆除，也未进行物理截断。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-846	9月7日	吕梁市	文水县	吕梁市文水县凤城镇岳村岳青园小区第二家	文水县启航文化传媒有限公司	中国山西省吕梁市文水县G307(凤凰路)	未落实VOCs整治要求	检查该厂处于正在生产状态。检查该企业发现以下问题：1. 该厂无法提供任何环保手续；2. 该厂存在露天喷漆的行为，有机气体无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-847	9月7日	吕梁市	文水县	吕梁文水县凤城镇岳村	文水县岳村全超采暖炉制造厂	中国山西省吕梁市文水县G307(凤凰路)	未安装治污设施	检查该企业处于正在生产状态。检查该企业有以下问题：1. 该企业没有任何环保手续；2. 发现露天喷漆的痕迹；3. 厂内有融焊及切割装置，并没有进行密闭工作，也无粉尘收集治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-848	9月7日	吕梁市	文水县	中国山西省吕梁市文水县G307星光大道量贩式KTV以西50米（凤凰路）	成鹏飞汽修厂	中国山西省吕梁市文水县G307星光大道量贩式KTV以西50米（凤凰路）	未落实VOCs整治要求	检查该企业处于正在生产状态。检查该企业时发现以下问题：1. 该企业没有任何工商营业执照及环评设备；2. 该工厂喷漆工艺有安装过滤棉过滤设备，其中过滤棉更换频率为1年1次，且更换下来的过滤棉该厂做生活垃圾处理；3. 喷漆晾干阶段未运行环保设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-849	9月7日	吕梁市	文水县	文水县凤城镇岳村	文水县岳村鸿运汽服	中国山西省吕梁市文水县G307（凤凰路）	未落实VOCs整治要求	检查该厂时处于正在生产中。检查时发现以下问题：1. 该厂无法提供任何环保手续；2. 该厂喷漆房没有安装任何环保设备，仅有抽风过滤装置，经询问工作人员，内置过滤棉一年更换一次，吸附效率低下；3. 现场询问工作人员换下来的过滤棉如何处理，工作人员称自行焚烧处理。在厂内发现焚烧过滤棉的痕迹；4. 该厂废机油随意堆放，泄露严重，有机废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县(区)	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-850	9月7日	吕梁市	文水县	吕梁文水县凤城镇西街村	文水长江缘大酒店有限公司	中国山西省吕梁市文水县G307(凤凰路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查中该企业处于正在生产中。存在问题如下：1. 该公司处于文水县县城区域内，有两个4t/h燃煤锅炉；2. 检查时该企业没有对两个锅炉完成物理截断。发现炉内依然存在炉压；3. 锅炉室地面依然散放大量的原煤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-851	9月7日	吕梁市	文水县	山西省吕梁市文水县凤城镇土堂村村西	山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿	中国山西省吕梁市文水县G20(青银高速)	工业粉尘无组织排放	检查该工厂处于正在生产的状态。位于当地禁煤区内，检查时发现以下问题：1. 检查该厂时询问该厂工作人员称该厂的三个燃煤锅炉（2台10t/h，1台4t/h）已停用，现场检查时锅炉没有做到物理截断，电力供应正常，仅拉下电闸；2. 砂石露天堆放，未做覆盖处理。	锅炉已做到物理截断，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚	9月30日
SX-07-852	9月7日	吕梁市	文水县	文水县凤城镇新307国道土堂村南段路东	文水县大众汽贸有限公司	文水县凤城镇新307国道土堂村南段路东	未落实VOCs整治要求	现场检查时该厂正处于正常生产中。现场检查发现一下问题：1. 询问该厂无法提供任何环保材料；2. 检查时该工厂仅使用过滤棉工艺净化有机废气，未能有效处理VOCs废气。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县(区)	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-853	9月7日	吕梁市	文水县	吕梁文水县开栅镇北峪口村	山西吉港水泥有限公司	中国山西省吕梁市文水县 S320	工业粉尘无组织排放	现场检查时该厂正处于正在生产中。检查时，发现以下问题：1. 辅助料堆放场有大量粉末扬尘无组织排放；2. 没有根据环评要求对原料堆场进行覆盖。大量粉末扬尘无组织排放；3. 过往货车运输物料途中，没有进行覆盖，大量扬尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-854	9月6日	吕梁市	文水县	山西文水经济开发区(孝义镇孝义村)	山西兴宇机械设备制造有限公司	中国山西省吕梁市文水县 G307(歧银线)	未落实VOCs整治要求	检查该厂时正处于正在生产的状态。检查时发现以下问题：1. 笼袋车间时没有按照环评要求对砂轮机(打磨工艺)设置挡板以及吸尘罩；2. 笼袋车间将喷粉完毕的成品，在空旷处晾干，没有将油漆挥发出来的有机性气体进行收集，无组织排放。大型焊接车间存在露天晾干现象，以及在通风的厂房进行喷漆工作；3. 铝合金切割车间虽安装了袋式除尘器，但是操作时没有进行完全密闭，扬尘无组织排放；4. 笼袋车间新增了喷粉高温工艺，未向当地环保局更新环保手续。该厂没有铝合金切割车间的环评，无法提供相关材料。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县(区)	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-855	9月6日	吕梁市	文水县	吕梁文水县凤城镇武午村	文水县武午村完根模板租赁部	吕梁文水县凤城镇武午村	未安装治污设施	检查时该工厂处于正在生产的状态中。检查时发现的问题如下：1. 检查该厂时，无法提供任何环保手续；2. 营业执照与实际运行范围不符；3. 焊接作业和剪板工艺露天作业，没有进行密封作业，废气无组织排放；4. 废机油泄露严重，有机气体无组织挥发，没有进行油气收集。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-856	9月6日	吕梁市	文水县	山西省吕梁市文水县栅开线西城村	闫三儿废铁回收站	山西省吕梁市文水县栅开线西城村	未安装治污设施	现场检查时该工厂处于生产中的状态。工厂有工人作业。发现以下问题：1. 检查该厂时无法提供任何工商信息和环保手续；2. 该厂切割机露天堆放，存在露天切割的情况；3. 该厂含有融铁切割器，处于露天切割状态；4. 该厂无任何环保设备，切割废气无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-857	9月6日	吕梁市	文水县	吕梁文水县西城乡西城村	文水县西程龙跃铸钢厂	中国山西省吕梁市文水县栅开线	治污设施不正常运行	现场检查时该厂未生产。发现以下问题：1. 该厂无法提供任何环保手续；2. 厂区内大量沙石露天堆放，没有进行覆盖，大量扬尘无组织排放；3. 露天打磨，大量扬尘无组织排放；4. 锅炉装有集气装置，没有正常使用；5. 固化炉没有安装任何环保设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-858	9月6日	吕梁市	文水县	山西省吕梁市文水县栅开线丁菡饭店以北100米	山西省吕梁市文水县栅开线丁菡饭店以北100米王连兵焊拉杆厂	山西省吕梁市文水县栅开线丁菡饭店以北100米	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产中。发现了以下问题：1. 现场检查时该厂没有营业执照，且没有任何环保手续；2. 检查时滚膜工艺有大量扬尘，且工作车间没有进行封闭处理，大量无组织废气排放，设置有防尘设备，处理效果不佳；3. 露天切割，未密闭操作，粉末涂料四溢。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日