

附件

吕梁市中阳县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-892	9月7日	吕梁市	中阳县	中阳金罗镇毛港村340省道路旁	中阳县黎明石油经销有限责任公司第三加油站	中国山西省吕梁市中阳县G209(呼北线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查该加油站正常经营，有油气回收装置，存在问题：现场发现加油机在加油过程中废气回收泵不运转，属于VOCs设施未运行，挥发性有机物无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-893	9月6日	吕梁市	中阳县	中阳县高家沟村金张公里高家沟水库坝堤旁50米处	高家沟塑料加工点	山西省吕梁市中阳县金张线	未安装治污设施	经现场检查，该旧朔料加工点未生产，粉碎机未配套粉尘收集设施，清洗设备清洗水槽内有水，清洗废水通过水泵连接水管未经任何处理排入车间后侧自然形成的坑内。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-894	9月5日	吕梁市	中阳县	中阳县宁乡镇沙会坪	双燕挂车维修钣金烤漆快修服务中心	山西省吕梁市中阳县滨河东路	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，发现：露天喷漆没有任何废气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-895	9月5日	吕梁市	中阳县	中阳县沙会坪东18号	中阳县沙会坪建宏钣金烤漆店	山西省吕梁市中阳县滨河东路	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查该企业正在生产，发现烤漆房内有车辆，没有 VOCs 废气处理装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-896	9月5日	吕梁市	中阳县	中阳县宁乡镇沙会坪	中阳县鑫进汽贸服务有限公司	山西省吕梁市中阳县滨河东路	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查该汽车维修厂正在运营，现场发现未使用 VOCs 废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-897	9月5日	吕梁市	中阳县	中阳县宁乡镇邢家塔村宋家沟0305号	中阳县江苏钣金烤漆店	山西省吕梁市中阳县西街环线	未落实VOCs整治要求	经现场检查发现该汽车喷漆厂未安装VOCs废气治理装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-898	9月5日	吕梁市	中阳县	中阳县任家湾村关西线公路右侧200米处	任家湾村关西线公路右侧200米处秸秆焚烧点	山西省吕梁市中阳县	露天焚烧	经现场检查，中阳县任家湾村关西线公路右侧200米处存在秸秆焚烧现象。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-899	9月4日	吕梁市	中阳县	金罗镇土河村村南	中阳县恒丰洗煤有限公司	中国山西省吕梁市中阳县金罗镇土河村南	未落实VOCs整治要求	经现场检查，该企业未生产，有原料堆放，发现如下问题：1. 存在露天喷漆、露天电焊没有废气回收装置；2. 原料堆放场未按环评采取密闭存储。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日