

附件

咸阳市永寿县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-------------------|------|-----|-----|------|----------------------|--|-----------------------|---|---|-------|
| SX（陕西） -07-307 | 9月7日 | 咸阳市 | 永寿县 | 监军街道 | 永寿县永实 混凝土有限 公司 | 中国陕西省咸阳市 永寿县监 军镇西寨 村以北 312国道 东侧 | 物料堆场未 落实扬尘治 理措施 | 现场检查该企业正在生产，建设有混凝土搅拌加工 生产线两条。存在问题：根据永环发〔2013〕30号 环评批复要求，企业物料输送必须采用封闭式输送 带，密封堆棚，而企业实际建设中存在部分堆棚未 密闭，细沙等物料堆放远远高出围挡，存在未按照 环评要求落实扬尘控制的要求。 | 易产生扬尘物料采 取密闭储存或输送 方式；块状物料入棚 入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措 施。对企事业单位存 在违法行为的，依据 《大气污染防治法》 第一百一十七条，立 案处罚。 | 9月30日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------|-----|-----|------|----------------|------------------|-------------|---|--|--------|
| SX(陕西)-07-308 | 9月4日 | 咸阳市 | 永寿县 | 监军街道 | 陕西秦航机械制造有限责任公司 | 中国陕西省咸阳市永寿县火车站大街 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查，该企业处于生产状态，从事车桥铸件及车悬挂系统等汽车配件的加工生产。环评审批主要生产工艺：铸铁熔化-浇注-砂处理、抛丸-产品，喷漆工序外协。检查情况如下：1.企业新增喷涂生产线未经环评审批，当地环保部门于2017年对其未批先建行为进行立案处罚；现场检查时该生产线不在生产，车间部分窗户处于开启状态未密闭，建议有效封闭；2.铸铁熔化产生烟粉尘经收集后通过布袋除尘设备处理排放，现场检查发现该处理设施废气检测口的取样口径不符合技术规范(规定50cm以上，实际约为30cm)。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 10月20日 |