

附件

运城市绛县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
----	------	----	----	----	-------	-------	------	------	------	------

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-402	9月15日	运城市	绛县	横水镇公交车站西300米	绛县横水镇乐尚汽车维修部	山西省运城市绛县沁东线	未落实VOCs整治要求	现场检查发现，该汽车修理厂有油漆房一座，有工人一名，油漆喷房内有小车一辆。存在问题：1. 未配套建设废气处理设施（voc废气）并且该油漆房内有车刚刚上午完成喷漆；2. 无环保审批手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-403	9月10日	运城市	绛县	横水镇南下吕村	绛县永立铸造厂	中国山西省运城市绛县	排污口不规范	现场检查发现，该公司正在生产；该项目主要从事年产1万t/a铸件和年产5万吨精密铸造生产经营；该项目现场建有2座10吨冲天炉，一间退火车间(直径3.1米煤气发生炉一台、6个退火间)，一处复合加工车间；其中复合加工车间(切割、拉光)已配套建有除尘设施2座。存在问题：1.切割、拉光生产线配套建设的除尘设施烟囱高度仅约7米，不符合环评中20米高度要求，并且未见废气检测口；2.砂轮机生产作业点，未规范生产废气粉尘收集处理；3.冲天炉生产点位，未采取有效封闭措施，现场烟气明显。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX-07-404	9月10日	运城市	绛县	冷口乡乔堡村	冷口乡乔堡村一农田焚烧点	中国山西省运城市绛县沁东线	露天焚烧	现场检查发现，位于冷口乡乔堡村一农田正在焚烧秸秆，现场已焚烧秸秆面积较大(着火点长超约200米、宽约2米)，现场烟尘较大。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百二十九条处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-405	9月7日	运城市	绛县	大交镇续鲁村	中信机电车桥有限责任公司	中国山西省运城市绛县	未落实VOCs整治要求	现场检查发现，检查时因午休未生产；该项目有喷漆工艺(生产线)两个操作台，现场有安装废气收集排放管道；存在问题：1. 两个喷漆操作台均未落实封闭措施，2. 烘干线共两条，均未安装废气收集装置，3. 喷漆废气收集后通过管道、风机、烟囱(高度约五米)排放至外环境，未配套任何治污设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-406	9月7日	运城市	绛县	安峪镇长杆村	绛县安峪镇长杆村农田焚烧点	中国山西省运城市绛县	露天焚烧	现场检查发现，位于绛县安峪镇长杆村北侧正在焚烧垃圾，该村靠近绛县至翼城一级路的一处农田，正在露天焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-407	9月3日	运城市	绛县	横水镇柳庄村东一处农用地	绛县横水镇柳庄村东一处农用地	中国山西省运城市绛县绛县服务区	露天焚烧	现场检查发现，存在问题：横水镇柳庄村东一处农用地，该点存在露天焚烧桔梗现象，焚烧面积较大。(有现场经纬度相机定位作为辅证)	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日