

附件

长治市高新技术产业区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-093	9月16日	长治市	高新技术产业区	山西省长治高新区翟店镇工业园	山西潞泰达电气有限公司	中国山西省长治市潞城市	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产。发现问题：焊接工序正在作业，配备了焊烟净化器，但净化设备闲置未用，查看企业环评资料，报告中要求焊接过程使用焊烟净化器，检查时焊烟无组织排放严重，有视频为证。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX-07-094	9月16日	长治市	高新技术产业区	山西省长治高新区翟店镇羌城村	长治市潞德昌达煤矿机械有限公司	中国山西省长治市潞城市	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正在生产。发现问题：车间内发现多件已喷漆完成的零部件，地面残留喷漆痕迹，且产品表面漆未完全干，未发现任何VOCs处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-095	9月15日	长治市	高新技术产业区	山西省长治高新区老顶山镇朝阳村西(市种鸡场院内)	长治市诺雅聚酯材料制造有限公司	中国山西省长治市郊区G207(锡海线)	未安装治污设施	现场检查时企业未进行生产, 举报内容部分属实。查看了企业手续, 企业具备营业执照, 环评报告和环评批复资料, 环保竣工验收正在进行中。经现场查看及查看环评资料, 高新区环境保护委员会已对该企业下达责令整改政治决定书, 整改内容如下: 1. 原有企业生产废水循环利用, 但设施不完善, 要求完善污水排放设施; 2. 环评报告中未体现塑料颗粒加工工序, 企业却在生产, 要求企业停止塑料颗粒加工, 配备相关污染治理设施, 完善相关手续; 3. 要求整改完成后, 环保竣工验收完成后再进行生产。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	10月20日
SX-07-096	9月10日	长治市	高新技术产业区	长治市城北西街191号高新区德式工业园区	山西海森澳体育科技股份有限公司	中国山西省长治市郊区城北西街194	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产, 营业执照, 环评报告, 环评批复及环保竣工验收资料齐全。发现问题: 焊接工序正在生产, 检查时正有员工进行焊接操作, 产生焊接烟气, 该工序已配备集气罩及废气净化设备, 但未正常开启。建议加强管理, 建立制度, 落实责任。	调查核实, 依法查处, 符合移送公安行政拘留条件的, 及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-097	9月10日	长治市	高新技术产业区	长治市城北西街191号(长治高新区西式工业园)	长治市东科机械设备修理有限公司	中国山西省长治市郊区太行北路	治污设施不正常运行	现场检查时,焊接工序正在生产。发现问题:焊接工序正在生产,焊接烟雾较大,已配备移动焊烟净化器,但并未开启,未正常使用。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日
SX-07-098	9月5日	长治市	高新技术产业区	山西省长治高新区翟店镇郭村	山西三建钢结构有限公司	中国山西省长治市高新区	未安装治污设施	现场检查时正处于生产状态,营业执照,环评报告,环评批复资料齐全,环保竣工验收工作正在进行,除尘装置配备并开启。发现问题:目前油漆辊涂喷涂工序未在环评批复内,尚未配备净化设备,目前使用水性漆喷涂成品,现场有人工补水性漆情况,废气无组织排放现象。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日
SX-07-117	9月4日	长治市	高新技术产业区	长治市云步商业街4幢1-2层1号房	长治市御乾堂古典家具有限公司	中国山西省长治市郊区S102	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产,擦漆工序已配备VOCs处理设备。发现问题:1.木材切割加工工序已配备移动除尘装置,仅用于木材粉尘收集,并未设置排气筒,无组织排放严重;2.擦漆工序配备光氧催化VOCs治理设备,但未配备集气罩,且排气筒不满足15米要求;3.环评批复资料齐全,环保竣工验收工作正在进行,尚未完成。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-118	9月4日	长治市	高新技术产业区	长治高新区大辛庄镇小辛庄村长辛路69号	长治市荣鹏石业有限公司	中国山西省长治市郊区 S102	未安装治污设施	现场检查发现，营业执照等证明文件齐全。发现问题：1. 石料湿法切割工序正在生产，未配备集尘和除尘装置；2. 现场发现存在使用胶粘剂粘合石材工序，未配备相关 VOCs 收集和处理设备；3. 环评批复文件齐全，环保竣工验收工作正在进行，尚未完成。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日