## 附件

## 长治市武乡县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-136	9月12日	长治市	武乡县	太行街	武乡西山 发电有限 责任公司	中国山西省长 治市武乡县太 行街	工业粉尘无组 织排放	经现场检查,企业正常生产,是 2*600 兆瓦机组项目,存在问题有: 1.粗细 储存库车间布袋除尘大量粉尘外扬, 未能达到除尘效果; 2.堆煤场存在大 量煤没有全覆盖。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的 粉尘和气态污染物有效 收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-137	9月11日	长治市	武乡县	石北乡长 蔚村蔚家 渠	武乡县蔚 众建材有 限责任公 司	中国山西省长 治市武乡县 S102	未安装治污设施	经现场检查,企业正常生产,是1.2亿块/年煤矸石烧结多孔砖项目,存在问题:1.用于收集破碎机、筛选机的布袋除尘运行效果差,烟囱转弯处破损未及时修理;2.筛选粘土的传送带没有密封也没安装喷淋装置,易产生扬尘;3.厂区没部分铲车作业地方没有硬化,洒水车也不能进去,易产生扬尘,4.安装设备时存在露天刷漆现象,未落实VOCs整治要求。		10月20日
SX-07-138	9月10日	长治市	武乡县	蟠龙镇温 庄村	山西潞安 温庄煤业 有限责任 公司	中国山西省长 治市武乡县 X651(胜利大 道)	治污设施不正常运行	经现场检查,企业正常生产,规模年产 120 万吨/年,存在问题有 1. 传送带中间转载点处没发现洒水喷雾降尘措施,现场没有发现洒水的痕迹; 2. 锅炉房旁发现工人正在进行喷漆作业,没有对 VOCs 废气进行收集处理; 3. 落煤口(8 只)装有喷淋设施,未能正常喷淋。	调查核实,依法查处,符 合移送公安行政拘留条 件的,及时移送。	
SX-07-139	9月10日	长治市	武乡县	上北漳村 x650 路旁 边桥下	武乡县上 北漳村几 个焚烧点	中国山西省长 治市武乡县 S322	露天焚烧	经现场检查,存在问题:武乡县上北漳村有3处树和树叶焚烧点,现场烟		9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-140	9月9日	长治市	武乡县	洪水镇中村	山西东庄 煤业有限 公司	中国山西省长 治市武乡县 S322	未安装治污设施	经现场检查,企业正常生产,设计生产能力120万t/a,存在问题有:1.筛分车间布袋除尘器电线断了,没有及时接上,配套的两套布袋除尘器一台不能启动,另一台除尘器布袋已烂,配套的设施起不到集尘效果;2.洗轮胎平台没有运行,拉煤车直接出厂没有经过洗轮胎平台;3.筛分车间有两个门口,另一个门口大量粉尘外扬;4.煤场内有个机械修理车间,电焊切割工业粉尘,直接无组织排放;5.煤场内机修车间进行喷漆,VOCs没按要求收集处理。	按环评批复要求安装治 污设施,并确保正常使 用。存在违法生产行为 的,依法立案处罚。	10月20日
SX-07-141	9月9日	长治市	武乡县	洪水镇中村	武乡县途 畅建材有 限公司	中国山西省长 治市武乡县 S322	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	经现场检查,企业是进行沥青混合料搅拌站,沥青搅拌 20 天前停工,水稳合搅拌目前一直在生产,主要存在问题有:1.水稳拌合站处,石粉,砂石露天堆放,产生扬尘较大;2.拌合站处原料传送带,进料口,出料口等,没有封闭作业,也没有安装喷淋设施,没有进行有效的防尘措施;3.目前项目未经环保设施竣工验收已投入生产。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-142	9月9日	长治市	武乡县	潘龙镇柳 沟村柳沟 铁厂	武乡县潘 龙镇柳沟铁 厂内垃圾 焚烧点	武乡县潘龙镇 柳沟村柳沟铁 厂	露天焚烧	经现场检查,武乡县潘龙镇柳沟村柳 沟铁厂内正在焚烧垃圾,现场没发现 责任人,旁边黄色建筑是柳沟村小学。	问题,依据《大气污染防	9月30日
SX-07-143	9月8日	长治市	武乡县	长乐村武 乡县 S322 旁	武乡县长 乐村秸秆 焚烧点	中国山西省长 治市武乡县 S322	露天焚烧	经现场检查,一村民在焚烧秸秆,劝 阳无效	进一步调查核实,对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题,依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	9月30日
SX-07-144	9月8日	长治市	武乡县	洪水镇苏 裕村桥上	洪水镇盛 磊石材二 部	中国山西省长 治市武乡县 S322	工业粉尘无组 织排放	经现场检查,企业主要进行大理石切割,存在问题:切割大理石过程中产生粉尘,无配套设施,粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的 粉尘和气态污染物有效 收集处理。	9月30日
SX-07-145	9月8日	长治市	武乡县	墨镫乡马 堡村	墨镫华友 福利洗煤 有限公司	中国山西省长 治市武乡县 S322	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	经现场检查,企业存在问题有:煤料 堆场没有按要求进行覆盖,产生扬尘 污染。		9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-146	9月8日	长治市	武乡县	墨镫乡墨 镫村	山西三元 福达煤业 有限公司	中国山西省长治市武乡县		经现场检查,企业在生产,存在问题: 1.在厂区露天进行刷漆,废气无组织排放;2.在机修厂车间进行电焊及切割,没有配套废气收集装置。	行, 收集后的废气经处理	10月20日
SX-07-147	9月8日	长治市	武乡县	苏裕村瓦 窑上	武乡县苏 裕村瓦窑 上焚烧点	中国山西省长治市武乡县	露天焚烧	经现场检查,武乡县苏裕村瓦窑上一村民在山间上焚烧草木,进行耕种。	进一步调查核实,对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题,依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	9月30日