

附件

焦作市城乡一体化示范区督办问题清单

| 编号        | 检查时间 | 城市  | 县区       | 乡镇  | 污染源名称           | 污染源地址                | 问题类型              | 存在问题                                                           | 整改要求                                                                                 | 完成时限   |
|-----------|------|-----|----------|-----|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HN-07-223 | 9月6日 | 焦作市 | 城乡一体化示范区 | 宁郭镇 | 河南广润燃气有限公司临河加油站 | 中国河南省焦作市武陟县S235(迎宾路) | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 | 现场检查时，该加油站正在生产。存在问题：五个加油枪皮套损坏，加油时有明显异味。油罐区一次油气回收设施，没有按照规定安装球阀。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 10月20日 |