

附件

## 焦作市马村区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-232	9月13日	焦作市	马村区	待王街道办事处	东星炭电极有限公司	河南省焦作市马村区待王街道办事处东孔庄村	排污口不规范	督导组对焦作市东星炭电极有限公司检查时企业正在生产，存在问题：中控室一层脱硫泵车间内弥漫严重酸气；混凝成型车间废气排放烟囱不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-233	9月10日	焦作市	马村区	解放东路	国隆科技股份有限公司	河南省焦作市马村区解放东路3968号	排污口不规范	检查时企业正在试生产，发现问题：1，干粉砂浆车间配套的除尘设施未按要求安装排气筒；2，微纳米负氧离子室内外装饰板材车间VOCs治理设施集气罩安装不规范；3，排气筒未设置检测口，且无排污口标识牌。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
HN-07-234	9月9日	焦作市	马村区	待王镇赵张弓村	金冠嘉华电力有限公司	河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该企业正在生产，发现问题：石膏库物料外溢且无苫盖；储煤仓库门外路面有粉末状燃煤。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-235	9月9日	焦作市	马村区	待王镇焦新路	万方铝业股份有限公司	河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧	排污口不规范	督导组对焦作万方铝业股份有限公司检查时发现企业正在生产，存在问题：组装车间烟囱监测口处于开放状态。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日