

附件

三门峡市卢氏县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-386	9月16日	三门峡市	卢氏县	文峪乡	东方成品油有限公司望家村加油站	中国河南省三门峡市卢氏县文峪乡望家村	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时该企业正在经营，存在问题：1. 检查发现阻火通气帽通气管下方阀门未关闭，处于打开状态；2. 检查发现汽油加油枪集气罩上有一破洞，破洞面积约2平方厘米；3. 检查时发现加油机内有漏油现象。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-387	9月16日	三门峡市	卢氏县	东明镇	第八建筑安装工程有限公司	中国河南省三门峡市卢氏县东明镇产业集聚区滨河路与华夏路交叉口	排污口不规范	现场检查时该企业未生产，存在问题：1. 水泥稳定层搅拌站产生的粉尘配套袋式除尘器，袋式除尘器的排气筒高度约5米，不符合环评要求的15米高度；2. 水泥稳定层搅拌站入料口无围挡，也没有喷淋降尘设施；3. 现场检查时发现该单位内有一个加油站，该加油站有加油机2台，其中1台正在运行中，另外1台已废弃。现场未能提供该加油站的审批手续。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
HN-07-388	9月15日	三门峡市	卢氏县	汤河乡	黑牛矿业有限公司	中国河南省三门峡市卢氏县汤河乡杨家庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，存在问题：未按照现状环境影响评估报告要求设置矿石原料棚及固定式喷淋洒水设施，矿石原料仅用防尘网覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月30日
HN-07-389	9月15日	三门峡市	卢氏县	汤河乡	新坪村菊花烘烤车间项目施工工地	中国河南省三门峡市卢氏县汤河乡新坪村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现该工地正在施工，存在问题：场地和物料沙土堆场无喷淋及洒水设备。沙土堆场未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-390	9月15日	三门峡市	卢氏县	东明镇	卢氏县东明镇高速收费站北侧无名渣土堆场	中国河南省三门峡市卢氏县东明镇高速收费站大楼北侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现卢氏县东明镇高速收费站大楼北侧无名渣土堆场未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-391	9月13日	三门峡市	卢氏县	文峪乡	黑了宿村垃圾焚烧点	中国河南省三门峡市卢氏县文峪乡黑了宿村	露天焚烧	现场检查时发现文峪乡黑了宿村10KV文苏线分支1-17电线杆旁露天焚烧垃圾，到达着火点时垃圾仍在燃烧，有明火，过火面积约10平方米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
HN-07-392	9月13日	三门峡市	卢氏县	横涧乡	中铁五局集团蒙华铁路MHTJ—15标段七号混凝土拌合站	中国河南省三门峡市卢氏县横涧乡衙前村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该企业正在生产，一台高效节能环保热水锅炉未运行，该锅炉为2吨热水锅炉，锅炉型号：C11HR14—85/60。存在问题：1.检查时发现该锅炉炉膛内有明显煤渣及未烧完的煤块，燃煤锅炉屋内约30米处堆放大量煤炭。现场未能提供锅炉使用证；现场未提供燃煤锅炉淘汰清单，无法查证该锅炉是否在燃煤锅炉淘汰清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-393	9月13日	三门峡市	卢氏县	横涧乡	西威铝型材门市	中国河南省三门峡市卢氏县横涧乡衙前村	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，一台塑料门窗点焊机正在运行。存在问题：1. 塑料门窗点焊机产生的有机废气未安装污染防治设施；2. 双头切割锯产生的粉尘未安装污染防治设施，存在扬尘影响。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HN-07-394	9月12日	三门峡市	卢氏县	横涧乡	下柳村秸秆焚烧点	中国河南省三门峡市卢氏县横涧乡下柳村赵强民农田	露天焚烧	现场检查时发现村民正在露天焚烧秸秆，到达火点时发现共有7个焚烧点，其中1堆秸秆正在燃烧，有明显火焰，其余6堆已熄灭，但用手试探，仍有余热。过火面积共约10平方米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
HN-07-395	9月12日	三门峡市	卢氏县	横涧乡	祥发工贸有限公司南侧无名施工工地物料堆场	中国河南省三门峡市卢氏县横涧乡下柳村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该工地正在施工，存在问题：渣土堆场未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-396	9月11日	三门峡市	卢氏县	东明镇	渣土运输车 (陕GLZ865)	中国河南省三门峡市卢氏县东明镇,在卢氏县至沙河乡的X082县道上2公里+300米处	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现车牌为陕GLZ865的渣土车满载渣土,正在卢氏县至沙河乡的X082县道2公里+300米处行驶,该车车斗内运输的渣土未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
HN-07-397	9月11日	三门峡市	卢氏县	沙河镇	十三五交通运输扶贫建养一体化项目石料生产加工厂	中国河南省三门峡市卢氏县沙河镇杨家村	排污口不规范	现场检查时该企业未生产,存在问题:破碎工段粉尘配套的除尘器排气筒高度约2米,无法满足15米高度的要求。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
HN-07-398	9月11日	三门峡市	卢氏县	沙河镇	“建养一体化”一标砂石堆场	中国河南省三门峡市卢氏县沙河镇果角村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该工地未在施工,存在问题:砂石和矿沙堆场未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-399	9月10日	三门峡市	卢氏县	双龙湾镇	张帮锁木材加工作坊	中国河南省三门峡市卢氏县双龙湾镇蚂蚁岭村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，存在问题：锯木木屑废料无覆盖和围挡，露天堆放，无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-400	9月10日	三门峡市	卢氏县	潘河乡	北方矿业有限公司	中国河南省三门峡市卢氏县潘河乡清河村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业正在生产，颚式破碎机未在运行。存在问题：原料矿石堆场未覆盖，存在扬尘影响。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-401	9月10日	三门峡市	卢氏县	潘河乡	海鑫萃取电积铜板厂	中国河南省三门峡市卢氏县潘河乡前坪村	排污口不规范	现场检查时该企业正在生产，存在问题：1. 萃取车间使用有机萃取剂、260#溶剂油和98%的硫酸，萃取设备及车间未采取密闭措施，也未按照环评要求安装鼓风机、排气扇和通风设备等废气治理设施，硫酸雾和有机废气无组织排放；2. 破碎工序袋式除尘器配套的排气筒约3米，不足环评要求的15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-402	9月8日	三门峡市	卢氏县	五里川镇	万顺矿业有限公司	中国河南省三门峡市卢氏县五里川镇毛坪村	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，存在问题：燃煤废气经除尘器除尘后经引风机引入脱硫设施之前的管道断开(突发事故性断裂，非人为)，引风机正在运转，燃煤废气大部分未经脱硫处理直排。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HN-07-403	9月8日	三门峡市	卢氏县	五里川镇	五里川镇前村无名土石堆场	中国河南省三门峡市卢氏县五里川镇G209(呼北线)国道路边400V前前线01号电线杆旁	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，存在问题：土石堆场未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-404	9月7日	三门峡市	卢氏县	文峪乡	涧西家具厂	中国河南省三门峡市卢氏县涧西新桥十字路口向东100米	未安装治污设施	现场检查时该企业未生产，存在问题：木料打磨工段、锯木工段产生的粉尘未配套治理设施，现场有大量成品，地面有积尘，存在明显生产痕迹。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-405	9月7日	三门峡市	卢氏县	横涧乡	卢氏县中医院、县二院合并搬迁新建项目工地	中国河南省三门峡市卢氏县横涧乡衙前村G209(滨河西路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，存在问题：物料黄沙堆场未覆盖，建筑废料堆场未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
HN-07-406	9月6日	三门峡市	卢氏县	东明镇	众成新型材料砖厂	中国河南省三门峡市卢氏县东明镇	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，存在问题：燃煤窑炉废气在线仪7月18日至8月5日无数据；7月份至今在线仪二氧化硫、氮氧化物、颗粒物有数据的，数据显示异常偏低，氧含量一直在19%—20%左右。该单位擅自改变在线仪采样口位置，上移约10米，现场检查时未能提供相关审批手续。检查时发现窑炉正在燃煤，燃煤窑炉配套的脱硫、除尘设施停运，未配套脱硝设施，燃煤废气直排。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HN-07-407	9月6日	三门峡市	卢氏县	文峪乡	河南金海生物科技有限公司	中国河南省三门峡市卢氏县文峪乡涧西村	未安装治污设施	现场检查时该企业部分车间正在生产，部分车间正在建设中。存在问题：正在建设的车间西侧部分物料堆场未覆盖。正在生产的车间的原材料木屑堆场未按照环评要求建立全封闭仓库和安装水喷淋设施，木屑露天堆放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-408	9月6日	三门峡市	卢氏县	横涧乡	横涧程通汽修部	中国河南省三门峡市卢氏县横涧乡衙前 G209 边	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在经营，喷漆房未在使用。存在问题：配套的漆雾净化器铭牌标注的粉尘过滤方式为干式和水式，空气过滤方式为活性炭吸附+水过滤，现场打开漆雾净化器发现设施内无水。	从事服装干洗和机动车维修等服务活动的经营者，应当按照国家有关标准或者要求设置异味和废气处理装置等污染防治设施并保持正常使用，防止影响周边环境依据《大气污染防治法》第一百二十条，立案处罚。	10月20日
HN-07-409	9月5日	三门峡市	卢氏县	瓦窑沟乡	蒙西华中铁路股份有限公司蒙华铁路 MHTJ—16 标三工区龙泉坪碎石厂	中国河南省三门峡市卢氏县瓦窑沟乡龙泉坪村 G209(呼北线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，存在问题：砂料堆场未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-410	9月5日	三门峡市	卢氏县	瓦窑沟乡	海鑫富通工程材料有限公司瓦窑沟村砂石料加工厂	中国河南省三门峡市卢氏县瓦窑沟乡瓦窑沟村 G209(呼北线)1137 公里+300 米	物料堆场未落实扬尘治理措施	举报情况部分属实。现场检查时该企业未生产，存在问题：部分砂石输送带未能密闭，进料口无围挡。砂石原料堆场和砂石成品堆场未完全覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-411	9月4日	三门峡市	卢氏县	东明镇	城关恒鑫汽车修理部	中国河南省三门峡市卢氏县解放路东段	未安装治污设施	现场检查时该企业正在生产。存在问题：喷漆房有机废气未配套废气处理设施。	从事服装干洗和机动车维修等服务活动的经营者，应当按照国家有关标准或者要求设置异味和废气处理装置等污染防治设施并保持正常使用，防止影响周边环境依据《大气污染防治法》第一百二十条，立案处罚。	10月20日
HN-07-412	9月4日	三门峡市	卢氏县	东明镇	迅捷钣金喷漆门市	中国河南省三门峡市卢氏县G209(呼北线)烟站斜对面	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业在生产，喷漆房未在使用。存在问题：1. 喷漆房有机废气配套活性炭吸附+水过滤漆雾净化器，漆雾净化器内无水、活性炭长期未更换、基本失效，活性炭量少，活性炭仅覆盖活性炭托盘截面积的一半，大量有机废气未能有效吸附。	从事服装干洗和机动车维修等服务活动的经营者，应当按照国家有关标准或者要求设置异味和废气处理装置等污染防治设施并保持正常使用，防止影响周边环境依据《大气污染防治法》第一百二十条，立案处罚。	10月20日
HN-07-413	9月4日	三门峡市	卢氏县	官道口镇	翠龙矿业有限公司	中国河南省三门峡市卢氏县官道口镇寨上村	排污口不规范	举报内容部分属实。现场检查时该企业未生产，该单位有《使用林地审核同意书》（豫林资许（2012）271号）。存在问题：爆破作业期没有洒水设施，无法做到爆破前先在爆破现场洒水，爆破粉尘无法得到有效治理；锤式破碎机产生的粉尘配套的一台脉冲式除尘器的排气筒高度约6米，未达到环评要求的15米高度；振动筛分机产生的粉尘配套的三台脉冲式除尘器（环评要求安装1台）的排气筒高度约6米，未达到环评要求的15米高度。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百零九条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-414	9月3日	三门峡市	卢氏县	文峪乡	熊耳水泥有限公司	中国河南省三门峡市卢氏县产业集聚区北岸滨河路中段	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，存在问题：部分物料堆场无遮盖、无喷淋系统；物料上料口无围挡；堆场场地积尘较多，喷淋系统配备不足，现场无组织扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月30日
HN-07-415	9月3日	三门峡市	卢氏县	文峪乡	皇甫新型建材有限公司	中国河南省三门峡市卢氏县S322	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：在线监测仪（2017年9月24日通过验收）从7月份至今烟气流量为0，含氧量19%以上，在线仪数值显示颗粒物、氮氧化物、二氧化硫数值异常低，查看企业提供的检测报告（监测日期2017年3月24日）显示颗粒物、氟化物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度折算值数值较高。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日