

附件

## 三门峡市陕州区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-425	9月15日	三门峡市	陕州区	张茅乡	岭南饭店	中国河南省三门峡市陕县张茅乡麻湾村g310国道南侧	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该饭店有经营性炉灶2台，正在使用，现场堆放无烟煤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HN-07-426	9月15日	三门峡市	陕州区	硖石乡硖石街	鑫鑫源矿产品有限公司	中国河南省三门峡市陕县G310(连天线)	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业正在生产，存在问题：该企业除尘设备无法正常使用。破碎、传送无抽风集气罩。车间内排气管道断裂。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-427	9月15日	三门峡市	陕州区	观音堂镇	留海微车修配店	中国河南省三门峡市陕州区G310(连天线)段岩汽车站旁	未落实VOCs整治要求	经现场检查发现，该修理店正在营业，存在问题：有喷漆设备及材料，未安装VOCs净化设备。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HN-07-428	9月15日	三门峡市	陕州区	观音堂镇	恒通汽车修理厂	中国河南省三门峡市陕州区G310(连天线)段岩村口	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正在生产，有1个喷漆车间，内有喷漆设施和材料，存在问题如下：1.喷漆车间门外有刚完成喷漆的大型车辆，存在车间户外露天大型车辆喷漆问题；2.喷漆车间未安装VOCs废气治污设施，仅有过滤棉。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HN-07-429	9月15日	三门峡市	陕州区	观音堂镇	建英粮店	中国河南省三门峡市陕州区G310(连天线)观音堂镇段岩汽车站旁	未安装治污设施	经现场检查，该企业正在生产面粉，粉尘有收集，无除尘设施，通过排气筒直接排放，粉尘大。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-430	9月15日	三门峡市	陕州区	观音堂镇	金帝宾馆	中国河南省三门峡市陕州区观音堂镇G310(连天线)段岩路口南侧	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查,存在如下环境问题:一台1.5蒸吨燃煤锅炉,有存煤,有炉渣,烟道未切割,可正常使用,尚未改造。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	9月30日
HN-07-431	9月15日	三门峡市	陕州区	观音堂镇	观音堂火车站货场	中国河南省三门峡市陕州区G310(连天线)教会旁边	物料堆场未落实扬尘治理措施	属实。该货场大门锁闭,白天未见车辆运煤。经现场检查及周边居民调查,存在如下问题:1.离周边居民点近,约30到50米;2.主要晚上运煤;3.货场大量存煤,约一公里长,均无覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日
HN-07-432	9月15日	三门峡市	陕州区	观音堂镇段岩村	辉煌成泰实业有限公司	中国河南省三门峡市陕县G310(连天线)观音堂火车站对面	排污口不规范	经现场检查,检查时未生产,现场有破碎煤堆,存在问题:破碎车间未按环评要求安装布袋除尘设施;排气筒高度约9到10米,而环评要求排气筒高度15米。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-433	9月10日	三门峡市	陕州区	原店镇	瑞元刚玉有限公司	中国河南省三门峡市陕州区原店镇	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，有一台污染源在线监测系统（设备编号：20170516X0018099）正在运行，发现问题如下：1. 在线监测系统伴热管温度表显示的温度为124.9度与实际不符（通过现场对伴热管摸探测试温度在常温以下）会影响数据有效性，2. 缺少对现场软件升级等情况的运维记录，6月份更换软件，新软件6月9日到13日数据异常，二氧化硫实测值最大近400mg/m <sup>3</sup> ，与旧软件数据显示差距交大，3. 二氧化氮标气过期（2017年5月到期）未及时更换（2018年7月更换）。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HN-07-434	9月10日	三门峡市	陕州区	原店镇	实德塑钢铝合金批发加工部垃圾焚烧点	三门峡市陕州区西站兴隆路中段	露天焚烧	经现场检查，该企业正在生产，存在如下环境问题：1. 塑钢加工车间无粉尘收集处理设施；2. 加工尾料在场内外两个点正在料焚烧，且有长期焚烧痕迹，据介绍因无处消纳且外运无人接收，所以焚烧处理。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-435	9月9日	三门峡市	陕州区	大营镇	同心路下峪里旁无名施工工地	中国河南省三门峡市陕州区同心路下峪里附近	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查发现，有5.6百平方米工地渣土没有覆盖，没有扬尘防护措施，易引起扬尘风险。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-436	9月9日	三门峡市	陕州区	张湾乡大坪村	大坪食用菌基地	中国河南省三门峡市陕州区张湾乡大坪村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该基地有6锅炉、1台烘干机，均无铭牌，具体情况如下：有2台锅炉已拆除、1台使用塑料覆盖未使用，2台燃煤锅炉正在使用，每条约0.5蒸吨，炉旁有炉灰，并有煤炭堆放。其余1条约0.5蒸吨锅炉和烘干机正在使用，据农户介绍使用蘑菇渣等生物质，但未上烟气处理设施。该基地未见负责人。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HN-07-437	9月9日	三门峡市	陕州区	张湾乡	文珍食用菌农村专业合作社旁渣土堆场	中国河南省三门峡市陕县018县道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现在检查时该工地未生产，工地未围堰，堆放有约4000平方米面积的砂土，砂土未覆盖，易引起扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-438	9月9日	三门峡市	陕州区	张湾乡	双春飞食用菌农民专业合作社	三门峡陕州区018县道科技示范户411222-0110	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查该企业正在生产，发现问题如下：该合作社无人在现场，场内有4台锅炉，1台已拆除，2台锅炉未拆除，各约0.5蒸吨，还有1台燃煤蘑菇烘干机，约0.5蒸吨，均具备使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HN-07-439	9月7日	三门峡市	陕州区	西张村镇	聚友果蔬农民专业合作社	中国河南省三门峡市陕州区西张村镇大安头村	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业正在生产，有两台塑料注射成型机（每台77.35KW），存在问题：企业无环评，未安装VOCs废气收集处理设施，废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HN-07-440	9月7日	三门峡市	陕州区	西张村镇丁管营村	富康食用菌农民专业合作社	中国河南省三门峡市陕县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现在检查该企业正在生产，存在问题如下：有1台无铭牌的燃煤锅炉，按企业介绍为0.3吨每小时，配水膜除尘，用于蘑菇灭菌，一年用两次，每次用半个月。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HN-07-441	9月7日	三门峡市	陕州区	西张村镇张一村	丰硕食用菌农民专业合作社	中国河南省三门峡市陕县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该企业未生产，存在问题：1台1吨每小时燃煤锅炉已停用，烟道未切割，锅炉尚未改造或拆除，具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HN-07-442	9月7日	三门峡市	陕州区	西张村镇	崱山金矿有限公司	中国河南省三门峡市陕县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该企业未生产，存在问题：现场有用于取暖的应淘汰燃煤锅炉（4t/h）1台未拆除，没有对烟道管路进行物理切割；锅炉房内和外各堆放有用于锅炉使用的燃煤约1吨。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-443	9月4日	三门峡市	陕州区	观音堂镇	观音堂镇韩洼村无名渣土堆场	中国河南省三门峡市陕县	物料堆场未落实扬尘治理措施	发现扬尘问题:建筑垃圾及渣土倾倒、堆放,占地面积约1200平方米;渣土约800立方米,建筑垃圾约200立方米;堆放场地无围堰、无覆盖,有粉尘污染;部分建筑垃圾及渣土对周边农田有压占风险。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日