

附件

## 运城市新绛县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
----	------	----	----	----	-------	-------	------	------	------	------

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-426	9月16日	运城市	新绛县	新绛县	中石化山西运城新绛分公司南社加油站	中国山西省运城市新绛县南社村大街	未安装油气回收装置或装置不正常运行	该单位为加油站，检查时正在营业，有两台加油机，汽油柴油各一台，其中汽油加油机油枪未安装油气收集罩，未有油气回收管，未安装油气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-427	9月14日	运城市	新绛县	古交镇	山西卓尚达地毯有限公司(鹏程无纺布厂)	中国山西省运城市新绛县古交镇村	排污口不规范	<p>该单位为地毯生产企业,原名鹏程无纺布厂,后更名为山西卓尚达地毯有限公司,正在生产,投诉人为匿名,反映该单位产生大量废气,使用煤炭,有气味和粉尘。现场检查情况:该建设项目于2018年6月通过环保验收,建有一台1吨生物质导热油炉,安装有除尘器,锅炉正在使用,除尘器正在运行,烟囱未有黑烟冒出情况,现场未发现燃煤堆放,锅炉前堆放有生物质燃料;涂布工序按环评要求安装有活性炭吸附装置,正在使用,厂房内能闻到异味,厂区内未闻到明显异味,厂区外未闻到异味。该企业周边200米内未见有居民住宅,经现场检查未发现投诉人所反映的情况,举报不属实,需通过监测确认锅炉和涂布工序产生废气是否达标,现场无近期监测报告。存在问题,该单位有一台一吨锅炉,环评要求烟囱高度不得低于25米,现场检查该单位锅炉房高度为9米,烟囱高度明显不足25米,排污口不规范。</p>	<p>进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。</p>	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-428	9月12日	运城市	新绛县	孝陵庄村	新绛县绛州绿蔬菜有限公司	中国山西省运城市新绛县799县道和041乡道交汇口	未安装治污设施	该场地在绛州绿蔬菜有限公司院内，进行玉米脱粒和烘干，检查时未生产，有两名工人值班，存在问题：该单位有一台玉米粒烘干机，有一个22千瓦的生物质锅炉，锅炉未配套污染防治设施，但现场检查时锅炉内存有燃烧过的煤渣，锅炉外堆放有散煤，存在生物质锅炉使用燃煤问题，现场工人表示无法联系企业负责人，未提供营业执照和环保相关手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-429	9月11日	运城市	新绛县	横桥乡	新绛县横桥乡南庄瑞兵修理部	中国山西省运城市新绛县横桥村南庄村村西	未落实VOCs整治要求	该单位为汽车修理部，现场检查时正在营业，存在问题：该修理部有一间烤漆房，房内停有一台车，有刚喷完漆的痕迹，未配套VOC处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-430	9月11日	运城市	新绛县	横桥乡	新绛县蔬菜批发市场升级改造施工工地	新绛县108国道东侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该施工工地正在施工中，现场有工人在施工作业，存在问题：现场约300多平米沙土未覆盖，出入口未安装车辆冲洗装置，主要道路地面未进行硬化处理，产生扬尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-431	9月11日	运城市	新绛县	古交镇	古交镇桥西村文学豆制品加工厂	中国山西省新绛县古交镇桥西村村西	未安装治污设施	该单位为豆制品加工厂，正在生产，存在问题：该加工厂有一台小于0.1吨的立式固定炉排手烧燃煤锅炉，正在使用，未安装治污装置，燃烧过程中冒出黑烟。	对锅炉进行拆除，限期更换能源。	10月20日
SX-07-432	9月11日	运城市	新绛县	古交镇	新绛县古交镇桥西村晨晨钣金喷漆点	新绛县古交镇桥西村	未落实VOCs整治要求	该单位为汽车维修企业，正在营业，建有一个烤漆房，存在问题：该烤漆房未安装VOC处理设施，烤漆房内存放有油漆桶和喷漆设备，使用电正常，有生产痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-433	9月11日	运城市	新绛县	三泉镇	新绛县三泉镇水西村昌泽家居广场	中国山西省运城市新绛县三泉镇水西村	未落实VOCs整治要求	该单位为家居销售商场，正在营业，存在问题：1.该广场四楼为家具加工场所，未办理环保相关手续，家具加工场所包括板材切割、喷漆等工序，其中喷漆车间未安装有机废气处理装置，现场存有大量油漆桶，地面和设备有部分未干油漆，有近期喷漆作业痕迹，作业时有机废气将未经处理后排放；2.板材切割过程部分切割机粉尘回收装置回收的锯末在广场厂房北侧露天堆存，未苫盖，堆存面积约为20平方米。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-434	9月11日	运城市	新绛县	龙兴镇	新绛县新城建忠橱柜加工部	中国山西省运城市新绛县龙兴镇王庄村	未落实 VOCs 整治要求	该单位为家居加工企业，检查时正在生产，存在问题：该单位无悬挂厂牌，建有一座喷漆车间，车间有家具部件正在进行喷漆，漆为油性聚酯漆，企业以营业执照未在厂内为由未提供营业执照，现场找到环评，环评要求该喷漆工序应配套有UV+活性炭吸附装置，但还企业未安装，有机废气未经处理后排放。另发现该单位水帘装置产生的含油漆废水未经处理通过私设管道直接排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-435	9月11日	运城市	新绛县	龙兴镇	新绛县新城冬宾汽车维修部	中国山西省运城市新绛县龙兴镇王庄村	未落实 VOCs 整治要求	该单位为汽车维修企业，正在营业，建有一个烤漆房，存在问题：该烤漆房未安装 VOC 处理设施，房内堆放有喷漆使用的各种漆料，用电正常，有喷漆作业痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-436	9月11日	运城市	新绛县	龙兴镇	新绛县新城永彬汽修部	中国山西省运城市新绛县龙兴镇王庄镇	未落实 VOCs 整治要求	该单位为汽车维修企业，正在营业，建有一个烤漆房，存在问题：该烤漆房内挺有一辆待修理的汽车，未安装 VOCs 处理设施，使用电正常，有喷漆作业痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-437	9月11日	运城市	新绛县	新城	新绛县新城二军汽修部	中国山西省运城市新绛县新城磨头村旅游路路北	未落实 VOCs 整治要求	该单位为汽车维修企业，正在营业，建有一个烤漆房，存在问题：该烤漆房未安装 VOC 处理设施，烤漆房内存放有油漆桶和喷漆设备，使用电正常，有生产痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-438	9月10日	运城市	新绛县	商贸经济开发区	新绛县南关艺通汽修厂	中国山西省运城市新绛县G108大桥口	未落实 VOCs 整治要求	该单位为汽车维修企业，现场检查时正在经营，存在问题：该企业有两个烤漆房，其中一个配套有 VOC 处理设施，另一个未安装 VOC 处理设施，两个烤漆房检查时未使用，烤漆房外有汽车零部件正在进行露天喷漆。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-439	9月10日	运城市	新绛县	商贸开发区	新绛县商贸开发区建红钣金门市部	中国山西省运城市新绛县商贸开发区狄庄段	未落实VOCs整治要求	该单位为汽车修理企业,现场检查时正在营业,建有一个烤漆房,存在问题:该单位烤漆房未配套安装VOC处理设施,现场烤漆房外一台汽车正在进行露天手工喷漆,检查时油漆未干。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SX-07-440	9月10日	运城市	新绛县	商贸经济开发区	新绛县凯磊汽贸有限公司	运城市新绛县商贸经济开发区狄庄村108国道北	未落实VOCs整治要求	该企业为汽车销售维修企业,正在营业,建有一间烤漆房,存在问题:烤漆房配套有有机废气回收处理装置,现场检查时发现其废气处理设施外堆放有三张使用过的过滤棉网,企业拒绝打开废气处理设施过滤棉网更换口,执法人员自行打开后,发现该设备内本应安放过滤网的地方空置,未见任何过滤材料,该设备无法实现有机废气回收处理效果,废气未经任何处理后排放。已视频取证。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SX-07-441	9月7日	运城市	新绛县	万安乡东马村边	万安乡东马村南侧山沟焚烧点	中国山西省运城市新绛县	露天焚烧	在万安乡东马村南侧山沟发现一处焚烧点,焚烧责任人现场已逃跑,由于树木遮挡,无法估算焚烧面积,可见有两个着火点,现场已通知属地环保部门。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百二十九条处罚。	9月30日