

附件

邯郸市邯山区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-584	9月18日	邯郸市	邯山区	邯郸市邯山区东南环路(文杰物流园)	文杰物流园加工厂	中国河北省邯郸市邯山区东环南路	未安装治污设施	检查时发现，该物流园有三家木门加工厂，第一家是重庆鸿丞木业，现场未进行加工生产，现场有加工平台及工具；第二家是柜门批发零售，现场在加工生产，有切割设备，生产时会产生噪声，有少量粉尘；第三家是物流园1号、2号店，属复合板材经销商铺，现场加工产生噪声和少量粉尘。存在问题：未采取降噪措施和安装粉尘收集设施。信访投诉属实。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10月31日
HB-08-585	9月19日	邯郸市	邯山区	邯山区河沙镇镇西堤西堡村西	邯郸市邯山区易轩建材有限公司	中国河北省邯郸市邯山区河沙镇镇西堤西堡村西	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产（现场检查时涂胶工序未生产），属装饰板材制造，涂胶工序产生挥发有机物未有效收集，无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-586	9月18日	邯郸市	邯山区	南堡乡宋张策村	邯山区南堡乡宋张策村模具加工厂	中国河北省邯郸市邯山区幸福路二条	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，具体问题如下：1. 无任何审批手续；2. 生产过程使用油漆、胶粘剂，气味明显，无 VOCs 收集处理装置；3. 生产时产生噪声和少量粉尘。举报内容属实。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-08-587	9月18日	邯郸市	邯山区	宋张策村	宋金平香油作坊	中国河北省邯郸市邯郸县 G309(荣兰线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该作坊正在生产，加工工艺简单，设备简陋，使用经营性燃煤小炉灶，未按要求拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日