

附件

廊坊市文安县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-234	9月17日	廊坊市	文安县	大围河乡 安里村	大围河乡 安里村无名垃圾堆 场	中国河北省 廊坊市文安 县	露天焚烧	现场对大围河乡安里村巡查时，发现一 处垃圾堆放场正在露天焚烧垃圾。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	10月15 日
HB-08-235	9月17日	廊坊市	文安县	高头管区 薛圪达村	文安县双 凯塑料厂	河北省廊坊 市文安县龙 岗路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，部分设 施生产的有机废气未进行有效收集，存 在废气无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	10月31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-236	9月25日	廊坊市	文安县	高头乡东羊疃村	高头乡东羊疃村孙涛拉丝造粒厂	河北省廊坊市文安县兴盛路	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，现场有一台塑料拉丝造粒机，机器尚有余温，无相关手续，现场有原料和部分成品堆放，未配有有机废气污染防治设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-08-237	9月22日	廊坊市	文安县	刘么管区刘么村南	文安县英权塑料制品有限公司	河北省廊坊市文安县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，烘干工序废气收集管脱落，未有效收集废气。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-08-238	9月27日	廊坊市	文安县	龙街管区兴祖线南侧	李栓林铝行材喷涂制造厂	河北省廊坊市文安县龙街连接线	未安装治污设施	现场检查时，该工厂正在生产，喷涂工序配套除尘设施，现场堆放着原材料及成品，发现问题如下：烘干固化工序废气未配套污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-239	9月26日	廊坊市	文安县	史各庄镇 南新村	李永奎塑料 拉丝造粒厂(身份证号 132828197 204265573)	河北省廊坊市 文安县 G106(京广 线)	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时有一台拉丝造粒机械正在生产,厂内有生产原料及产品。发现问题:1.未配套有机废气污染防治设施;2.未能提供相关手续;3.场内粉尘无组织排放严重。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31 日
HB-08-240	9月23日	廊坊市	文安县	史各庄镇 王村	文安县彩 明线盒管 件厂	河北省廊坊市 文安县 G106(京广 线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正在生产,配套污染防治设施在运行,但排气管破损未及时维护。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31 日
HB-08-241	9月27日	廊坊市	文安县	文安县刘 么管区静 文公路文 天驾校对 出路段	渣土运输 车(京 AFL608)	河北省廊坊市 文安县 S334(保静 线),刘么 管区静文公 路文天驾校 对出路段	渣土车覆盖 不完全	督查组在静文公路巡查发现车牌号京AFL608的渣土车未覆盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-242	9月25日	廊坊市	文安县	赵各庄镇 大王东村	文安县艺展塑料造粒厂	河北省廊坊市文安县大吕线	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，热熔挤出设施配套的有机废气污染防治设施未运行，集气罩也未正确使用，废气收集不完全，造成无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HB-08-243	9月18日	廊坊市	文安县	赵各庄镇 林近村	文安县昊达塑料厂	河北省廊坊市文安县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业未生产，生产设备有余温，建有配套污染防治设施。发现问题如下：拉丝挤出机集气罩设计不合理，未能有效收集废气。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-08-244	9月29日	廊坊市	文安县	赵各庄镇 荀家务村	文安县军泽塑料制品厂	河北省廊坊市文安县兴祖线	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，发现问题如下：厂界外围有明显异味，挤出机废气收集不全，存在无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-245	9月23日	廊坊市	文安县	赵各庄镇 杨村	河北耐绑 金属印刷 有限公司	河北省廊坊 市文安县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，胶印后 烘干废气未收集处理直接排放，覆膜工 序排气口未设置监测孔。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	10月31 日
HB-08-246	9月19日	廊坊市	文安县	左各庄镇 河西村	廊坊意和 木业有限 公司	河北省廊坊 市文安县	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业停产，配套了废气 污染防治设施，发现问题如下：1. 该企 业废渣堆正在燃烧，没有覆盖；2. 企业 生产线粉尘无组织排放严重，周边树木 粉尘覆盖。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月15 日
HB-08-247	9月19日	廊坊市	文安县	左各庄镇 南环路	河北凯跃 化工集团 有限公司	河北省廊坊 市文安县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业正在运行。配套脱 硫脱硝污染防治设施正常运行，在线监 测数据显示正常，发现问题如下：1. 煤 气造气车间地面积尘严重；2. 废渣堆场 有围挡，未完全覆盖。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月15 日