

附件

## 安阳市殷都区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-154	9月22日	安阳市	殷都区	安丰乡	殷都区安丰乡农业产业扶贫基地	河南省安阳市安阳县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工作业。存在问题：1.土方挖掘作业未采取湿法作业；2.沙石、土方露天堆放未覆盖，易产生扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
HN-08-155	9月22日	安阳市	殷都区	洪河屯乡	渣土运输车（冀DJL776）	河南省安阳市安阳县	渣土车覆盖不完全	检查时，在洪河屯乡翟曲路和洪积路交叉口发现一辆车牌为冀DJL776的物料运输车未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-156	9月30日	安阳市	殷都区	洪河屯乡 西彪涧村 村南	安阳西北 绕城高速 公路 TJ-3 标段拌合 站	中国河南省 安阳市安阳 县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时该拌和站正在施工。存在问题：1. 物料露天堆放未覆盖；2. 厂区道路积尘严重，扬尘较大；3. 物料输送皮带未完全密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-157	9月27日	安阳市	殷都区	曲沟镇	渣土运输车（豫 DN5774）	河南省安阳市 安阳县安阳 绕城高速	渣土车覆盖 不完全	检查时发现，在曲沟镇三九路中段一辆车牌为豫 DN5774 物料运输车正在运输途中，未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日
HN-08-158	9月27日	安阳市	殷都区	曲沟镇	绕城高速 陈家井互 通项目工 地	河南省安阳市 安阳县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	该工地物料堆场面积约 800 平方米，物料露天堆放，未覆盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-159	9月26日	安阳市	殷都区	水冶镇	水冶镇珠泉河治理北关村段无名渣土堆场	河南省安阳市安阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	在水冶镇珠泉河治理北关村段（永通铸管有限公司珠泉河对岸）发现一个无名渣土堆场，面积约1000平方米。存在问题：渣土露天堆放，未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-160	9月19日	安阳市	殷都区	水冶镇	沙钢集团安阳永兴特钢有限公司	河南省安阳市安阳县S301	其他涉气环境问题	信访性质：部分属实。现场检查时该企业正在生产。存在问题：卫生防护距离未达到《现状环境影响评估报告》标准要求，导致周边居民投诉。	调查核实，责令整改。	10月31日
HN-08-161	9月24日	安阳市	殷都区	铜冶镇	渣土运输车（豫EJ9586）	河南省安阳市安阳县	渣土车覆盖不完全	检查时发现，在铜冶镇工业路发现一辆车牌为豫EJ9586的渣土运输车在运输途中，未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日