

附件

鹤壁市淇滨区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-170	9月28日	鹤壁市	淇滨区	九州路办事处	淮河路与 华山路交 汇处无名 施工工地	中国河南省 鹤壁市淇滨 区华山路	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在施工。存 在问题：大面积渣土露天堆放，未 采取防尘降尘措施。	进一步调查核实，依据《大气 污染防治法》第一百一十五条 处罚，严格落实“六个百分之 百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15 日
HN-08-171	9月21日	鹤壁市	淇滨区	黎阳路街 道	八方汽车 修理厂	中国河南省 鹤壁市淇滨 区黎阳路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该汽修厂正在营业。 存在问题：1. 该汽修厂喷漆房未配 套建设 VOCs 治理设施，未规范设 置废气排放口。	含 VOCs 物料的生产、存储采用 密闭工艺或在有集气系统的密 闭空间进行，收集后的废气经处 理达标后排放。存在违法生产行 为的，依据《大气污染防治法》 第一百零八条，立案处罚。	10月31 日
HN-08-172	9月21日	鹤壁市	淇滨区	兴鹤大街	兴鹤大街 与南海路 交汇点西 北侧无名 施工工地	中国河南省 鹤壁市浚县 兴鹤大街	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在进行作 业。存在问题：1. 裸土堆存未苫盖； 2. 该工地有两个车辆进出口均有 施工车辆出入，其中一个无车辆冲 洗平台；3. 施工场地主要道路未进 行硬化。	进一步调查核实，依据《大气 污染防治法》第一百一十五条 处罚，严格落实“六个百分之 百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-173	9月28日	鹤壁市	淇滨区	长江路街道	珠江路中央花园建筑施工工地	中国河南省鹤壁市浚县兴鹤大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工。存在问题：工地西侧围墙约1.5米，围墙内施工道路未全部硬化，部分施工区域无二道围挡，无喷淋设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日