

附件

鹤壁市山城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-178	9月29日	鹤壁市	山城区	鹤壁集镇	永丰化工科技有限公司	中国河南省鹤壁市鹤山区	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产。存在问题： 1. DPG项目蒸氨尾气排气筒高度约9米，与项目验收文件中15米高要求不符；2. DPG项目烘干工段除尘设施排气筒高度约11米，与项目验收文件中15米高要求不符3. DPG项目烘干车间烘干废气收集口无吸风罩，只有管道收尘，收集处理效率较低，车间地面有物料沉积。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-08-179	9月29日	鹤壁市	山城区	鹿楼乡	鹿楼乡西扒厂小学附近露天秸秆焚烧点	鹤壁市山城区鹿楼乡S221西扒厂小学附近谷多村西侧	露天焚烧	检查时发现，鹤壁市山城区鹿楼乡S221西扒厂小学附近谷多村西侧露天焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-180	9月26日	鹤壁市	山城区	鹿楼乡	泰润再生资源有限公司	中国河南省鹤壁市山城区S221	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该企业正在建设，主体工程基本建成。存在问题：1. 大量土方、物料露天堆放，未采取防尘降尘措施；2. 未批先建。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
HN-08-181	9月18日	鹤壁市	山城区	鹿楼乡葛嘴线马庄段	渣土运输车（豫EWW123）	中国河南省鹤壁市山城区S221	渣土车覆盖不完全	检查时发现，在山城区鹿楼乡葛嘴线马庄段，牌号为豫EWW123的渣土运输车辆未采取密闭措施上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日
HN-08-182	9月27日	鹤壁市	山城区	石林镇	天罡树脂化工有限公司	中国河南省鹤壁市山城区	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 挡酸工段酸雾吸收效率低，无组织排放酸雾较多，厂区异味明显。	调查核实，责令整改。	10月31日
HN-08-183	9月22日	鹤壁市	山城区	长风街道	玉昌锅炉有限公司院内王建新作坊	中国河南省鹤壁市山城区铁西路1号院斜对面院内	未落实VOCs整治要求	现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：露天喷漆，有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日