附件

开封市城乡一体化示范区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名 称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| HN-08-079 | 9月18日 | 开封市 | 城乡一 体化示 范区 | 开封开发 区杏花营 工业园区 魏都路西 段 | 开封永成 车辆部件 有限公司 | 河南省开封市开封县五大街13 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查,该企业正在生产,喷漆车间 配套的活性炭及光氧催化设备正常使 用,但喷漆车间部分窗户未关闭,连接 环保净化设施的排风筒不完善连接处 密封不严,部分有漏风现象。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 日 |
| HN-08-080 | 9月26日 | 开封市 | 城乡一体化示范区 | 开封市金 明区水稻 乡马庄村 东北角 | 惠民新型 建筑材料 有限公司 | 河南省开封市 | 工业粉尘无 组织排放 | 信访举报部分属实。现场检查,该企业 正在生产。企业共有原料车间,焙烧车 间,挤出与切坯车间。存在问题:1.查 阅环评现状评估报告中,煤矸石性能要 求为含硫小于 1%,查阅企业历史用煤检 测数值部分煤含硫量 2.5%; 2.焙烧车间 窑口未完全封闭,部分干燥烟气未完全 收集,从窑口无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式; 块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网, 并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的, 依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条, 立案处罚。 | 10月15 日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名 称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----------|------------|-----------|-------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------|
| HN-08-081 | 9月20日 | 开封市 | 城乡一体化示范区 | | | 河南省开封 | 物料堆场未 落实扬尘治 理措施 | 现场检查,该企业未生产。存在问题: | 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 | 10月15 日 |