

附件

太原市阳曲县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-040	9月29日	太原市	阳曲县	城贾公路 良种场西侧	阳曲县宏 鑫建材有限公司	山西省太原 市阳曲县 X224(贾城 线)	未安装治污 设施	该企业为耐火材料生产企业，年产5万吨铁合金竖窑煅烧铝矾土。现场检查时该企业正在生产，6座铁合金竖窑24小时生产。发现问题：6座竖窑全部没有安装治污设施，没有除尘设备，没有安装烟气收集装置，窑炉废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31 日
SX-08-041	9月26日	太原市	阳曲县	大孟镇金 家岗村玉 皇爷山狼 窝沟	太原市建 泰石料有 限公司	山西省太原 市阳曲县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时该企业正在生产，发现问题：1. 物料大面积露天堆放，企业计划建物料堆放仓库，仍未开始施工；2. 物料传送带封闭效果差；3. 初次破碎口未安装除尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-042	9月22日	太原市	阳曲县	侯村乡店子底村	太原市鑫和谐矿业有限公司	太原市阳曲县侯村乡店子底村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业正在生产，发现问题：1. 部分堆料场没有遮盖或入库；2. 回转窑窑尾的溢料口未安装粉尘收集装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-043	9月19日	太原市	阳曲县	侯村乡尧子尚村小岗头村	喜跃发国际环保新材料股份有限公司	太原市阳曲县侯村乡尧子尚村小岗头村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业储存沥青加温生产线正在运行，发现问题：1. 该企业有9个储藏沥青的铁罐，每个铁罐约有35个立方，需加热保温并需要持续散热，散发刺鼻气味，该场地没有完全遮挡密闭，无收集除异味设备，周围无危险警示牌，存在较大环境安全隐患。2. 露天物料加工设备的传送带未封闭遮挡，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-044	9月21日	太原市	阳曲县	黄寨镇北郁利棋子山	太原市阳曲县国兴荣建材有限公司	山西省太原市阳曲县	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时该企业正在生产，发现问题：1. 露天矿山未落实减尘抑尘措施；2. 储料场未封闭，传送带未密封；3. 厂区及装卸运输过程中扬尘比较严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-045	9月20日	太原市	阳曲县	黄寨镇北郑村易地安置新区内	阳曲县扶贫产业有限公司的阳曲县小康路道排工程工地	山西省太原市阳曲县S314	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该建设场地位于双阳南路南侧，规划北郑八路西侧，道路为南北走向。现场检查时该企业正在生产，发现问题：1. 施工场地周围未设置围挡，2. 黏土堆场未覆盖，3. 进出口未设置洗车装置。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
SX-08-046	9月30日	太原市	阳曲县	黄寨镇莎沟村（山西万事兴家具产业园内12号）	太原市欧迈美格莱依橱柜制作有限公司	山西省太原市阳曲县	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，发现问题：1. 喷胶房未接通VOCs处理设施，操作间未封闭废气直排；2. 生产时VOCs治理设施和粉尘收集装置均未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
SX-08-047	9月30日	太原市	阳曲县	黄寨镇莎沟村（山西万事兴家具有限公司产业园内）	阳曲县豪派木门加工厂	山西省太原市阳曲县	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业正在生产，发现问题：生产中除尘装置及VOCs（UV光氧）治理设备未运行，机器处于关闭状态，污染治理设施的过滤板没有及时清扫和更换，达不到治污效果。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-048	9月21日	太原市	阳曲县	泥屯镇泥屯村泥屯派出所北310米	泥屯镇泥屯村泥屯派出所北310米焚烧点	山西省太原市阳曲县X221(权新线)	露天焚烧	现场检查时发现,泥屯镇泥屯村泥屯派出所北310米院内燃烧杂草,产生浓烟。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日
SX-08-049	9月23日	太原市	阳曲县	泥屯镇杨家井村	山西京磊建材发展有限公司	山西省太原市阳曲县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产,发现问题:物料堆料场未封闭,物料覆盖率不足,易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日