附件

三门峡义马市督办问题清单

	编号	检查时间	क्ते	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地 址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
I	HN-08-368	9月30日	三门峡市	义马市	千秋镇	义马市公 路局超限 站物料堆 场	中国河南省三门峡市义马市	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	检查时发现,该处为义马市公路局处理超载车量卸货堆场,在卸货及堆放超载物品(煤矸石,石材,沙土等)过程中未及时喷淋及覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储 存或输送方式;块状物料入棚 入仓或建设挡风抑尘网,并采 取洒水、喷淋、苫盖等综合措 施。对企事业单位存在违法行 为的,依据《大气污染防治法》 第一百一十七条,立案处罚。	10月15 日
I	HN-08-369	9月23日	三门峡市	义马市	义马市 310 国道运管所 东 50 米		中国河南 省三门峡 市义马市 G310(连天 线)	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现,该厂正在生产。存在问题:共有两套汽车喷漆设备,虽安装有废气处理设施,但均未能提供活性炭等更换信息,其中一台滤网表面漆渣沉积较厚,另一台处理设施内部本应装有活性炭的夹层空无一物,设备内漆渣沉积厚度约在 0.5 厘米左右。	含 VUCs 物科的生产、仔储术 田宓闭工艺或在右隹与系统	日 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地 址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-370	9月18日	三门峡市		义马市人民 路东段南 60号(千秋 矿十字路口 向东 100 米)	飞奔轿车 维修站	中国河南 省三门马南 市 人民路 段	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查,车间正在对汽车进行 钣金喷漆作业。存在问题:喷漆废 气处理装置排气口设置不规范,未 接出室外。		日
HN-08-371	9月17日	三门峡市	义马市	义马市银杏路与华山路交叉口西300米	恒瑞木业 有限公司	中国河南 省三门峡 市义马市 韶州路	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查,正在从事木板门加工。存在问题:一台精密锯布袋除尘设备破损;免漆板补色作业所用材料为有机挥发溶剂,气味刺鼻且未配套挥发性气体处理设备。	的密闭空间进行,收集后的废 气经处理达标后排放。存在违	日 日