

## 附件

### 三门峡灵宝市督办问题清单

| 编号        | 检查时间  | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源名称      | 污染源地址                  | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                       | 整改要求                                                                               | 完成时限   |
|-----------|-------|------|-----|------------|------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HN-08-348 | 9月20日 | 三门峡市 | 灵宝市 | 焦村镇        | 少丽馍店       | 三门峡市灵宝市焦村镇焦村村301国道北30米 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 检查时发现，该馍店正在生产。存在问题：该馍店配有一台0.1蒸吨的燃煤锅炉正在使用，废气未经处理直接高空排放。                         | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                          | 10月15日 |
| HN-08-349 | 9月19日 | 三门峡市 | 灵宝市 | 灵宝市振兴路北段西侧 | 达发汽车服务有限公司 | 灵宝市振兴路北段西侧             | 未落实VOCs整治要求   | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：该企业于2017年10月正式营业，喷漆房配有一套活性炭处理设施，活性炭吸附棉未更换，烟囱高度未达到按环评要求的15米。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 10月31日 |
| HN-08-350 | 9月28日 | 三门峡市 | 灵宝市 | 尹庄镇        | 四通混凝土有限公司  | 灵宝市尹庄镇张湾村              | 未安装治污设施       | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：擅自新建一条水泥稳定料生产线，未安装污染治理设施；砂石场原材料露天堆放。                        | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                                            | 10月31日 |