

附件

铜川市耀州区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-112	9月29日	铜川市	耀州区	咸榆路棉 织厂对面	中国石化 销售有限公司陕西 铜川石油 分公司城 关加油站	陕西省铜川 市耀州区铁 牛街19号	未安装油气 回收装置或 装置不正常 运行	现场检查时,该加油站储油设备安装了 油气回收装置。存在问题:加油枪油气 回收皮碗有损坏,尚未有效回收油气, 部份加油枪还未按照要求加装油气回 收装置。	含VOCs物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行,收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的,依据《大气污 染防治法》第一百零八 条,立案处罚。	10月31 日