

附件

### 保定市莲池区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-562	10月6日	保定市	莲池区	北二环和 双语路 400米8 号院	保定市北 二环和双 语路400 米8号院 无名玻璃 制品厂	中国河北省 保定市莲池 区东二环	未安装治污 设施	现场检查发现，该企业正在生产，主要从事双层玻璃生产，发现问题：玻璃刷胶工序产生废气无配套设施治理直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-563	10月6日	保定市	莲池区	东二环双 语路路南 200米(明 威电热设 备有限公司)旁	东二环双 语路路南 200米玻璃 制品厂	河北省保定 市莲池区东 二环辅路	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时该单位正在生产,主要从事 双层玻璃生产,发现问题:发现一台0.1 蒸吨燃煤锅炉,进出水管道和烟道未进 行物理切割。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务,按环评批 复要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	10月31日
HB-09-564	10月3日	保定市	莲池区	东金庄乡 付村	保定致悦 汽车销售 服务有限 公司	河北省保定 市莲池区东 三环	排污口不规 范	现场检查时,该单位正在营业,发现问 题:排气筒高度约6米,未达到登记表 要求的15米高度。	进一步调查核实,符合立 案条件的,依据《大气污 染防治法》第一百条立案 处罚,同时责令限期依法 依规设置大气污染物排 放口。	10月31日
HB-09-565	10月12日	保定市	莲池区	东金庄乡 后辛工业 区市场路	兴发汽车 修理厂	河北省保定 市莲池区新 民路	未落实VOCs 整治要求	现场检查时,该单位正在营业,喷漆房 废气经过滤棉处理后直接排放。	含VOCs物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行,收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法 生产行为的,依据《大气污 染防治法》第一百零八 条,立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-566	10月14日	保定市	莲池区	樊庄村	保定市刹车管厂内无名橡胶加工厂	河北省保定市莲池区东二环	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，保定市刹车管厂内厂房无名橡胶加工厂在生产，发现问题：1. 该橡胶厂橡胶热加工时产生的废气配套光氧催化治理设施，现场检查时橡胶热加工有生产，但治理设施无运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-567	10月9日	保定市	莲池区	建国路812号	交通运输局加油站	河北省保定市莲池区建国路812	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时该单位正在营业，发现问题：1#、2#汽油加油枪未配套密封圈。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-568	10月9日	保定市	莲池区	建国路 888号	保定市氨 基酸厂	河北省保定 市莲池区建 国路	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 1.有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,该锅炉进 出水管及烟道未进行物理切割;2.内 部检测工序产生的废气无配套治理设 施,直接排放。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务,按环评批 复要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	10月31日
HB-09-569	10月10日	保定市	莲池区	焦庄乡毕 庄村长城 油罐厂旁	保定市长 城油罐厂 旁无名石 材加工厂	河北省保定 市莲池区 S331	未安装治污 设施	现场检查时该单位正在生产,发现问 题:1.该单位切割产生的粉尘无配套治 理设施,粉尘直接排放;2.该单位石材 贴合刷胶工序产生的有机废气无配套 治理设施,产生的有机废气直接排放。	按环评批复要求安装治 污设施,并确保正常使 用。存在违法生产行为 的,依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-570	10月3日	保定市	莲池区	开发路2号	保定市兴进汽车维修服务有限公司	河北省保定市莲池区开发路11	未落实VOCs整治要求	现场检查时该单位正在营业，建有喷漆房，未安装VOCs收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-571	10月7日	保定市	莲池区	莲池区东二环与七一路交叉口	莲池区东二环与七一路交叉口无名渣土堆场	河北省保定市莲池区永祥路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量渣土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-572	10月9日	保定市	莲池区	小祝泽村	保定市莲池区瞻驰汽车养护中心	河北省保定市莲池区建国路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该单位正在营业，发现问题：该单位喷漆房废气经过滤棉处理后直接排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-573	10月6日	保定市	莲池区	长城北大街27号	保定市荣兴石油有限公司前卫路加油站	河北省保定市莲池区长城北大街21号	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时该加油站正在营业，发现问题：2号加油枪配套的油气回收装置加油时不能运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-09-574	10月6日	保定市	莲池区	朱庄乡朱庄路	渣土运输车（冀FF5738）	河北省保定市莲池区朱庄路	渣土车覆盖不完全	现场检查时，发现渣土运输车（冀FF5738）在莲池区朱庄乡朱庄路行驶，运输渣土未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日