

附件

保定市易县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-659	10月14日	保定市	易县	梁格庄镇 北白泉村	梁格庄镇 北白泉村 无名铜工 艺品加工 厂	河北省保定 市易县梁格 庄镇北白泉 村	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	信访投诉问题属实。现场检查，无名铜 工艺品加工厂在生产，生产工艺为铜板 -剪切-敲打成型电焊-气泵机吹扫-成 品。存在问题：有一台 0.1 蒸吨以下的 燃煤锅炉未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。	10月31日
HB-09-660	10月3日	保定市	易县	易县凌云 册乡解村 林场龙湾 头林区	易县圣霖 板业有限 责任公司	河北省保定 市易县易保 线	治污设施不 正常运行	经现场检查，该企业已按环评批复配套 建设了污染防治设施，安装了废气在线 监控系统和 VOCs 处理系统，设施运行 正常，在线数据通过数采仪正常上传。 新上 20 万立方米刨花板生产线和 37.5MW 生物质锅炉已建成，正在申请验 收。存在问题：废气在线监测设备反吹 系统故障未运行。	调查核实，依法查处。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-661	10月2日	保定市	易县	易县凌云册乡凌云册村	易县孙立加油网点	河北省保定市易县易保线	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该加油站正在营业。存在问题：1. 加油枪油气回收皮套破损；2. 卸油区油气回收装置无标识。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-662	10月6日	保定市	易县	易县西陵镇新畔石村	易县富华加油站	河北省保定市易县G112(京环线)	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，该加油站正在营业。有2台加油机，加油枪3只，装有油气回收系统。存在问题：95号加油机油气回收泵不能运行，无法回收产生的油气。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日