

附件

沧州市高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-750	10月7日	沧州市	高新区	大杨庄子村	运河区太原路滨源方管	中国河北省沧州市运河区太原路北侧	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业正在生产，存在以下问题：有一台0.1吨以下的燃煤锅炉未淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-751	10月7日	沧州市	高新区	太原路	运河区太原路恒正祥金属结构西侧无名食品加工坊	中国河北省沧州市运河区太原路北侧恒正祥金属结构厂门西侧	经营性炉灶	现场检查时，该食品作坊加工面点有一座自制经营性炉灶，使用燃煤，现场燃煤大约800公斤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-752	10月13日	沧州市	高新区	小王庄镇 大杨庄	沧州市运 西大字农 机修理部	沧州市运河 区小王庄镇 大杨庄（高 新技术开发 区与运河区 交界处）	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的 燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆 除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月31日
HB-09-753	10月3日	沧州市	高新区	小王庄镇 迎宾北大 道鸿翔彩 钢厂西侧 弄堂第二 家	赵章戴复 合加工场 所	中国河北省 沧州市运河 区 S331（迎 宾北大道）	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该作坊未生产，从事布料 复合加工，有复合机和定型机各一台， 有加热工艺，无废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日