

附件

沧州市青县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-790	10月8日	沧州市	青县	金牛镇	金牛镇神牛砖厂西 北面田地 秸秆焚烧 点	中国河北省 沧州市青县 金牛镇神牛 砖厂向西北 700米	露天焚烧	现场检查时，金牛镇神牛砖厂向西北 700米处有秸秆焚烧现象。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	10月31日
HB-09-791	10月8日	沧州市	青县	金牛镇	金牛镇神牛砖厂向 北200米 处垃圾焚 烧点	中国河北省 沧州市青县 金牛镇神牛 砖厂向北 200米	露天焚烧	现场检查时，金牛镇神牛砖厂向北200 米处在焚烧垃圾。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-792	10月1日	沧州市	青县	金牛镇双庄科村	金牛镇双庄科村小河沟西边焚烧垃圾点	中国河北省沧州市青县经二路	露天焚烧	现场检查时，金牛镇双庄科村东头，电线杆村牌南边，小河沟西边第四栋与第五栋居民住宅区旁边有焚烧垃圾树叶现象。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-793	10月1日	沧州市	青县	金牛镇双庄科村与小庄村之间	金牛镇双庄科村与小庄村之间秸秆焚烧点	中国河北省沧州市青县金牛镇双庄科村与小庄村之间	露天焚烧	现场检查时，金牛镇双庄科村向东，双庄科村与小庄村之间，通往这两个村的柏油路南100米左右的玉米田电线杆南侧（电线杆：35KV牛陈383线014号）有秸秆焚烧现象，据农田里的农民说，是小牛庄村的玉米田，焚烧面积：长180左右、宽30米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-794	10月4日	沧州市	青县	流河镇	青县雅兴家具厂	中国天津市青县流河镇李又屯	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，发现问题：1.一座喷漆房光氧化催化设施当时未在运行（现场要求工人开启光氧化催化设施，不能通电）；2.另一座喷漆房正在喷漆生产，打开光氧化催化设施发现10排灯，只有5排灯可以亮另外5排灯损坏，污染防治设施未正常运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-795	10月4日	沧州市	青县	流河镇	青县信仁木器厂	河北省沧州市青县流河镇李又屯	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，喷漆工序未作业。发现问题:1. 喷漆房光氧催化设施，通电后50盏光氧催化灯，其中46盏损坏未亮，只有4盏能亮，未及时维护。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-796	10月7日	沧州市	青县	马厂镇	青县马厂镇王维屯村临时停车场内无名加油点	中国河北省沧州市青县马厂镇王维屯村第一大饭店东侧100米临时停车场（营盛养殖场东侧隔壁）	黑加油站	现场检查时，青县马厂镇王维屯村第一大饭店东侧100米临时停车场（营盛养殖场东侧隔壁）内有一加油点，由一只油罐、一部载着油泵和油枪的小面包组成。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-797	10月7日	沧州市	青县	马厂镇	青县马厂镇新张屯村垃圾焚烧点	中国河北省沧州市青县一支渠马厂镇新张屯村村段指示牌向北60米（京沪铁路东20米）	露天焚烧	现场检查时，青县一支渠马厂镇新张屯村村段指示牌向北60米（京沪铁路东20米）处有垃圾焚烧现象。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-798	10月10日	沧州市	青县	马厂镇	沧州惠泽传承机箱设备制造有限公司	中国河北省沧州市青县马厂镇杨官店一村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业喷漆车间，烘烤车间正在生产，但环保设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-799	10月5日	沧州市	青县	木门店镇	河北金星电源有限公司	中国河北省沧州市青县木门店镇半截河村	排污口不规范	现场检查时，该企业未生产，发现问题：1. 制粉、合金配制、铸板工序会产生铅烟，环评要求建设吸收塔 25 米高空排气筒，现场检查时建设了吸收塔，但实际排气筒高度只有 20 米(共 1 个排气筒)；2. 制粉、和膏、分板工序会产生粉尘，环评要求建设布袋除尘器和 25 米高空排气筒，现场检查时建设了布袋除尘器，但实际排气筒高度只有 15 米(共 4 个排气筒)。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-800	10月2日	沧州市	青县	青县上伍乡小苏庄村东南角	青县上伍乡小苏庄村东南角 500 米处农田秸秆焚烧	中国河北省沧州市青县上伍乡小苏庄村	露天焚烧	现场检查时，青县小苏庄村东南角 500 米处农田有秸秆焚烧，焚烧面积大约 6 亩。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-801	10月3日	沧州市	青县	清州镇	青县清州镇侯营村秸秆焚烧点	中国河北省沧州市青县清州镇侯营村	露天焚烧	现场检查时，青县清州镇侯营村，104 国道旁边的金鼎酒业向东 150 米，京沪铁路向东 50 米处，有秸秆焚烧现象，焚烧面积大约 8 亩。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-802	10月3日	沧州市	青县	清州镇	青县清州镇谭缺屯村垃圾焚烧点	中国河北省沧州市青县清州镇谭缺屯村	露天焚烧	现场检查时，青县清州镇谭缺屯村公路边在焚烧垃圾。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-803	10月6日	沧州市	青县	清州镇	盛达钣金喷漆店	中国河北省沧州市青县清州镇靳留庄村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。发现问题：未办理环保手续，喷漆房未安装废气处理设备，废气直排外环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-804	10月6日	沧州市	青县	清州镇	沧州忠亿塑业有限公司老厂区	中国河北省沧州市青县清州镇泊渡口村青崇公路西侧盘古武校对面	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业共有两个厂区，新厂区未生产，老厂区正在废旧塑料造粒。发现问题：热熔、挤出工序未安装 VOCs 废气处理设施，废气直排环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-805	10月7日	沧州市	青县	清州镇	青县水泥制管厂	中国河北省沧州市青县耿官屯工业区泰一金属有限公司对面	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，物料露天堆放，沙石输送带和搅拌机都没有安装收集治污设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-806	10月7日	沧州市	青县	清州镇	青县利达金属制品有限公司	中国河北省沧州市青县城北104国道东侧耿官屯工业园区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。发现问题：电焊，打磨，气割废气无收集处理装置，无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-807	10月7日	沧州市	青县	清州镇	青县清州镇唐尧村垃圾焚烧点	中国河北省沧州市青县清州镇唐尧村东北角（忆江南小区104国道向东400米）	其他涉气环境问题	现场检查时，青县清州镇唐尧村东北角（忆江南小区104国道向东400米）有垃圾焚烧现象。	调查核实，责令整改。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-808	10月9日	沧州市	青县	清州镇	清州镇小 不点停车 场内	中国河北省 沧州市青县 G104(京福 线)国道西 侧,金鼎酒 业斜对面停 车场内	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时,发现一台1蒸吨以下的燃 煤锅炉未淘汰,锅炉具备恢复使用能 力。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务,按环评批 复要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	10月31日
HB-09-809	10月2日	沧州市	青县	上伍乡	青县上伍 乡小苏庄 南200米 秸秆焚烧 点	中国河北省 沧州市青县 上伍乡小苏 庄村	露天焚烧	现场检查时,青县上伍乡小苏庄村南 200米处有秸秆焚烧现象,焚烧面积约2亩。	进一步调查核实,对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题,依据《大气污染防治 法》第一百一十九条处 罚。	10月31日
HB-09-810	10月2日	沧州市	青县	上伍乡下 伍村	青县上伍 乡下伍村 秸秆焚烧 点	中国河北省 沧州市青县 上伍乡下伍 村2013年 度高标准基 本农田建设 项目(YSD 023)小房子 向东500米	露天焚烧	现场检查时,青县上伍乡下伍村2013 年度高标准基本农田建设项目(YSD 023)小房子向东500米处在焚烧秸秆。	进一步调查核实,对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题,依据《大气污染防治 法》第一百一十九条处 罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-811	10月2日	沧州市	青县	上伍乡下伍村	青县上伍乡下伍村秸秆焚烧点	中国河北省沧州市青县上伍乡下伍村电线杆10KV林王5621线118 21-电线杆10KV林王5621线118 22之间	露天焚烧	现场检查时，青县上伍乡下伍村电线杆10KV林王5621线118 21-电线杆10KV林王5621线118 22之间在焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-812	10月2日	沧州市	青县	上伍乡小许庄村西	沧州正飞电气设备有限公司	中国河北省沧州市青县上伍乡小许庄村西	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正常生产，现场查看环评报告，环评报告中要求配套建设4台双臂移动式焊烟净化器，但该企业只建设了1台，且现场未运行；激光切割机自制废气处理设施损坏，现场有大量烟气。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日