

附件

沧州市吴桥县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
----	------	---	----	------------	-----------	-------	------	----------	------	------

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-823	10月5日	沧州市	吴桥县	安陵镇南魏庄村	吴桥县安陵镇魏超家庭农场	中国河北省沧州市吴桥县南吴路	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在进行玉米烘干加工作业,经检查存在以下环境问题:1.该单位无环保相关手续;2.烘干塔落料点未安装集气及处理设施,现场粉尘扬散严重;3.烘干炉处于运行状态,燃料为煤炭(天然气管网已铺设到位,生产单位介绍气源未能接通),烘干炉(3吨链条锅炉供热)未配套建设脱硫及除尘设施;4.烘干炉配套的排气筒高度不足15米。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	11月15日
HB-09-824	10月8日	沧州市	吴桥县	安陵镇于家场村	鸿运钣金喷漆店	中国河北省沧州市吴桥县安陵镇于家场村	排污口不规范	现场检查时未生产,该钣金喷漆店有喷漆房一座,现场负责人未能提供营业执照及相关环保手续,存在以下环境问题:1.喷漆房内发现有喷漆件、油漆桶及喷漆工具,该喷漆房配套有污染防治设施,污染防治设施配套的排气筒高度不足15米。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-825	10月8日	沧州市	吴桥县	安陵镇于家场村	沧州市吴桥县安陵镇于家场村钣金喷漆洗车店	中国河北省沧州市吴桥县安陵镇于家场村	未安装治污设施	现场检查时,该钣金喷漆洗车店处于营业状态,但未进行钣金及喷漆作业,负责人未能提供营业执照及相关环保手续,存在以下环境问题:1.该店面存在简易喷漆房一座,在该喷漆房内发现大量油漆桶及喷漆工具,该喷漆房未安装VOC治理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日
HB-09-826	10月13日	沧州市	吴桥县	安陵镇综合文化站对面	沧州市吴桥县安陵镇综合文化站对面无名风机制造厂	中国河北省沧州市吴桥县G104(京福线)	未安装治污设施	现场检查时,该风机制药厂内有工人正在进行加工作业,存在以下环境问题:1.该加工厂负责人不在现场,未能提供营业执照及相关环保手续,现场有明显室外喷漆作业痕迹,未安装配套的VOC收集及处理设施;该加工厂内焊接车间均未安装废气收集及处理设施,车间产生的废气无组织排放至外环境。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-827	10月13日	沧州市	吴桥县	安陵镇综合文化站对面	沧州市吴桥县安陵镇综合文化站对面无名喷砂机械加工厂	中国河北省沧州市吴桥县 G104(京福线)	未安装治污设施	现场检查时,该无名喷砂机械加工厂正在生产,存在以下环境问题:1.现场有工人正在进行露天喷漆作业,未配套安装 VOCs 废气收集及治理设施;2.该工厂内焊接车间无任何废气收集及处理设施;3.现场无工厂负责人,未能提供相关营业执照及环保手续。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日
HB-09-828	10月9日	沧州市	吴桥县	曹洼乡景庄煤炭建材专业市场	吴桥县华飞煤业有限责任公司	中国河北省沧州市吴桥县 S385 北侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该公司正在营业,型煤生产线处于停产状态,厂内物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-829	10月13日	沧州市	吴桥县	曹洼镇上村唐村	沧州市吴桥县曹洼镇上村唐村无名停车场内	沧州市吴桥县曹洼镇上村唐村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-830	10月6日	沧州市	吴桥县	东宋门乡工业园（宋门工业园纬三路6号）	汇泰吴桥门窗有限公司	中国河北省沧州市吴桥县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业焊接生产线正在生产，存在以下环境问题：1.焊接生产线配套的环保设施光催化氧化净化设备未开启，配套的引风机也未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-831	10月8日	沧州市	吴桥县	沟店铺乡 东丁庄村	河北省沧州市吴桥县沟店铺乡东丁庄村丁国良木器加工厂	中国河北省沧州市吴桥县	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该木器加工厂处于停产状态，存在以下环境问题：1. 该工厂存在胶合板生产工序，发现大量拼板胶及空桶，该工序未配套安装VOCs废气收集及处理设施；2. 车间内发现明显的生产痕迹，近期内进行过加工作业，电力设备能正常开启使用；3. 该加工厂未办理相关环保手续，胶合板生产工序及其他产生粉尘的工序均未安装治理设施或只安装有简易处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-832	10月8日	沧州市	吴桥县	沟店铺乡 后郭村	吴桥县沟店铺乡后郭村卫生室东侧垃圾焚烧点	中国河北省沧州市吴桥县南吴路	露天焚烧	现场检查时，发现沟店铺乡后郭村卫生室东侧在焚烧垃圾。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-833	10月8日	沧州市	吴桥县	沟店铺乡 杨密村	吴桥隆鑫家具有限公司	中国河北省沧州市吴桥县沟店铺乡杨密村	治污设施不正常运行	现场检查时该家具公司正在生产，企业负责人未能提供相关环保手续，经检查该企业存在以下环境问题：1. 该家具公司两台切割锯正在运行，现场有工作人员正在进行家具表面抛光作业，车间配套的污染治理设施（袋式除尘器）未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-834	10月8日	沧州市	吴桥县	何庄乡赵家楼村	吴桥众邦广告有限公司	中国河北省沧州市吴桥县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该公司工人正在进行铁件焊接及抛光作业，未能提供相关环保手续，存在以下环境问题：1. 厂房内发现大量油漆桶及喷漆工具，地面及室外均发现喷漆作业痕迹，车间内未建设 VOC 收集及治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-835	10月8日	沧州市	吴桥县	何庄乡赵家楼村西路南	吴桥天鹏新型建材有限公司	中国河北省沧州市吴桥县何庄乡赵家楼村西路南	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业两条陶粒生产线正在生产，存在以下环境问题：1. 环评要求两条煅烧工序产生的烟气经收集设施收集后送沉降室初级沉降后经二级水膜脱硫除尘设施处理后经 15 高烟囱排放，检查中发现该水膜脱硫除尘设施东侧墙体及顶部有破损现象，大量未经处理的烟气通过破损处直排外环境；2. 该车间黏土造粒工序各落料点未建设收尘设施，大量无组织粉尘直接外排，现场积灰较明显；3. 该企业厂区内堆存有大量生产用煤及产品（陶粒），均未进行苫盖，易造成扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-836	10月12日	沧州市	吴桥县	经济技术开发区嘉陵江路北燕山道东侧	吴桥县桑园镇泰岳门业	中国河北省沧州市吴桥县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业底漆喷漆、晾干生产线正在生产，存在以下环境问题：1. 环评要求底漆喷漆、晾干废气需经过喷淋塔漆雾处理器+光氧催化等离子废气处理器+活性炭净化器+15米排气筒排放，现场检查时该生产线配套的污染治理设施（光氧催化等离子废气处理器）未开启；2. 该生产线配套的喷淋塔漆雾处理器底部有开口，车间内产生的漆雾部分从该该底部开口处直接排放外环境。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-837	10月9日	沧州市	吴桥县	经济开发区嵩山道西、海河路北	河北拉普特管业科技有限公司	中国河北省沧州市吴桥县海河路	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，存在以下环境问题：1. 一台冷喂料挤出机正在生产，环评要求挤出机废气经光氧机+15米高排气筒排放，但该冷喂料挤出机配套的光氧化机及配套的引风装置均未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-838	10月8日	沧州市	吴桥县	梁集镇后徐宁村	刘海松木质板材加工作坊	中国河北省沧州市吴桥县南吴路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该作坊内三台板材雕刻机两台运行，一台停运，存在以下环境问题：1. 板材雕刻机作业时产生的粉尘未得到有效收集处理，无组织排放明显；2. 现场存在的收尘效果不佳，简易收尘房外的地面存在较多粉尘，无组织排放明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-839	10月8日	沧州市	吴桥县	梁集镇后徐庄村	梁集镇后徐庄村徐彦升个体经营户	中国河北省沧州市吴桥县南吴路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该个体工商户正在营业，未能提供相关环保手续，砂石物料露天堆放，砂石筛分设备露天作业，未采取有效污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-840	10月9日	沧州市	吴桥县	梁集镇徐连九村	沧州市吴桥县梁集镇徐连九村赵瑞峰煤炭经销点	中国河北省沧州市吴桥县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该煤炭经销点正在营业，现场负责人未能提供营业执照及相关环保手续。存在以下环境问题：1. 现场院内和院外均有煤堆未进行苫盖，未采取洒水抑尘等相关措施减少扬尘排放，易产生扬尘污染；2. 该经销点存在蜂窝煤制作设备两台及煤炭筛分设备一台露天作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-841	10月6日	沧州市	吴桥县	桑园镇（中央储备粮沧州直属库有限公司吴桥分公司对面）	聚鑫钣金喷漆烤漆	中国河北省沧州市吴桥县 G104(昆仑道)	排污口不规范	现场检查时，未进行喷漆烤漆作业，该喷漆烤漆房配套有污染防治设施，配套的排气筒不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-842	10月13日	沧州市	吴桥县	桑园镇华山道西侧集贸市场内	吴桥县桑园镇清爽浴池门市部	中国河北省沧州市吴桥县嘉陵江路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该浴池存在2台1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰，一台在运行。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-843	10月9日	沧州市	吴桥县	桑园镇景庄桥西路南	吴桥程昊新型建材有限公司	中国河北省沧州市吴桥县 S385 南侧	治污设施不正常运行	现场检查时，该建材公司砼压力砖生产车间一条生产线处于生产状态，存在以下环境问题：1. 环评要求该车间产生的废气需经过集气系统+脉冲布袋除尘器+15米高排气筒排放，但检查过程中发现该车间配套的除尘设施引风机未开启，车间内无组织粉尘排放严重；2. 该公司西面堆存有大量的粉煤灰，未采取苫盖及洒水抑尘等措施。	调查核实，依法查处。	11月15日
HB-09-844	10月6日	沧州市	吴桥县	宋门工业区纬三路6号	沧州汇泰耐火材料有限公司	中国河北省沧州市吴桥县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，存在以下环境问题：1. 生产现场有装载机正在进行原材料填装作业，产生大量无组织粉尘，原料填装进口处无粉尘收集及处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施	10月31日
HB-09-845	10月5日	沧州市	吴桥县	泰山道（吴桥县中西医结合医院对面）	中澳·锦绣城住宅小区项目	中国河北省沧州市吴桥县泰山道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在进行土方开挖作业和渣土内部转运作业，存在以下环境问题：1. 三台挖掘机进行土方开挖作业时均未采取湿法作业；2. 施工场地内道路积土较厚，未采取洒水抑尘措施，车辆在渣土拉运过程中产生明显扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-846	10月12日	沧州市	吴桥县	铁城镇三街村	沧州市吴桥县铁城镇三街村无名餐具浸胶加工作坊	中国河北省沧州市吴桥县 S385	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，在沧州市吴桥县铁城镇三街村一院内发现餐具浸胶加工作坊，工人正在进行浸胶和雕胶作业，部分工件正在进行自然风干晾胶，未能提供营业执照及相关环保手续。经检查存在以下环境问题：1. 餐具浸胶工序未配套安装 VOCs 废气收集及处理设施，车间内浸胶、晾胶工序产生的废气气味较刺鼻，浸胶和晾胶工序产生的有机废气通过排风扇直排外环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-847	10月12日	沧州市	吴桥县	铁城镇西关村	沧州市吴桥县铁城镇西关村舒悦浴池	中国河北省沧州市吴桥县 S385	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该浴池正在营业，该浴池内发现两台 1 吨以下的燃煤锅炉未淘汰，其中 1 台燃煤锅炉处于运行状态，锅炉房外堆存有燃煤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-848	10月12日	沧州市	吴桥县	铁城镇西胡村	吴桥县铁城镇乐居家俱广场	河北省沧州市吴桥县铁城镇西胡村	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该家具广场内有工人正在进行家具组装作业，存在以下环境问题：1. 该家具厂从事家具加工、销售业务，该家具厂内发现两座喷漆房，现场有喷漆工具及大量油漆桶，晾晒架有晾晒的喷漆件，现场有明显喷漆作业痕迹，以上两座喷漆房均未安装 VOCs 废气收集及处理设施；2. 该企业未办理相关环保手续，未安装污染治理设施，喷漆产生的废气直接排放外环境。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-849	10月12日	沧州市	吴桥县	铁城镇朱庄村	吴桥县铁城镇聚兴新型建筑材料销售处	河北省沧州市吴桥县铁城镇	未安装治污设施	现场检查时该企业处于停产状态，现场有生产原料及产品，该企业有近期生产痕迹，经检查存在以下环境问题：1. 制砖机未配套建设废气收集及处理设施，生产时产生的粉尘呈无组织排放；2. 该企业内堆存有大量的砂石料及粉煤灰，均未进行苫盖，易产生扬尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-850	10月12日	沧州市	吴桥县	铁城镇朱庄村	吴桥县铁城镇朱庄村加油站西侧无名塑料颗粒生产加工点	中国河北省沧州市吴桥县	新发现清单外“散乱污”	现场检查时处于停产状态，存在以下环境问题：1. 该车间属利用废塑料进行塑料颗粒加工车间；2. 车间内所有生产设施均未安装VOC废气收集及处理设施；3. 该车间内堆存有原料及产品，有近期生产痕迹。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-851	10月9日	沧州市	吴桥县	铁城镇朱庄村S385南侧	沧州市吴桥县铁城镇朱庄村散煤经销点	中国河北省沧州市吴桥县S385	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现沧州市吴桥县铁城镇朱庄村(S385南侧)存在一散煤经销点，该经销点存在煤炭筛分设备一台，堆存的煤炭露天堆放，现场无组织排放明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-852	10月9日	沧州市	吴桥县	于集镇新场村	沧州市吴桥县于集镇新场村秸秆焚烧点	中国河北省沧州市吴桥县	露天焚烧	现场检查时，沧州市吴桥县于集镇新场村田地内在焚烧秸秆，同时在该焚烧点以北10米处位置发现大片焚烧过痕迹。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-853	10月9日	沧州市	吴桥县	于集镇于南村	沧州市吴桥县于集镇于南村秸秆焚烧点	中国河北省沧州市吴桥县	露天焚烧	现场检查时，发现沧州市吴桥县于集镇于南村村民在田间焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-854	10月13日	沧州市	吴桥县	于集镇于西村	沧州市吴桥县于集镇于西村村口标志南侧玉米烘干加工厂	中国河北省沧州市吴桥县南吴路	未安装治污设施	现场检查时该玉米烘干加工厂烘干塔未运行，烘干塔配套的燃煤烘干炉内煤炭正在燃烧，经检查存在以下环境问题：1. 烘干炉未配套建设脱硫及除尘设施；2. 该烘干炉配套的排气筒高度不足15米；3. 该加工厂内堆存的煤炭未进行苫盖，易产生扬尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日