

附件

承德市丰宁县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|------------|-------|-----|-----|---------------|----------------|--------------------------|--------|--|---|--------|
| HB-09-1086 | 10月6日 | 承德市 | 丰宁县 | 大阁镇白塔村 | 四海修理厂 | 中国河北省承德市丰宁满族自治县G111(京加线) | 排污口不规范 | 现场检查时,该企业暂时无法提供工商营业执照,正在生产,企业内设喷漆房一个,喷漆房配套相关治理设施,发现问题:废气排放桶高度不足15米。 | 进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 10月31日 |
| HB-09-1087 | 10月6日 | 承德市 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县大阁镇白塔村 | 丰宁满族自治县鑫盛汽车修理厂 | 河北省承德市丰宁满族自治县G111(京加线) | 排污口不规范 | 现场检查时该企业未生产,企业内设喷漆房一个,喷漆房配备光氧催化废气处理设施和活性炭箱。经检查发现问题:喷漆房废气排放口距地面距离不足15m。 | 进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 10月31日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|------------|-------|-----|-----|-----------------------------|-------------------|------------------------|--------|---|---|--------|
| HB-09-1088 | 10月6日 | 承德市 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县大阁镇南二营村宏远汽配城南区3-4号 | 丰宁满族自治县建云汽车修理厂 | 河北省承德市丰宁满族自治县G111(京加线) | 排污口不规范 | 现场检查时该企业正在生产,企业内设喷漆房一个,喷漆房配备光氧催化废气处理设施和活性炭箱。现场发现问题:废气排气筒延伸到窗户,废气从窗口直接排出,排污口不规范。 | 进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 10月31日 |
| HB-09-1089 | 10月6日 | 承德市 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县大阁镇南二营三零八粮库后 | 丰宁满族自治县凯盛汽车修理厂 | 河北省承德市丰宁满族自治县G111(京加线) | 排污口不规范 | 现场检查时该企业正在生产,企业内设喷漆房一个,喷漆房配备光氧催化废气处理设施和活性炭箱。现场发现问题:排气筒高度不足15米。 | 进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 10月31日 |
| HB-09-1090 | 10月6日 | 承德市 | 丰宁县 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁撒代沟门国道111线西侧 | 丰宁满族自治县翔跃汽车修理有限公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县G111(京加线) | 排污口不规范 | 现场检查时该企业未生产,企业内设喷漆房一个,喷漆房配备光氧催化废气处理设施和活性炭箱。现场发现问题:排气筒高度不足15米。 | 进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 10月31日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|------------|-------|-----|-----|--------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|--|--|--------|
| HB-09-1091 | 10月6日 | 承德市 | 丰宁县 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇南坝沿砖厂街(原外贸家属院) | 丰宁满族自治县建忠汽车修理有限公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县G111 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时该企业正在生产,企业内设喷漆房一个,喷漆房配备光氧催化废气处理设施和活性炭箱。现场发现问题:1. 活性炭箱无活性炭棉;2. 排气筒高度不足15米。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 11月15日 |
| HB-09-1092 | 10月6日 | 承德市 | 丰宁县 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇南二营村 | 丰宁满族自治县汇强汽车修理有限公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县西环路 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时该企业正在生产,企业内设喷漆房一个,喷漆房配备光氧催化废气处理设施和活性炭箱。现场发现问题:排气筒高度不足15米。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 11月15日 |
| HB-09-1093 | 10月6日 | 承德市 | 丰宁县 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇南二营汽配城南区63号 | 丰宁满族自治县天平汽车修理厂 | 河北省承德市丰宁满族自治县G111(京加线) | 排污口不规范 | 现场检查时该企业正在生产,企业内设喷漆房一个,喷漆房配备光氧催化废气处理设施和活性炭箱。现场发现问题:1. 活性炭棉严重陈旧未及时更换,已失去吸附功能;2. 排气筒高度小于15m。 | 进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 10月31日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|------------|-------|-----|-----|------------------|---|-------------------------|------------------|---|---|--------|
| HB-09-1094 | 10月5日 | 承德市 | 丰宁县 | 经济开发区南辛营村G111国道旁 | 丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司商用车冲压部件工业自动化装备研发及产业化项目 | 丰宁满族自治县经济开发区南辛营村G111国道旁 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地正在施工，发现问题：1. 施工工地周边无围挡；2. 渣土堆放无覆盖；3. 主要道路未硬化；4. 出入车辆无冲洗装置；5. 土方开挖没有实施湿法作业。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 10月31日 |