

附件

衡水市阜城县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|----|------|---|----|------------|-----------|-------|------|----------|------|------|
|----|------|---|----|------------|-----------|-------|------|----------|------|------|

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|----------------------|-------------------------|---------------|---|---------------------------------------|--------|
| HB-09-913 | 10月4日 | 衡水市 | 阜城县 | 城关镇 | 河北卓盟 玻璃制品 有限公司 | 中国河北省 衡水市阜城 县工业园区 | 治污设施不 正常运行 | 现场检查时正在生产，存在以下问题： 1. 废气治理设施不正常运行。酒瓶喷涂 生产线废气处理设施光氧催化处理系 统有部分紫外灯管镇流器已烧坏，使部 分光氧处理系统不能正常工作；2. 废气 进入光氧催化处理系统前的排气管道 有破损漏洞，部分未处理的喷涂废气直 排入环境空气中。 | 调查核实，依法查处，符 合移送公安行政拘留条 件的，及时移送。 | 11月15日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|--------|-----|-----|------------|-------------------------------|--|--------------------------|---|--|--------|
| HB-09-914 | 10月5日 | 衡水市 | 阜城县 | 崔庙镇 | 河北力硕 输送机械 设备制造 有限公司 | 中国河北省 衡水市阜城 县崔庙镇小 皇庄村， S383旁 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 车间外露天喷漆，废气直排；2. 电焊施工时，配置的废气吸收处置设施未使用。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 11月15日 |
| HB-09-915 | 10月10日 | 衡水市 | 阜城县 | 崔庙镇 | 阜城县鑫 粮输送机械 设备制造有 限公司 | 中国河北省 衡水市阜城 县崔庙镇和 睦庄村 | 未落实 VOCs 整治要求 | 企业在生产，存在问题：1. 喷漆工艺段未安装配套的废气治理设施；2. 现场检查时，工人走了，但喷漆所用的漆都调好了，喷枪装满了漆，现场操作喷出了绿漆，已经露天喷好绿漆的钢构件上的漆还未完全干透，手摸后绿漆就粘手，喷枪连接的空压机处于工作状态，有压力。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 11月15日 |
| HB-09-916 | 10月4日 | 衡水市 | 阜城县 | 阜城镇 | 东方明珠 三期 | 中国河北省 衡水市阜城 县富强东路 656号 | 建筑工地未 落实“六个百 分百”要求 | 现场检查时工地上正在组织施工，存在以下问题：1. 车辆进出场冲洗设施损坏，开关开启后不能启动；2. 场内道路未采取洒水等抑尘措施；3. 工地砂物料、开挖推土未采取覆盖等抑尘措施。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 10月31日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|--------|-----|-----|------------|------------------|---------------------------------------|-----------|---|-------------------------------|--------|
| HB-09-917 | 10月6日 | 衡水市 | 阜城县 | 阜城镇 | 阜城县长虹家具有限公司 | 中国河北省衡水市阜城县人民西路(原东大街17号) | 治污设施不正常运行 | 现场检查时企业正在生产,存在以下问题:三个喷漆车间都在运行,与之配套的废气治理设施部分运行,风机停运。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。 | 11月15日 |
| HB-09-918 | 10月12日 | 衡水市 | 阜城县 | 阜城镇 | 河北德冠橡塑制品有限公司 | 中国河北省衡水市阜城县顺达东路北侧 | 治污设施不正常运行 | 企业在生产,存在以下问题:二条挤出生产线正在生产,配套的废气治理设施没有同步运行。(视频证据材料发送至邮箱) | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。 | 11月15日 |
| HB-09-919 | 10月12日 | 衡水市 | 阜城县 | 阜城镇 | S281 刘强食全饭店旁黑加油站 | 中国河北省衡水市阜城县阜城镇S281(党庄村与刘林桥村之间)刘强食全饭店旁 | 黑加油站 | 检查时,个人老板王国良(驾驶证照片附件中)在场,老板说未办理任何手续。加油机指示灯亮,处于随时工作状态,屏幕保存有上次加油时的信息,贮油罐内有较多油品,罐内引出的油管连接着抽油泵,可随时工作;现场还发现一支加油枪隐藏于s281公路旁绿化带内,内端连接在加油机上。(视频证据材料附后) | 进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。 | 10月31日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|---------------|----------------------------|-------------------|---|--|--------|
| HB-09-920 | 10月9日 | 衡水市 | 阜城县 | 古城镇 | 阜城县万达尼龙制品厂 | 中国河北省衡水市阜城县古城镇张枣杭村 | 治污设施不正常运行 | 企业正在生产，存在问题：企业生产配套的废气治理设施擅自停运。现场检查时，注塑生产工艺段正在生产，但是与其配套的废气处理设施没有同步运行，风机未运转。（视频证据材料发至部邮箱） | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 11月15日 |
| HB-09-921 | 10月4日 | 衡水市 | 阜城县 | 漫河镇 | 阜城县中安石化加油站 | 中国河北省衡水市阜城县S281旁，东安大街南端西侧 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 | 现场检查时企业正在营业，存在问题：四台加油机的油气回收装置均装有控制开关，现场检查时，开关均处于关闭状态，此时加油机加油时油气回收装置不工作。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 10月31日 |
| HB-09-922 | 10月6日 | 衡水市 | 阜城县 | 霞口镇 | 阜城县荣翔塑料制品有限公司 | 中国河北省衡水市阜城县经济开发区北区（八友公司南区） | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该企业正在生产：注塑生产车间在生产，与注塑生产工艺配套的废气治理设施停运。 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 11月15日 |