

附件

衡水市景县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-927	10月11日	衡水市	景县	杜桥镇	景县恒源 橡塑制品 有限公司	中国河北省 衡水市景县 杜桥镇草厂 村	治污设施不 正常运行	企业在生产，存在问题：企业平板硫化 工艺在生产，配套的废气治理设施未运 行。	调查核实，依法查处，符 合移送公安行政拘留条 件的，及时移送。	11月15日
HB-09-928	10月8日	衡水市	景县	泽河流镇	塑料加工 等企业	中国河北省 衡水市景县 泽河流镇颜 庄村	未安装治污 设施	检查时企业正在生产，存在以下问题： 1. 塑料加工车间未建配套废气治理设 施。现场检查时塑料加工正在生产作 业，生产废气直排，现场工作人员未能 提供任何手续；2. 机械加工车间在生 产，电焊制作废气未收集处理，而是直 排；现场工作人员未能提供任何环保等 审批手续。（视频等证据材料发至部邮 箱）	按环评批复要求安装治 污设施，并确保正常使 用。存在违法生产行为 的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-929	10月1日	衡水市	景县	景州	河北泽邦 塑胶科技 有限公司	景县经济开 发区	未落实 VOCs 整治要求	检查时正在生产，存在以下问题：1. 按照环保要求，含有 VOC 的高温硫化废气应经冷凝降温后经活性炭吸附处理后排放，目前只是通过缓冲罐减压，没有冷却处置，不符合活性炭吸附工艺要求；2. 废气排放口无标识铭牌；3. 废气排放口无监测平台；4. 2015 年投产以来，于 2018 年 6 月对活性炭吸附装置更换过一次活性炭。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11 月 15 日
HB-09-930	10月1日	衡水市	景县	景州镇	广厦雅苑 工程工地	中国河北省 衡水市景县 广川大街	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时正在施工，存在以下问题：1. 现场检查时商品砼车入场时未通过洗车设施；2. 现场要求砼车退出再通过洗车设备时，冲洗水是黄色混浊锈水，表明该冲洗设备长期未使用；3. 冲洗设施未建冲洗水收集系统，冲洗后含机油废水到处漫流，至场外道路及下水道。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10 月 31 日
HB-09-931	10月2日	衡水市	景县	景州镇	钻井路道 路建设项目 工地	中国河北省 衡水市景县 S385(景新 大街与钻井 路交叉口)	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时钻井路 500 米左右约 800 平方米施工道路、绿化施工场地裸露未采取覆盖等抑尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10 月 31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-932	10月2日	衡水市	景县	景州镇	景县龙鑫塑料制品厂	中国河北省衡水市景县景州镇钻井路东侧	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：注塑工序未配套建设VOCs收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-933	10月3日	衡水市	景县	景州镇	衡水市景县景州镇国华驾校东侧100米工地	中国河北省衡水市景县S385旁，国华驾校东100米	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，大量渣土未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HB-09-934	10月9日	衡水市	景县	梁集镇	衡水景县梁集镇河沟村西秸秆焚烧点	中国河北省衡水市景县景梁集镇河沟村	露天焚烧	存在问题：秸秆正在焚烧，面积较大，产生很大浓烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-935	10月2日	衡水市	景县	龙华镇	河北华虹工程材料有限公司	中国河北省衡水市景县衡德公路南、龙华镇龙华村西	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业橡胶止水材料生产线在生产，存在问题：废气收集效果较差，挤出硫化车间弥漫着浓浓的废气，气味严重。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-936	10月14日	衡水市	景县	龙华镇	衡水天翔通讯设备有限公司	中国河北省衡水市景县龙华工业区	治污设施不正常运行	企业在生产，存在问题：钢架电焊车间近10个左右电焊工位在操作，但是与其配置的烟尘吸收处理装置全部闲置。（视频资料发至部邮箱）	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-937	10月8日	衡水市	景县	王谦寺镇	衡水百力通液压机械有限公司	中国河北省衡水市景县王千寺镇乜村，934乡道顺风鸟电动车门店对面	工业粉尘无组织排放	检查时企业内有车间正在生产，存在问题：工业生产粉尘无组织排放，未办理环保审批，未配套建设废气治理设施。衡水百力通液压机械有限公司内有一车间厂房租赁给一家未办理工商、环保等审批手续的老板做玻璃制品加工，加工时有粉尘无组织排放，未配套安装粉尘废气处理设施。（视频证据材料发至部邮箱）	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-938	10月11日	衡水市	景县	王瞳镇	景县王瞳 立春面粉 厂	中国河北省 衡水市景县 王瞳镇商业 街	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	企业内有0.1蒸吨以下燃煤煤取暖炉， 堆有煤炭，管道未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日