

附件

廊坊市安次区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-161	10月10日	廊坊市	安次区	安次区大北尹支线	安次区大北尹支线无名工地	中国河北省廊坊市安次区大北尹支线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，现场无降尘抑尘措施，工程渣土运输车辆未覆盖，现场扬尘明显。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-162	10月1日	廊坊市	安次区	安次区杨 税务乡	廊坊市安 次区杨税 务乡军芦 村幸福街 37号旁无 名化工厂	中国河北省 廊坊市安次 区杨税务乡 军芦村幸福 街37号	未安装治污 设施	现场检查时未生产，该污染源有反应罐并掩埋在土里，有3个约10吨的罐装不明液体，均与反应罐相连，反应罐连接有一根约10 m左右烟囱，无废气处理设施；现场有催化裂化催化剂、氢氧化钠、苯酐等包装袋若干，色漆稀释剂废桶约100余个，现场有配电箱2个，生产线完整可用，具备生产能力，有明显的难闻刺激性气味。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-163	10月10日	廊坊市	安次区	安锦道6号	廊坊市大唐木业有限公司	廊坊市安次区工业园区安锦道6号	治污设施不正常运行	投诉举报属实。现场检查时，该家具厂两条生产线正在生产，企业人员介绍水性漆生产线还未建成。存在主要问题如下：1.10月6日检查人员检查时，1号生产线喷漆车间正在作业，使用油性漆，水帘未启用，10月10日督查人员再次前往核实信访投诉，喷漆车间正在作业，使用油性漆，水帘设施已启用，经询问喷漆工人，喷淋设施今天才接上电开始使用，喷漆车间负责人表示喷漆车间进行喷漆作业时，水帘设施都应开启；2.2号生产线漆喷车间正在喷漆作业，使用油性漆，但水帘设施未启用，催化燃烧设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-164	10月7日	廊坊市	安次区	仇庄乡	廊坊市佳艺印务有限公司	廊坊市安次区仇庄乡南辛庄村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在以下问题：1.胶订工序VOCs废气收集设施未开启，经现场测试，吸气罩收集口无风；2.光氧燃烧设施未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-165	10月12日	廊坊市	安次区	仇庄乡	廊坊市安次区仇庄乐幼儿园木器加工厂	河北省廊坊市安次区仇庄乡大王务村	治污设施不正常运行	现场检查时该厂正在生产，主要从事家具生产，存在主要问题：切割工序布袋除尘设备未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-166	10月3日	廊坊市	安次区	仇庄乡幸福村	韩庄农场旁秸秆集中焚烧点	中国河北省廊坊市安次区幸福村幸福街	露天焚烧	现场检查时，发现韩庄农场旁在焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-167	10月1日	廊坊市	安次区	东沽港镇	盛泰达水泥制品有限公司	东沽港镇新华村	治污设施不正常运行	乡村检查时，该企业正在生产，生产车间有布袋除尘、喷淋设施，但均未运行，喷淋管断裂；布袋除尘设施不能启动，电源未接上；厂房顶开有两个天窗，粉尘直接排放大气。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-168	10月5日	廊坊市	安次区	东沽港镇	沽港镇淘河加油站往东约200米处秸秆焚烧点	中国河北省廊坊市安次区东沽港镇淘河加油站往东约200米果树地	露天焚烧	现场发现时，田地内正在焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-169	10月13日	廊坊市	安次区	东沽港镇	东沽港镇112国道南侧无名汽修厂经营性炉灶	河北省廊坊市安次区东沽港镇112国道南侧	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-170	10月1日	廊坊市	安次区	东沽港镇	东沽港镇合兴建材	安次区东沽港镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该建材料场位于董刑路边，沙料全部露天堆放，未采取防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-171	10月2日	廊坊市	安次区	东沽港镇	廊坊市安次区顺达砂石厂	河北省廊坊市安次区G112(京环线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业为生产,存在问题: 1. 物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施; 2. 露天筛砂,无防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HB-09-172	10月13日	廊坊市	安次区	东沽港镇	廊坊市安次区东沽港镇无名油漆生产厂	河北省廊坊市安次区东沽港镇三村	未落实VOCs整治要求	现场检查时该厂未生产,该厂主要从事油漆生产,未提供环保手续。存在主要问题:油漆生产工序有大量VOCs废气产生,未安装VOCs废气收集设施,厂房内油漆味浓烈刺鼻。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-173	10月11日	廊坊市	安次区	东沽港镇	安次区东沽港镇得胜口村无名镜框厂	河北省廊坊市安次区东沽港镇得胜口村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该厂正在生产，该厂主要从事衣柜镜子生产，存在主要问题：1. 有塑料镜框生产工序，生产过程中，热压挤塑料生产线有 VOCs 产生，未安装任何处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-174	10月11日	廊坊市	安次区	东沽港镇得胜口村	安次区东沽港镇得胜口村一无名加油站	中国河北省廊坊市安次区董刑线	黑加油站	现场检查时，在东沽港镇得胜口村路旁，聚华汽配斜对面有1个无名柴油加油站，现场有加油机1台，加油枪1把，检查时该加油站正在加油。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日
HB-09-175	10月5日	廊坊市	安次区	葛渔城镇北街村	廊坊市安次区宝江家具有限公司	中国河北省廊坊市安次区	排污口不规范	检查时该企业正在生产，该企业主要从事家具五金件生产、销售。发现主要问题如下：该企业有2条喷塑生产线，生产过程产生的 VOCs 废气集中收集，光氧催化后经烟囱排放，一根烟囱由11根1.2m高烟筒组成，计13.2m，另一根烟囱由3根4m的烟筒组成，计12m，两根烟囱均不足15m。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-176	10月9日	廊坊市	安次区	廊大线	廊坊市安次区超越工艺印刷厂	廊坊市安次区廊大线北小营北口	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产，主要问题如下：印刷工序 VOCs 废气排放烟囱由 3 节组成，每节约 4m，烟囱总高度不足 15m。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-177	10月3日	廊坊市	安次区	码头镇	廊坊市安次区码头镇文德木粉加工厂	河北省廊坊市安次区码头镇马神庙村	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，存在问题：1. 木板粉碎生产线正在生产，未安装粉尘收集设施，废气无组织排放；厂房内粉尘弥漫，地面积尘严重，厂房未密闭；2. 该企业未办理环保审批手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-178	10月11日	廊坊市	安次区	码头镇南屯村	廊坊市安次区码头镇缘萍覆膜厂	中国河北省廊坊市安次区码头镇南屯村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在生产，该企业主要从事打切、覆膜、糊表加工作业。发现主要问题如下：在覆膜工序过程中，有 VOCs 废气产生，未安装任何处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-179	10月10日	廊坊市	安次区	调河头乡	砂石渣土车（冀RB1798）	河北省廊坊市安次区调河头乡洛图庄北	渣土车覆盖不完全	督查组在调河头乡洛图庄北廊大路巡查时，发现车牌号冀RB1798的砂石运输车未覆盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
HB-09-180	10月7日	廊坊市	安次区	调河头乡	渣土运输车（冀JA5520）	中国河北省廊坊市安次区调河头乡	渣土车覆盖不完全	现场检查时，发现渣土运输车（冀JA5520）沿廊大路行驶，运输物料未苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
HB-09-181	10月7日	廊坊市	安次区	调河头乡	廊坊市调河头乡美艾印刷厂	河北省廊坊市安次区调河头乡大沈庄村	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题如下：圈封工序VOCs废气收集设施未开启，经现场测试，吸气罩吸气口无风；光氧催化设施未开启，督查人员到现场后才开启光氧催化设施，督查人员用手感受，光氧催化设备电动机机壳是凉的。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-182	10月6日	廊坊市	安次区	调河头乡	永定河调河头乡朱官屯村段桥头焚烧垃圾点	河北省廊坊市安次区永定河调河头乡朱官屯村段桥头	露天焚烧	现场检查时该焚烧点正在焚烧垃圾。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-183	10月7日	廊坊市	安次区	调河头乡	廊坊市富宏新型建材有限公司	廊坊市安次区调河头乡洛图庄村北	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，存在的主要问题：1. 沙子皮带输送机未完全密闭，有粉尘外逸；2. 矿渣研磨皮带输送机未密闭，现场粉尘较重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-184	10月7日	廊坊市	安次区	调河头乡洛图庄村北	砂石运输车（冀BM0606）	廊坊市安次区调河头乡洛图庄村北	渣土车覆盖不完全	督查组在调河头乡洛图庄村北巡查时，发现车牌号为冀BM0606的砂石运输车未覆盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-185	10月6日	廊坊市	安次区	杨税务乡	廊坊市百汇纸制品有限公司	廊坊市安次区杨税务乡大麻村	排污口不规范	现场检查时，该企业有工人在作业，但机器未开启，VOCs光氧催化设备的排放烟囱通过现场测量，屋内烟囱约5m，屋外约4m，不足15m。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-186	10月6日	廊坊市	安次区	杨税务乡	廊坊市安次区杨税务乡禅房村改装罐车加油点	河北省廊坊市安次区杨税务乡禅房村	黑加油站	现场检查时，该改装油罐车加油点正在加油，储油罐装在卡车上，卡车停放在一车棚内。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日
HB-09-187	10月13日	廊坊市	安次区	杨税务乡	廊坊市洲铭建材有限公司	廊坊市安次区杨税务乡北茨平村东	未落实VOCs整治要求	现场检查时该厂正在生产，该厂主要从事塑料管道生产，存在主要问题：该厂有挤塑一体机1套，光氧催化设施1套，生产过程中有VOCs废气产生，有VOCs废气收集处理设施，现场检查时VOCs废气收集处理设施在运行，但光氧催化灯管全部不亮，光氧催化设施不能正常运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-188	10月11日	廊坊市	安次区	杨税务乡	廊坊市永信实业有限公司	廊坊市安次区杨税务乡民主村西	经营性炉灶	现场检查时该厂正在生产，该企业主要从事打击乐器的生产、销售。存在主要问题：1. 木制乐器打磨工序未安装粉尘收集设施，无组织排放明显；2. 厂区内发现一个燃煤炉灶未淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日
HB-09-189	10月6日	廊坊市	安次区	宗史务村	宗史务村露天焚烧秸秆点	中国河北省廊坊市安次区杨税务乡宗史务村	露天焚烧	现场检查时，发现杨税务乡宗史务村一处农田在大面积露天焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日