

附件

廊坊市文安县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-360	10月8日	廊坊市	文安县	大留镇镇 南富花村	文安县天 明电材有 限公司	中国河北省 廊坊市文安 县大留镇镇 南富花村	排污口不规 范	现场检查时，该企业正在生产，发现问题：喷涂烘干工序有VOCs产生，有污染防治设施，排污口不满足离地15米的要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-361	10月8日	廊坊市	文安县	大留镇镇 南富花村	廊坊广丰 汽车零部件 有限公司	中国河北省 廊坊市文安 县大留镇镇 南富花村	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，环评手续齐全，有污染防治设施，发现问题：激光切割工序产生粉尘，有布袋除尘设施，但未开启，设备开关处于关闭状态，且设备电表从2018年8月安装至今度数显示为0度。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-362	10月9日	廊坊市	文安县	大柳河镇 马石槽村	廊坊千润 木业有限公司	中国河北省 廊坊市文安 县大柳河镇 马石槽村 (文左公路 北侧)	排污口不规 范	现场检查时，该企业正在生产，环评手续齐全，有污染防治设施，发现问题：热压工序产生VOCs，废气排放口不满足离地15米的要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-363	10月1日	廊坊市	文安县	黄甫农场	王宫府线至龙街公路无名物料堆场	河北省廊坊市文安县迎宾道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时物料露天堆放，露天加工作业，未采取有效污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-364	10月4日	廊坊市	文安县	史各庄镇口上村	廊坊金华电信电力器材有限公司	中国河北省廊坊市文安县史各庄镇口上村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。检查发现问题：有环评手续，无排污许可证，VOCs污染防治设施未开启，污染防治设施吸气口设置不规范，部分吸气口已损坏。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-365	10月13日	廊坊市	文安县	孙氏镇姜庄子村	文安县如峰塑料制品厂	中国河北省廊坊市文安县孙氏镇姜庄子村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，环评手续齐全，有污染防治设施，发现问题：注塑工艺产生 VOCs，污染防治设施未开启。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-366	10月5日	廊坊市	文安县	孙氏镇孙氏三村	文安县三佳塑料制品厂	中国河北省廊坊市文安县孙氏镇孙氏三村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，取得了排污许可证。发现问题：印刷烘干生产线无 VOCs 污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-367	10月5日	廊坊市	文安县	孙氏镇王家务村	文安县永昌塑料制品有限公司	中国河北省廊坊市文安县孙氏镇王家务村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，取得了排污许可证。发现问题：1. 九台注塑机，八台未安装废气收集设施；2. 配套 VOCs 污染防治设施未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-368	10月13日	廊坊市	文安县	孙氏镇温 辛杨村	文安县三 申塑料制 品厂	中国河北省 廊坊市文安 县孙氏镇温 辛杨村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，环评手 续齐全，有污染防治设施，发现问题： 注塑工艺产生 VOCs，污染防治设施未开 启。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日
HB-09-369	10月13日	廊坊市	文安县	孙氏镇温 辛杨村	文安县高 创塑料制 品厂	中国河北省 廊坊市文安 县孙氏镇温 辛杨村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，环评手 续齐全，有污染防治设施，发现问题： 注塑工艺产生 VOCs，污染防治设施未开 启。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-370	10月13日	廊坊市	文安县	孙氏镇温辛杨村	文安县超越塑钢门窗配件厂	中国河北省廊坊市文安县孙氏镇温辛杨村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，环评手续齐全，有污染防治设施，发现问题：注塑工序产生 VOCs，污染防治设施未开启。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-371	10月6日	廊坊市	文安县	滩里镇安里屯村西	文安县华强木业有限公司	中国河北省廊坊市文安县滩里镇安里屯村西	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，现场未能提供手续待查，有3个生产车间，3套 VOCs 处理设施和布袋除尘器。发现问题：3个车间 VOCs 处理设施都未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-372	10月6日	廊坊市	文安县	滩里镇安左路北侧	文安县福玉木业有限公司	中国河北省廊坊市文安县滩里镇安左路北侧	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，无环保手续，有污染防治设施但污染防治设施未正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-373	10月6日	廊坊市	文安县	滩里镇西滩里村	河北智慧彩钢建材有限公司	中国河北省廊坊市文安县滩里镇西滩里村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，发现问题：1. 塑形车间设备在运行，污染防治设施未开启；2. 喷塑车间生产设备在运行，融锌池处废气收集未连接到废气处理设施管道，污染防治设施未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-374	10月6日	廊坊市	文安县	滩里镇西滩里村	河北福森木业有限公司	中国河北省廊坊市文安县滩里镇西滩里村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，发现问题：1. 打磨环节的布袋除尘器的布袋有损坏；2. 热压车间设备在运行，污染防治设施未开启；3. 板材切割生产线在运行，配套的布袋除尘器未连接到风机上。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-375	10月6日	廊坊市	文安县	滩里镇赵家营村	文安县巨信木业有限公司	中国河北省廊坊市文安县滩里镇赵家营村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，取得了环评手续，有污染防治设施，发现问题：热压和涂胶设备开启，配套的污染防治设施未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-376	10月10日	廊坊市	文安县	文安县兴祖线与小白河交界处往东100米	文安县兴祖线与小白河交界处往东100米焚烧垃圾点	中国河北省廊坊市文安县兴祖线与小白河交界处往东100米	露天焚烧	现场检查时，发现问题：文安县兴祖线与小白河交界处往东100米焚烧废油漆桶等固废。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-377	10月7日	廊坊市	文安县	文安镇北光洲村北（文左公路西）	文安县金地木业有限公司	中国河北省廊坊市文安县文安镇北光洲村北（文左公路西）	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，环评手续齐全，有污染防治设施，发现问题：磨砂工序砂光废气未按环评要求收集，收集管脱落。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-378	10月3日	廊坊市	文安县	新镇南舍兴村	新镇南舍兴村张亚男电焊加工	中国河北省廊坊市文安县新镇南舍兴村	未安装治污设施	现场检查时，该处正在进行焊接作业，无污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-379	10月3日	廊坊市	文安县	新镇镇北街村东	文安县筑发混凝土有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇北街村东	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，厂区弃渣露天堆放，厂区积尘明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-380	10月10日	廊坊市	文安县	兴隆宫镇夏村	河北省文安县夏村东风塑料厂	中国河北省廊坊市文安县兴隆宫镇夏村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，环评手续齐全，有污染防治设施，发现问题： 1. 一车间输水管生产线在运行，产生VOCs，污染防治设施未完全开启；2. 二车间波纹管生产线在运行，产生VOCs，污染防治设施未完全开启；3. 三车间水平管生产线在运行，产生VOCs，污染防治设施未开启；4. 排污口烟囱高度不足15米。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-381	10月8日	廊坊市	文安县	赵各庄镇 后程屯村	文安县添 泽塑料制 品厂	中国河北省 廊坊市文安 县赵各庄镇 后程屯村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，发现问题：印刷和烘干工艺产生 VOCs，无环评手续，无污染防治设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-382	10月12日	廊坊市	文安县	左各庄镇 东环路 (左各庄 村)	文安县团 起木业有 限公司	中国河北省 廊坊市文安 县左各庄镇 东环路（左 各庄村）	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产，有环评取得环评批复，未验收，发现问题：1. 实际生产与环评批复不一致；2. 砂光切割工序有污染防治设施，但未开启；3. 有喷漆工序，无配套污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-383	10月12日	廊坊市	文安县	左各庄镇 东环路 8 号	文安县恒 泰木业有 限公司	中国河北省 廊坊市文安 县左各庄镇 东环路 8 号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，发现问题：该企业生产建筑模版，最后一道工序有喷漆工艺，无配套环保设施（与环评批复工艺不符）。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-384	10月2日	廊坊市	文安县	左各庄镇 南二环路 南侧	文安县雨 山板厂	中国河北省 廊坊市文安 县王宫线	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，有环评 手续，取得了排污许可证，有 VOCs 处 理设施两套，发现问题：1. 压板工序在 生产，配套 VOCs 处理设施未开启，无 设施运行记录；2. 该企业有喷漆工艺， 无配套处理设施。	调查核实，依法查处，符 合移送公安行政拘留条 件的，及时移送。	11月15日
HB-09-385	10月2日	廊坊市	文安县	左各庄镇 陶管营村	文安县国 富木业有 限公司	中国河北省 廊坊市文安 县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业现场有生产痕迹， 冷压设备处于通电状态，涂胶生产线有 生产痕迹，生产设施有余温，无有机废 气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日