

附件

唐山市古冶区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-127	10月4日	唐山市	古冶区	卑家店三街崔庄子路南	唐山市古冶区卑家店大元汽车修理厂	河北省唐山市古冶区胜利道	排污口不规范	检查时发现，该汽修厂正常营业，烤漆房未使用，存在问题：1. 烤漆房排放口未按规定设置，排气筒高度不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-128	10月4日	唐山市	古冶区	卑家店乡 三街村委会 南小区西侧	唐山市古冶区卑家店辉华汽车修理部	河北省唐山市古冶区G205(山深线)	排污口不规范	检查时发现,该汽修部正常营业,烤漆房未使用,存在问题:1.烤漆房排放口未规范设置,排气筒高度不足15米。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-129	10月8日	唐山市	古冶区	卑家店镇 风井	唐山市古冶金林水泥厂	河北省唐山市古冶区	排污口不规范	检查时发现,该企业未生产,有2台3.8x13m水泥磨,8座配料圆仓,2座水泥仓,2台两嘴包装机,3套仓底散装系统和1台矿渣烘干机;熟料破碎、储料棚下料口、原料储存及配料、水泥磨、选粉机、水泥储存、水泥散装、水泥包装等工序产生的粉尘,共采用脉冲袋式除尘器处理后通过排气筒排放。存在问题:1.排污口未规范设置,烘干机废气排放筒高度未达到环评批复要求设置25m。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-130	10月4日	唐山市	古冶区	卑家店镇三街村卑家店国家电网营业所东侧	唐山市古冶区唐家庄鑫合汽车专项修理部	河北省唐山市古冶区G205(山深线)	排污口不规范	检查时发现,该汽修部正常营业,烤漆房未使用,存在问题:1.烤漆房排放口未规范设置,排气筒高度不足15米。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-131	10月5日	唐山市	古冶区	习家套乡古碱路中段东	唐山宝兴金属线材有限公司	河北省唐山市古冶区习家套乡古碱路中段东	排污口不规范	检查时发现,该企业正在生产,存在问题:退火炉排污口未按规范设置,排气筒高度不足15米。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-132	10月5日	唐山市	古冶区	习家套乡 任家套村 北	唐山富华 汽车制动 材料有限 公司	河北省唐山 市古冶区习 家套乡任家 套村北	排污口不规 范	检查时发现，该企业未生产，存在问题： 1. 磨床产生的粉尘配套安装脉冲布袋 除尘器，排污口未按规定设置，排气筒 高度不足15米；2. 一台钻床产生的粉 尘经一软胶管通过车间墙面洞口无组 织排放。	进一步调查核实，符合立 案条件的，依据《大气污 染防治法》第一百条立案 处罚，同时责令限期依法 依规设置大气污染物排 放口。	10月31日