

附件

天津市津南区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-09-028	10月8日	天津市	津南区	八里台镇	南义村村 委会南侧 原“龙利洗 浴中心”	中国天津市 津南区双顺 路	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	检查时发现，该处原“龙利洗浴”燃煤 热水锅炉(0.12mw)，尚未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-09-029	10月3日	天津市	津南区	北闸口镇	天津市金业混凝土搅拌有限公司	中国天津市津南区G25(长深高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该企业正在生产,原料库房外有一处约三四百平米砂石料露天堆放,运输过程中无采取降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
TJ-09-030	10月3日	天津市	津南区	北闸口镇	天津金业明扬建筑材料有限公司	中国天津市津南区S107(津港公路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现,该企业未生产,在禁燃区。发现问题:1.库房内有燃煤堆放,运煤料斗发现有煤炭,窑炉内见有火星;2.原料库房外有两处原料露天堆放。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
TJ-09-031	10月4日	天津市	津南区	北闸口镇	天津市塘建阀门有限公司	中国天津市津南区广惠道	未落实VOCs整治要求	检查时发现,该企业正在生产,发现问题:1.组装车间正在组装流体阀门(橡胶密封圈),该车间未安装VOCs收集设施;2.机加工车间存在刷漆现象,有机废气直排,未安装VOCs收集设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-09-032	10月7日	天津市	津南区	双港镇	易作(天津)建材有限公司	中国天津市津南区北京街	未落实VOCs整治要求	检查时发现,该企业正在生产,产品为木质家具。发现问题:封边和贴皮工序未按环评要求建成VOCs废气收集设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
TJ-09-033	10月7日	天津市	津南区	双港镇	天津市海都建筑机械租赁有限公司	中国天津市津南区S113(津沽桥)	未落实VOCs整治要求	检查时发现,该公司未生产,经营建筑机械租赁,存在露天喷漆、刷漆现象,无任何废气防治设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-09-034	10月5日	天津市	津南区	双河桥镇	天津石泰集团有限公司	中国天津市津南区双河桥欣旺路	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产，产品为不锈钢刀叉餐具。发现问题：1. 研磨车间正在生产，粉尘污染防治设施停止运行；2. 新增的熔接、表面处理、不锈钢卷板拉直工序无环评审批手续；3. 废气排气筒高度不足15米；4. 熔接工序无烟气收集处理设施。切割机露天切割，粉尘直排。	调查核实，依法查处。	11月15日
TJ-09-035	10月4日	天津市	津南区	双桥河镇	天津市友森金属结构有限公司	中国天津市津南区欣欣南路19号	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产，产品为金属结构件。发现问题：焊接时，一台移动式焊烟净化器未开启（操作人员见督察人员来正准备开启，红色键为停止键，绿色键为启动键）。	调查核实，依法查处。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-09-036	10月9日	天津市	津南区	咸水沽镇	蓝光雍锦香颂住宅项目工地东北侧,天津大道南侧土堆	中国天津市津南区四里沽路桥	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该项目工地约有800多立方米土堆未遮盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
TJ-09-037	10月1日	天津市	津南区	小站镇	天津富嘉诚投资有限公司	中国天津市津南区赢业路6号	工业粉尘无组织排放	经现场检查,该公司正在生产,产品为混凝土预制构件。发现问题:1.该公司有两个水泥储存罐,发现其中一个储存罐罐顶排放大量粉尘,同时罐体下部进料口粉尘直排环境。另一个罐体出料处水泥粉尘泄漏;2.该公司预制方桩车间内粉尘无组织排放严重,厂区路面积尘较厚。(该违法问题的证据已录像和拍照并已做相关询问笔录)。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-09-038	10月3日	天津市	津南区	小站镇	天津金广大混凝土有限公司	中国天津市津南区G25(长深高速)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，产品为混凝土泥浆。发现问题：1. 该公司搅拌站一个水泥储罐罐顶排放大量粉尘，直排环境；2. 该公司用于生产的石料在原料仓库外露天堆放，厂区路面积尘严重。（该违法问题的证据已录像和拍照并已做相关询问笔录）	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	11月15日
TJ-09-039	10月7日	天津市	津南区	小站镇	天津市增特集团有限公司	中国天津市津南区S107(津港公路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产，产品为沥青混合料。发现问题：约有2万立方米废沥青碎料（再生利用）露天堆放，未遮盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-09-040	10月7日	天津市	津南区	小站镇	天津市君和顺混凝土有限公司	中国天津市津南区S4(津港高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产，产品为混凝土泥浆。发现问题：约有1000多吨黄沙露天堆放，未入原料库房。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
TJ-09-041	10月8日	天津市	津南区	小站镇	天津奥克玛家具销售有限公司	中国天津市津南区S107(津港公路)	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产，产品为木质家具。发现问题：生产时，除尘、光催化氧化废气处理设施未开启，检查时督促才启动废气防治设施的开关。(现场启动开关证据已录像和拍照)	调查核实，依法查处。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-09-042	10月9日	天津市	津南区	小站镇	小站镇西沟村超大型无名土堆场	北马路和西沟村路交叉口以北约300米，汉港公路以西约600米。	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该土堆场有数万立方米土堆未遮盖，产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
TJ-09-043	10月10日	天津市	津南区	小站镇	小站镇西沟村无名废弃混凝土块堆场	西沟村，北马路与汉港公路交叉口西北约350米处。	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该堆场约有800立方米废弃混凝土块、砂石等露天堆放，未遮盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-09-044	10月8日	天津市	津南区	小站镇盛塘路与后营交叉口	天山水榭花都小区西侧无名堆场	中国天津市津南区天山路	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该堆场约有1000立方米土石堆，全部未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日