

附件

郑州市中牟县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-084	10月8日	郑州市	中牟县	官渡镇建业路东、水溃村委北	水溃村委北侧无名加油站	中国河南省郑州市官渡镇水溃村建业路东、水溃村委北	黑加油站	检查时发现，该加油点正在加油，未安装油气回收装置，无任何手续。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日
HN-09-085	10月3日	郑州市	中牟县	建设路与牟风路交叉口东北角	鼎康洁实业有限公司	中国河南省郑州市中牟县建设路与牟风路交叉口东北角	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：额定功率0.35MW燃油(气)常压懒汉锅炉一台正在使用，使用甲醇做燃料，废气未安装除尘设施，废气直排，且未办理锅炉手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-086	10月4日	郑州市	中牟县	建设南路 博奥科技 产业园内	金润凯德 门窗有限 公司	中国河南省 郑州市中牟 县建设南路 博奥科技产 业园2栋	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 喷胶工艺使用密封胶作为原料，检查时未使用，未安装相应废气处理设施；2. 检查时企业正在使用稀释剂（香蕉水）清理玻璃边框胶水印，未安装相应废气处理设施，车间内有明显异味；3. 企业提供的环境影响登记表未登记上述生产工艺。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HN-09-087	10月4日	郑州市	中牟县	建设南路 和泰和路 交叉口西 南角	新精标金 属制品有 限公司	中国河南省 郑州市中牟 县建设南路 与泰和路交 叉口西南角	治污设施不 正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：焊接生产线正在进行焊接作业，布袋除尘器未运行，检查组到达之后企业立即开启除尘设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-088	10月5日	郑州市	中牟县	狼城岗镇 青谷堆村 奶牛场内 南侧	青谷堆奶 牛场内南 侧砂浆加 工场	中国河南省 郑州市中牟 县青谷堆奶 牛堆内南侧	未安装治污 设施	检查时发现，该加工场分东、西两个车间，检查时该加工场西侧车间正在生产，砂浆搅拌设备正在运行，未安装收尘，粉尘无组织排放；东侧车间未生产，车间内发现燃煤炉窑一台，烟道和管道均处于连通状态，炉灶下有燃煤堆放，东侧车间外侧有大量砂土露天堆放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-089	10月5日	郑州市	中牟县	狼城岗镇 青谷堆奶 牛场内南 侧	青谷堆村 奶牛场内 南侧蒜厂	中国河南省 郑州市中牟 县青谷堆奶 牛场内南侧	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	检查时发现，该企业未生产，部分生产 设施已拆除，大蒜加热烘干设备未拆 除，该烘干炉窑（5蒸吨以下）使用煤 作为燃料，烟道和供热管道均处于连接 状态，炉窑下有燃煤堆放。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月31日
HN-09-090	10月5日	郑州市	中牟县	狼青路往 青谷堆方 向路旁	狼青路青 谷堆方向 无名煤矸 石堆场	中国河南省 郑州市中牟 县狼青路往 青谷堆方向 路旁	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	检查时发现，大面积煤矸石露天堆放， 未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日
HN-09-091	10月6日	郑州市	中牟县	万滩镇	万滩村北 黄河河务 局派出所 对面院内 水泥砖厂	万滩村北黄 河河务局派 出所对面院 内	治污设施不 正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问 题：1.2台大型水泥搅拌粉碎机，搅拌 时产生大量粉尘，未开启布袋式除尘设 施，有视频为证，检查时厂区内工业粉 尘严重；2.堆场内大量易扬尘物料未采 取防尘降尘措施。	调查核实，依法查处，符 合移送公安行政拘留条 件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-092	10月3日	郑州市	中牟县	中牟县汽车产业园建设路东侧锦华工业园	汽车产业园建设路东侧锦华工业园3号楼5楼东胶合板生产厂	中国河南省郑州市中牟县汽车产业园建设路东侧锦华工业园3号楼5楼东	未落实VOCs整治要求	检查时发现,该企业未生产。存在问题:无环保手续,检查时未生产,现场有雕刻机、锯板机、吸塑机各一台和喷胶设备一套,该作坊生产设备均处于通电状态,车间现场存在明显生产痕迹、喷胶痕迹,且喷胶工段未安装VOCs废气收集处理设施,喷胶废气经排气扇直接外排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日