

附件

安阳市内黄县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-161	10月4日	安阳市	内黄县	安阳市内黄县后河镇工业园区	四方金属应用技术有限公司	中国河南省安阳市内黄县 S303	排污口不规范	现场检查，喷涂工序有生产痕迹，存在问题：未按环评要求设置15米高空排放烟道。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-09-162	10月6日	安阳市	内黄县	城关镇关庄村西环路南段路东	甲辰建材销售处	中国河南省安阳市内黄县 S215	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该物料堆场物料露天堆放，无防尘降尘措施，没有苫盖。堆放场无喷淋设施。没有环评手续，有工商营业执照。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-163	10月12日	安阳市	内黄县	城关镇刘庄村西头	内黄县盛辉建筑材料有限公司	中国河南省安阳市内黄县内宝线	物料堆场未落实扬尘治理措施	信访部分属实，现场调查，该企业正在生产，环保手续及营业执照齐全。存在问题：1. 堆场物料露天堆放，未有效覆盖，造成扬尘污染；2. 物料堆场进出口主要道路未硬化，出入口无喷淋冲洗设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-164	10月6日	安阳市	内黄县	河南省安阳市内黄县东环路北段路西	内黄县创新墙体材料有限公司	中国河南省安阳市内黄县东环路	未安装治污设施	现场检查，该企业正在生产，存在问题：1. 球磨、搅拌车间半封闭，无粉尘收集装置，粉尘经5米高左右烟囱直排；2. 燃气锅炉烟囱高约5米，未达到环评要求的22米高度；3. 立式水泥罐呼吸孔无粉尘收集装置，生产时造成大量水泥粉尘外逸。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-165	10月3日	安阳市	内黄县	河南省安阳市内黄县东庄镇西野庄村	正洋油脂有限公司	中国河南省安阳市内黄县 S302	工业粉尘无组织排放	现场检查该企业未生产，存在问题：颗粒物无组织排放。按照环评要求2根15米高空排气筒现场未发现，不符合环评要求。车间现场管理混乱。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-166	10月5日	安阳市	内黄县	内黄县豆公乡东街村	安康农资有限责任公司	河南省安阳市内黄县 S22(南林高速)	未安装治污设施	现场检查，该企业未生产，存在问题：生产车间未安装污染设施，传送带未封闭，地面积有大量粉尘。维修车间，焊接设备无废气收集处理装置。在厂区范围内露天喷漆。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-167	10月6日	安阳市	内黄县	内黄县井店南街村国家粮食储备库东侧	内黄县深海再生资源有限公司	中国河南省安阳市内黄县 S303	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，发现该企业物料堆场进出口道路未硬化，部分物料露天堆放未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-168	10月6日	安阳市	内黄县	内黄县井店镇	渣土运输车（豫AB2011）	中国河南省安阳市内黄县 S303	渣土车覆盖不完全	检查时发现，车牌为豫AB2011的渣土运输车在内黄县井店镇澶云路运送建筑物料过程中未苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
HN-09-169	10月6日	安阳市	内黄县	内黄县井店镇	渣土运输车（冀DZ8302）	中国河南省安阳市内黄县 S303	渣土车覆盖不完全	检查发现，车牌为冀DZ8302的渣土运输车在运输途中，未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-170	10月5日	安阳市	内黄县	内黄县田氏镇马庄村	马庄村无名物料堆场	中国河南省安阳市内黄县 S301	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该堆场大面积物料裸露无扬尘治理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-171	10月5日	安阳市	内黄县	内黄县田氏镇南田氏村	建国种植专业合作社	中国河南省安阳市内黄县 X004	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在问题：没有提供环评手续，生产车间未封闭，未安装污染防治设施，粉尘直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-172	10月3日	安阳市	内黄县	内黄县西环路中段路东	宏大钛白粉有限责任公司	中国河南省安阳市内黄县 S215(西环路)	工业粉尘无组织排放	现场检查,该企业正在生产。存在问题: 1. 磨料车间半封闭状态,粉尘无组织排放。酸解车间处于半封闭状态,在生产过程中产生的酸雾及颗粒物,无组织排放; 2. 水处理石灰存放处,露天堆放造成大量粉尘。酸碱处理后固体废物,露天堆放; 3. 煅烧车间处于半封闭状态,生产造成的煅烧尾气,直接排放。白磨车间处于半封闭状态,在罐装钛白粉过程中造成粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HN-09-173	10月5日	安阳市	内黄县	内黄县张龙乡东石潘村	宏福门业	河南安阳市内黄县 S22(南林高速)	露天焚烧	在检查过程中,发现该企业,在厂区深坑内露天焚烧工业废弃物,旁边有存量黄沙。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日