

附件

安阳市殷都区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-187	10 月 1 日	安阳市	殷都区	北蒙街道 办侯庄村	新 山 轧 辊 股 份 有 限 公 司	中国河南省 安阳市殷都 区侯庄村	未 安 装 治 污 设施	现场检查时该企业未生产，电阻炉尚有余温。存在问题:机加工生产车间有 11 台轧辊车床及 4 台数控车床为敞开式作业，加工工序产生的无组织粉尘未按环评要求建设卧式除尘设备，车床地面堆积有粉尘(铁屑)。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11 月 15 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-188	10月5日	安阳市	殷都区	洪河屯乡	西北绕城高速公路混凝土搅拌站	中国河南省安阳市殷都区洪河屯乡	工业粉尘无组织排放	西北绕城高速公路 TJ 一 3 标混凝土搅拌站为攀枝花公路建设有限公司安阳西北绕城高速公路 TJ 一 3 标附属项目，现场检查时，该混凝土搅拌站临时性停产。存在问题:搅拌站的拌和设备未落实河南省环保厅批复要求建设粉尘治理设施，未能提供环保验收材料，粉尘无组织排放严重，操作台和操控室布满厚厚的粉尘。输送带未采取密闭措施。物料未进仓存放，无序堆放，且未采取覆盖措施，易起粉尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-189	10月12日	安阳市	殷都区	洪河屯乡	渣土运输车（豫 EC4169）	中国河南省安阳市殷都区洪河屯乡洪积线（战备路）	渣土车覆盖不完全	现场检查时，发现安阳市殷都区洪河屯乡洪积线(战备路)路段有一辆车牌为豫 EC4169 的渣土车正在路上行驶，未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-190	10月9日	安阳市	殷都区	洪河屯乡 西彪涧村	河南鑫隆 路桥工程 有限公司 粉尘	中国河南省 安阳市殷都 区洪河屯乡	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：根据环评审批，该公司沥青罐、搅拌器工序的产生的沥青烟污染物要经冷凝+吸附(等离子+活性炭)治理设施处理后高空排放，检查时冷凝塔的提升水泵损坏，冷凝水未抽至冷凝塔，(无法达到环评要求的“冷凝部分处理效果不低于76%”)，致使整个环保治理设施达不到治理效果，现场有沥青异味。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-191	10月14日	安阳市	殷都区	曲沟镇	渣土运输车 (豫 E·E6226)	中国河南省 安阳市殷都 区曲沟镇 S301省道	渣土车覆盖 不完全	现场检查时，在殷都区曲沟镇S301省道路段一辆车牌为豫E·E6226渣土车在行驶途中，未采取覆盖措施。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-192	10月2日	安阳市	殷都区	曲沟镇北 曲沟村	尚福废旧 物资回收 部	中国河南省 安阳市殷都 兆区曲沟村	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，发现该物资回收部为废旧 物资回收，现场堆积两堆废铁渣未采取 覆盖措施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日
HN-09-193	10月5日	安阳市	殷都区	水冶镇	水坟村无 名堆场	安阳市殷都 区水冶镇小 坟村（S303 县道旁，晋 碗香面庄后 面）	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，发现安阳市殷都区水冶镇 小坟村（S303 县道旁，晋碗香面庄后面） 有一个物料堆场，检查组刚进入堆场 时，有一铲车正在作业，其后车主不知 去向无法核实堆场业主。存在问题：场 内堆放大量铁石原矿及加工后精细矿 均未采取覆盖措施，露天堆放，易起场 尘。堆场内还存放着破碎机3台、摇震 筛1台，整个堆场积尘严重。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-194	10月2日	安阳市	殷都区	水冶镇固现村	湖波水泥集团有限公司	中国河南省安阳市安阳县 S301	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：该企业生产原料（钢铁厂水渣）露天存放（储存量约1000立方），未建设围堰、未设置挡板、未采取覆盖措施，堆场地面及厂区道路有大量粉尘堆积，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-195	10月3日	安阳市	殷都区	水冶镇南关村	珠泉河治理安置小区建筑工地	中国河南省安阳市殷都区水冶镇	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，正在施工，发现问题：1. 该施工地有2台挖掘机正在土方开挖弃土平整土地，未湿法作业；整个工地约20亩，其中渣土堆放面积约1000平方米未覆盖；2. 出入车辆未建设冲洗设施；3. 进出口道路未水泥硬化，道路扬尘严重；作业场地未湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-196	10月3日	安阳市	殷都区	水冶镇西街村	西街村无名焦碳堆场	中国河南省安阳市殷都区水冶镇太行路西段	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，正在生产，现场发现以下问题：该堆场业主从事焦碳中转业务，堆场内粉沫状焦碳无序露天堆放，未苫盖任何防尘措施，易起粉尘污染。堆场空地及大门口道路堆积厚厚粉尘，检查人员在堆场周边取证期间，鞋子粘满粉尘。查看生产记录，现场焦碳储存量达到 2203.56 吨。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-197	10月8日	安阳市	殷都区	殷都区磊口乡	磊口乡清峪村无名采空区堆场	中国河南省安阳市殷都区磊口乡无名采空区料场	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现该料场为露天石场采空区，堆放着面积约为 1000 立方物料，未采取苫盖措施，易起扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-198	10月5日	安阳市	殷都区	殷都区伦掌镇	福达商务洗浴中心 (1台,1.5蒸吨)	中国河南省安阳市殷都区伦掌镇伦掌村新区大道东段路北	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时,该洗浴中心正停业整修,经检查人员现场堪查,发现以下问题:洗浴中心尚存1台1.5蒸吨/时自动反烧锅炉,锅炉的烟道、输送水管未经物理切割。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
HN-09-199	10月4日	安阳市	殷都区	殷都区梅园庄	安阳钢铁集团有限责任公司综合利用开发公司	中国河南省安阳市殷都区钢三路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:该公司高炉水渣露天堆放,未采取苫盖措施,易起粉尘污染,输送台地面有水渣积尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HN-09-200	10月2日	安阳市	殷都区	殷都区曲沟镇	渣土运输车(冀DFB444)	中国河南省安阳市殷都区曲沟镇南林高速与安阳高速交界口西50米路段	渣土车覆盖不完全	现场检查时,发现一辆正在行驶的牌照为冀DFB444渣土车未覆盖,车上装载不明粉末状物料,该车从河北省跨界运输至河南省殷都区曲沟镇。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-201	10月2日	安阳市	殷都区	殷都区曲沟镇	西北绕城高速与南林高速交汇处施工工地	中国河南省安阳市安阳县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在土方开挖作业，存在以下问题：1. 该工地车号为豫ET5186的运输渣土车辆未覆盖便上路，道路遗洒大量弃土；2. 土方开挖作业场所未湿法作业；3. 大面积裸露地面未覆盖；4. 开挖的土方随意堆放路边，未及时清运且未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HN-09-202	10月10日	安阳市	殷都区	殷都区曲沟镇	渣土运输车（豫E3D638）	中国河南省安阳市殷都区 S301 省道万金渠桥路段	渣土车覆盖不完全	现场检查时，在安阳市殷都区 S301 省道万金渠桥路段发现一辆车号为豫E3D638 渣土车运输渣土在行驶，未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
HN-09-203	10月9日	安阳市	殷都区	殷都区铜冶镇	殷都区 S221 省道进铜冶镇路边无名弃土场	中国河南省安阳市殷都区 S221 省道进铜冶镇路边	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现安阳市殷都区 S221 省道进铜冶镇路边有一无名弃土场，弃土场堆放超过 600 立方米黄土及建筑垃圾，未采取覆盖措施，地面积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-204	10月8日	安阳市	殷都区	殷都区许家沟乡	渣土运输车（冀DH5330）	中国河南省安阳市殷都区许家沟乡S221省道北山庄村路口（中联水厂）隔壁	渣土车覆盖不完全	现场检查时，发现在地处许家沟乡 S221省道与北山庄村路口路段（中联水泥隔壁）有一辆车牌号为冀 DH5330 的运输熟石灰车辆，未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日