

附件

鹤壁市鹤山区督办问题清单

| 编号        | 检查时间   | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称  | 污染源地址                | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                | 整改要求                                                                                        | 完成时限   |
|-----------|--------|-----|-----|------------|------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HN-09-212 | 10月3日  | 鹤壁市 | 鹤山区 | 韩林涧产业园     | 金鹤科技发展有限公司 | 中国河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集镇通用路南段 | 未安装治污设施       | 现场检查时，该公司未生产。存在问题:1.裂解炉未安装配套废气污染防治设施;2.裂解炉废气排气筒高度低于15米。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                                                     | 11月15日 |
| HN-09-213 | 10月10日 | 鹤壁市 | 鹤山区 | 中山办事处      | 福源精煤有限公司   | 中国河南省鹤壁市山城区S221      | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题:部分煤和矸石露天堆放，未采取防尘降尘措施。                | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |