

附件

## 焦作市博爱县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
----	------	---	----	------------	-----------	-------	------	----------	------	------

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-335	10月1日	焦作市	博爱县	柏山镇	清化化工 钾肥有限 公司	博爱县柏山 火车站南 (松林大道 东侧、发展 大道北侧)	工业粉尘无 组织排放	经现场检查，该公司正在生产。存在问题：计量包装工段硫酸钾粉尘无组织排放，未按照环评要求安装集气罩和袋式除尘器。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-336	10月2日	焦作市	博爱县	柏山镇	安泰玻璃制品有限公司	中国河南省焦作市博爱县工业园区松林大道中段	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，该公司正在生产。存在问题：钢结构件露天刷漆工作，未落实 VOCs 整治要求。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HN-09-337	10月2日	焦作市	博爱县	柏山镇	强力车轮制造有限公司	中国河南省焦作市博爱县发展大道东段 3399号	排污口不规范	经现场检查，该公司正在生产。存在问题：轮网焊接车间未办理环保审批手续，烟囱高度未达到行业规范要求。电泳涂装线废气烟道未按照环评要求达到 20 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-09-338	10月3日	焦作市	博爱县	柏山镇	柏山镇 S237 旁无名堆场	中国河南省焦作市博爱县 S237	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该无名堆场位于焦作市博爱县柏山镇 S237 旁，柏山镇派出所对面。该堆场内堆放了土方，未进行有效苫盖，地面未进行洒水降尘处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-339	10月3日	焦作市	博爱县	柏山镇	中国中铁七局太焦铁路TJSG-II项目一分部物料堆场	中国河南省焦作市博爱县发展大道	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查,该工地位于博爱县工业园区。检查发现该工地暂不使用的土方未完全苫盖,道路未洒水降尘,扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HN-09-340	10月3日	焦作市	博爱县	柏山镇	昊林木业有限公司	中国河南省焦作市博爱县工业园区(广兴路北段)	治污设施不正常运行	经现场检查,正进行木制托盘、货框生产。存在问题:生产过程中木料打磨、切割产生粉尘,检查时发现粉尘收集装置损坏,未及时维修,粉尘无组织排放。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-341	10月3日	焦作市	博爱县	柏山镇	广兴化工 有限公司	中国河南省 焦作市博爱 县工业园区	工业粉尘无 组织排放	经现场检查，该公司正在生产。存在问题：检查时发现该公司硫铁矿存储、原料打散车间未完全密闭，车间内使用抓斗进行物料上料。厂区内积尘较多，有工业粉尘无组织排放现象，未落实环评中要求的洒水降尘工作。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-342	10月8日	焦作市	博爱县	柏山镇	恒裕炭素 有限公司	中国河南省 焦作市博爱 县工业园区	治污设施不 正常运行	经现场检查，该公司正在生产。存在问题：废料回收系统车间的除尘设备损坏未维修，仍在进行生产。露天堆放石膏，未采取苫盖措施减少扬尘。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-343	10月9日	焦作市	博爱县	柏山镇	永威安防 家装有限 公司	中国河南省 焦作市博爱 县柏山镇广 兴路与世纪 大道交叉口 东南角	排污口不规 范	经现场检查，该公司正在生产。存在问题：废气排放筒高度不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-344	10月9日	焦作市	博爱县	磨头镇	三峡益众 新能源有 限公司	中国河南省 焦作市博爱 县磨头镇后 十里村	排污口不规 范	经现场检查，该公司正在生产。存在问题：废气排放筒高度不足15米，与环评要求不符。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日