

附件

焦作市马村区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-364	10月6日	焦作市	马村区	焦作市马村区庞冯营村	中铝中州铝业冯营石灰石矿	中国河南省焦作市马村区 S306	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：露天采矿区松散石料未完全覆盖；破碎车间及厂区地面未及时喷淋，产生扬尘；矿区道路部分喷淋。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-365	10月2日	焦作市	马村区	马村区武王街道办事处金冠路	泓冶特种新材料有限公司	中国河南省焦作市马村区金源路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：车间熔炼工序集气罩未做到完全收集，导致部分熔炼废气无组织排放，该工序厂房未完全密闭（窗户破损）。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-366	10月10日	焦作市	马村区	中国河南省焦作市马村区待九路待王镇南段	红石环保科技有限公司	中国河南省焦作市马村区待九路待王镇南段	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：厂区多处物料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-367	10月10日	焦作市	马村区	中国河南省焦作市马村区待九路东	国钛实业有限公司工地堆场	中国河南省焦作市马村区待九路东	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该工地未作业。存在问题：工地堆场未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-368	10月9日	焦作市	马村区	中国河南省焦作市马村区待王镇白庄村	欧翔陶瓷有限公司	中国河南省焦作市马村区待王镇白庄村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：施釉工序产生粉尘通过引风机收集至铁皮仓（未封闭）无组织排放；隧道窑废气排放筒高度不足15米，与环评不符。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-369	10月9日	焦作市	马村区	中国河南省焦作市马村区建设东路3791号	银河药业有限公司	中国河南省焦作市马村区建设东路3791号	排污口不规范	现场检查时，该企业未生产。存在问题：未按环评要求，设置排气筒。排气筒高度不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-09-370	10月9日	焦作市	马村区	中国河南省焦作市马村区建设路	宝丰电缆厂东侧无名施工工地	中国河南省焦作市马村区建设路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业。存在问题：工地道路未硬化，堆料未完全覆盖，施工作业未采取喷淋等防尘措施，产生大量扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HN-09-371	10月6日	焦作市	马村区	中国河南省焦作市马村区颐春路中段	众合未来铝业有限公司	中国河南省焦作市马村区颐春路中段	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：厂区燃煤堆场露天堆放未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-372	10月14日	焦作市	马村区	中国河南省马村区赵屯村北面	鑫捷运输有限公司南侧无名堆场	中国河南省马村区赵屯村北面	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该堆场未生产。存在问题：堆场未覆盖，产生大量扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日