

附件

焦作市武陟县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-397	10月4日	焦作市	武陟县	焦作市武陟县城北 (武陟县李范村村东某无名乡村道路)	韩电发电有限公司	中国河南省焦作市武陟县 S233	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现,存在问题:该电厂粉煤灰拉运到龙源办事处央庄村一堆场露天堆放,地面未硬化,未安装喷淋设施,扬尘污染严重。露天粉煤灰堆场大面积未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HN-09-398	10月4日	焦作市	武陟县	武陟县城北重工业区	万花电力金具有限公司	中国河南省焦作市武陟县 G327	未安装治污设施	现场检查,该企业正在生产。存在问题: 1.未按环评要求,机加工抛光车间无粉尘收集设施,且未在密闭车间作业,现场抛光粉尘无组织排放严重;2.现场焊接车间也未使用移动式烟尘收集设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-399	10月6日	焦作市	武陟县	武陟县嘉应观乡西水寨村	陟诚混凝土有限公司	中国河南省焦作市武陟县 S311	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查,该企业正在生产。存在问题:露天物料堆场未落实扬尘治理措施,道路未硬化,车辆出入扬尘严重	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HN-09-400	10月2日	焦作市	武陟县	武陟县木栾大道与文化路交叉口处(中石化加油站对面)	陈凯钣金汽修厂	中国河南省焦作市武陟县 S104(文化路)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查,主要从事汽修加工。存在问题:未安装 VOCs 设施,仅用过滤棉简单处理。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
HN-09-401	10月10日	焦作市	武陟县	武陟县木栾街道西水寨村	国利模板厂	焦作市武陟县	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:未取得环保手续;木板加热压聚工序未安装有机废气处理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-402	10月4日	焦作市	武陟县	武陟县万花村村北	恒通汽修部	中国河南省焦作市武陟县 G327	未安装治污设施	现场检查,该企业正在生产。存在问题:未取得环保手续;现场切割拆解卡车铁件,未安装烟尘收集设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日
HN-09-403	10月6日	焦作市	武陟县	武陟县西水寨村村南无名村道	西水寨村无名家具加工厂	中国河南省焦作市武陟县	新发现清单外“散乱污”	现场检查,企业正在生产。存在问题:现场检查发现存在手工喷漆工序,未安装 VOCs 治理设施;未取得环保手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HN-09-404	10月8日	焦作市	武陟县	武陟县迎宾大道南段	戴维斯车饰有限公司	中国河南省焦作市武陟县迎宾大道	治污设施不正常运行	现场检查,该企业正在生产。存在问题:现场检查时,熨烫羊皮工序生产,但配套的 UV 光解装置未运行,电源开关处于关闭状态。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日