

附件

宝鸡市眉县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-------------------|--------|-----|----|------------|---------------------|---|-------------------------------|--|--|--------|
| SX(陕西) -09-185 | 10月7日 | 宝鸡市 | 眉县 | 横渠镇 | 眉县青化 新新加油站 | 陕西省宝鸡 市眉县横渠 镇青化村北 街310国道 南侧 | 未安装油气 回收装置或 装置不正常 运行 | 现场检查时,该加油站正常营业,有三级回收装置已安装,有两个加油枪一次汽油油气回收装置收集罩损坏。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 10月31日 |
| SX(陕西) -09-186 | 10月11日 | 宝鸡市 | 眉县 | 齐镇 | 眉县齐镇 斜谷村秸 秆焚烧 | 中国陕西省 宝鸡市眉县 齐镇斜谷村 | 露天焚烧 | 现场检查时,该着火点正在燃烧,位于齐镇斜谷村东南。 | 进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 10月31日 |