

附件

西安市鄠邑区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX (陕西) -09-022	10月9日	西安市	鄠邑区	东新路 (西安新时代照明器材有限公司对面)	东新路无名瓷砖加工厂	中国陕西省西安市户县东新路	清单内燃煤锅炉未淘汰	检查发现,陕西禹能电力建设有限公司后方有一台0.5蒸吨以下燃煤锅炉未按照要求在2017年底前拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX (陕西) -09-023	10月1日	西安市	鄠邑区	沣京工业园	西安浙甬钢结构有限公司	中国陕西省西安市户县丰四东路	未安装治污设施	现场检查时未生产,但切割设备有余温。问题:1.切割工艺和焊接设备无集气罩收集处理;2.喷漆车间未安装UV光氧废气净化设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-024	10月5日	西安市	鄠邑区	涝店镇	涝店镇赵王村秸秆燃烧	中国陕西省西安市户县Y343	露天焚烧	现场检查时，涝店镇赵王村有一处秸秆燃烧。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SX（陕西） -09-025	10月7日	西安市	鄠邑区	余下镇团结东路	渣土车未遮盖（陕AS7967）	中国陕西省西安市户县团结东路68	渣土车覆盖不完全	检查时发现，一辆渣土车未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
SX（陕西） -09-026	10月8日	西安市	鄠邑区	玉蝉镇	西安市鄠邑区玉蝉镇垃圾焚烧	中国陕西省西安市户县Y255	露天焚烧	现场检查时，玉蝉镇渭涝路发现垃圾焚烧问题。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -09-027	10月3日	西安市	鄠邑区	祖庵镇户 祖公路	西安沪达 新型建材 有限公司	中国陕西省 西安市户县 X105	未安装治污 设施	现场检查时,该企业正在生产,主要经营蒸压加气混凝土切块,干粉砂浆。存在问题 1. 未按照环评要求安装治污设施(水泥贮仓,石灰仓,石膏仓,球磨车间,混灰仓未安装除尘器); 2. 污染治理设施未正常运行,破碎车间除尘器,喷雾器未正常运行; 3. 现场粉尘无组织排放严重。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日

